

10月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km 管轄出張所:安城出張所
実施日	令和 2年 10月 30日	実施区間	矢作川左岸3.6Km付近

◇実施場所:矢作川左岸(3.6km付近)

◇実施時状況:10/30(月)晴れ

写真①



写真②



写真① 同所は堤防上であるが、ひび割れが散見される。
車両同士がすれ違うと、端の部分でガタツキがあり危険を感じた。

写真② 同所は車両の入りにくい場所であるため、人通りも少ない。
そのためか、不法投棄が行われる温床となっている。

写真③



写真④



写真③④ 同所堤外地は雑草が繁茂しており、ブタクサ等の群生が認められる。
その中で、廃棄に手間のかかるタイプのゴミを発見。
リヤカーやドラム缶といった大型の廃棄物が放置されていた。

人通りが少ない場所では不法投棄が蔓延しやすい。
監視強化だけでなく、不法投棄対策にも力を入れていただきたい。