

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km 管轄出張所:安城出張所		
実施日	令和 3年 6月 30日	実施区間	矢作川右岸5~6Km付近		
◇実施場所:矢作川右岸(5~6km付近)					
◇実施時状況:6/30(水)曇り					
写真①		写真②			
写真①は右岸5.4km地点、写真②は同所近接撮影したものである。 車両が入り込まないように立入禁止表示があるものの、柵の奥に廃棄物の散逸が認められた。					
写真③		写真④			
写真⑤		写真③は右岸6km付近、写真④は同所の上流側、写真⑤は同所の下流側を撮影したものである。 同所の歩道には雑草が繁茂しており、時には歩道を超えて車道にかかる箇所も認められる。 堤防沿いは歩道が狭い為、歩行者がいるとき危険が伴うにも関わらず見通しのよさからスピードを出す車が何台も見受けられた。 現状を放置すれば今後事故を誘発するおそれがあるため、環境整備(雑草処理等)の強化を希望している。			
先日静岡県において大雨による土砂崩れや河川の氾濫、橋脚の崩壊等様々な災害が発生した。 昨年も各地で大雨による災害が発生したものの、幸い矢作川では甚大な被害は発生していない。 普段から河川の状況を河川事務所職員の皆様だけでなく、我々一般人の目線で確認し、相互に協力し合うことで、問題点に対し常日頃から対応していた成果だと感じている。 今後も、災害が起きる前に未然に防ぐ活動を継続し、安全に過ごせる環境作りを続けていきたい。					
河川愛護モニター					