

7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和3年7月2日	実施区間	右岸3.4km～右岸2.0km付近

右岸2.4 km付近の矢作川大橋上流



上流から矢作川大橋を撮影

流域上中流部で強い降雨が続き、増水で水位上昇。その日の深夜に氾濫注意水位を超えた。最近では毎年全国各地どこかで破堤して大きな被害がでているので、他人事と思えない。

右岸2.4 km付近の矢作川大橋下流



下流から矢作川大橋を撮影

橋台の上流部、下流部に自然木が繁茂しており、台風等で増水の場合流木が次々に橋梁にかかり怖い感じがしました。治安の上でも死角になり危険では……。棚尾橋、中畑橋は橋台周辺は護岸でスッキリしています。

7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和3年7月2日	実施区間	右岸3.4km～右岸2.0km付近

右岸3.0km付近



路肩の草が腰ほどの高さになっている。通行には支障ありません。定期的に草刈りはされているので、現状報告です。

右岸2.2km～2.0km区間



玉葱の不法投棄、100個程度は確認できる。どのような経緯か知らないが河川はゴミ捨て場所ではありません。

7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和3年7月4日	実施区間	棚尾橋から中畑橋の左岸・右岸

右岸3.7km下流階段施設



視線誘導標の破損
緊急性はありません。

下流方向から上流方向を撮影



同上
詳細アップ画像

河川愛護モニター

7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和 年 月 日	実施区間	棚尾橋から中畑橋の左岸・右岸

左岸3.6km上流を撮影



この区間は草刈りが終わっており、表のり・路肩が綺麗になっているので気持ちが良いです。遠方に見えるは中畑橋。

左岸3.6kmから上流を撮影

右岸4.4kmから下流を撮影



右岸、碧南側は中畑橋から棚尾橋まで綺麗に草刈りが終わっていました。途中でイタチ、雲雀、ツバメを見ました。法面には野アザミが所々咲いていました。



右岸4.4kmから下流を撮影