

11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km~7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和3年11月2日	実施区間	矢作川左岸下流1.0~0.0km区間

今日は、自転車で矢作川左岸1.0km地点まで行き、そこから下流方向に歩き-0.4km付近(国交省管理超え)まで散策しました。

碧南火力発電所からの高圧線下付近は、農水省管轄の海岸堤防となっていました。

棚尾橋右岸から上流方向の裏のりを撮す



自転車で行く途中、堤防の裏のりで繁茂していた雑草が全面除草されて、のり勾配や線形が鮮やかで河川美が感じられる。

棚尾橋右岸から下流方向の裏のりを撮す



堤防の裏のりの繁茂していた雑草が全面除草され河川美が感じられる。
のり長があるので草刈りされると少し感動する、私だけですか？

11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和3年11月2日	実施区間	矢作川左岸下流1.0～0.0km区間



左岸下流方向0.8km地点

外来種のセイタカアワダチソウが広範囲に繁茂している。

明治時代に園芸目的で持ち込まれたのが野生化したとありました。



左岸下流方向0.7km付近



セイタカアワダチソウに負けじとススキの群生がありました。

秋の七草に入っています。

ハギ、ススキ(尾花：馬の尾に似ている)、クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、キキョウ

11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km~7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和3年11月2日	実施区間	矢作川左岸下流1.0~0.0km区間

左岸下流方向0.0km地点



河川愛護モニターの委嘱の起点となる、矢作川河口付近です。対岸にうっすら発電所が見えます。河口の砂浜には、数人が貝か何かを取っていました。

左岸下流方向0.0km地点



矢作川の「0.0k」のプレートが護岸に埋め込まれていました。堤防高さは海拔5.8Mとあり、海岸に近づくとも高くなっていました。

11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和3年11月2日	実施区間	矢作川左岸下流1.0～0.0km区間



左岸下流方向-0.2km付近

モニター区間ではありませんが、もう少し河口方向に歩いたところ鴨の群れやグレーのサギを見ました。生物の環境には砂浜があり良好な場所です。



左岸下流方向-0.2km付近

対岸の碧南火力発電所です。
三河湾の青い海に浮かぶヨットをモチーフにしたデザインとあり、色彩面での環境対策とありました。



左岸下流方向No10地点

地図に載っていた矢作川横断の高圧線の高い位置を間近に見ました。
河口の幅は500メートル程あるのでしょうか？

11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和3年11月2日	実施区間	矢作川左岸下流1.0～0.0km区間



左岸No10地点の堤内地

矢作川を横断した高圧線と高い鉄塔



左岸上流方向-0.1km付近堤内地

西尾側の綺麗に区画された土地改良の田園風景



左岸上流方向0.5km付近堤内地

緑の帯が等間隔で並び綺麗な一団の二ンジン畑を見ました。