

2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km 管轄出張所:安城出張所
実施日	令和 6年 2月 7・9・15・22 日	実施区間	上塚橋~河口 (右岸・左岸)

不法投棄に関する報告



上塚橋の下にだいぶ前からあるTV
右岸碧南側2024.2.7(後日撤去確認)



右岸側、中畑橋たもとにゴミがあったが、2時間後にはなくなっていた。
2024.2.9



左岸 2.6km 高水敷下のコンクリート面に冷蔵庫がある。
堤防の上からは、草があって見えない。
2024.2.15



右岸 0.6km付近にタイヤ
2024.2.22



右岸 0.8~0.9km付近



右岸 1.0km付近



右岸 1.2~1.4km付近
数か所にわたって点在



1.6kmより下流付近 1.6kmを境に下流側に不法投棄が多くみられる。
堤防の高さが1.6kmで変わり、堤防直下に投げ込みやすいことと、車からは見つけにくいことが原因の一つと考えられる。
2024.2.22



2.1km付近に多少ゴミあり

2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km 管轄出張所:安城出張所
実施日	令和 6年 2月 7・9・15・22日	実施区間	上塚橋から河口 (右岸・左岸)

環境に関する報告



上塚橋下流側の中洲の伐採の看板があった。だいぶ進んでいるようである。看板の左下に工事の進捗が示されており、とても分かりやすく親切な看板である。2024.2.7



橋の下は暖かいのか、植物が青々としている。特に矢作大橋から下流側は草刈りがされていないため既にいくつかの花が咲いていた。2024.2.9

(コマツヨイグサ)



以前、右岸の碧南側で名鉄三河線の鉄橋が撤去された跡地を見つけたが、(カワセミの姿を見ることができた)左岸の西尾側でも見つけることができた。堤防の外は太陽光パネルが並んでいた。2024.2.15



右岸 下流方向

右岸 上流方向

焚火の痕か？ 2024.2.22

河口(0.0kmより少し下流)で200mほどの距離が燃えた痕があった。雨の痕だったが焦げた匂いがした。