



8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km～7.0km 管轄出張所:安城出張所
実施日	令和 6 年 8 月 8・20 日	実施区間	碧南(右岸側)
環境・親水			
   中畑橋下流 法面下7月まで歩けたが8月は歩けないくらい草が繁茂した。 中畑橋の直下にしゃれた石のテーブルがある。ここでおにぎりを食べてみたが、アプローチが困難。 腰まで水につかって、二人釣りをしていたが、あまり釣れていないようだった。			
   毎年、ここだけこの時期に草刈りが行われる。オニユリ・ヤブカンゾウがここだけあるが、咲く直前に毎年刈り取られるのは少し残念。 棚尾橋上流 法面 ここだけ法面の構造が違うのか毎年ここだけ草が枯れこむ。 ところどころのクズの群落が長い間雨が降らないため枯れている。			
  クズの葉が葉巻上にくるくる巻かれている箇所を見かけた。葉巻の中を開いてみると蛾と思われるサナギが入っていた。			
		河川愛護モニター	

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km～7.0km 管轄出張所:安城出張所
実施日	令和 6 年 8 月 8・20 日	実施区間	碧南(右岸側)
今までだんだん不法投棄が減ってきたように思えたが、8月は急に増えたように感じた。 特に河口から0.8-1.0km付近は草が繁茂しその上に投棄されている。 個人的なゴミというよりは、業者の産業廃棄物、農家の廃棄物が多い。			
			
中畑橋下の落書き		草刈りしたところには珍し 不法投棄棚尾橋付近	
			
0.6-0.8km		0.6-0.8km 0.6-0.8kmに集中的に不法投棄がされている。	
			
0.8-1.0km		0.8-1.0km	
			
0.8-1.0km 土のようなもの		0.8-1.0km 農業ゴミ?	
			
1.2km付近 一斗缶		1.5km付近 土のようなもの	
			
1.6km付近 家具天板		1.6km付近 家具棚	
河川愛護モニター			