

維持修繕工事の施工事例

■法面破損応急処理

- 場 所: 豊川右岸42.8k
- 概 要: 法面破損応急処理 1式
- 実施年月: 令和6年1月



岩盤が風化し土砂が流出した法面にモルタルを充填し、崩落防止を図りました。



完成写真



着手前