


豊川・矢作川水質事故発生件数



②平成21年度事業報告（水質事故状況）について

平成21年度豊川水系水質事故概要

番号	発生日	発見時刻	発生場所	状況	原因等	対策ほか
1	H21.4.2	10時15分	豊川放水路(新橋上流600m～正岡橋下流200m付近)	赤潮	不明	・河川巡視による状況把握の実施 ・4月16日赤潮終息
2	H22.2.21	18時10分	一次支川 神田川(豊橋市浪ノ上町地先)	重油(約100%)流出	工場内において、操作を誤りボイラーから重油が流出	・神田川(重土泥橋及び下神田橋付近)オイルマットによる回収 ・神田川(重土泥橋付近)オイルフェンス設置 ・工場周辺の側溝及び雨水管内の汚水を吸引

平成21年度矢作川水系水質事故概要

番号	発生日	発見時刻	発生場所	状況	原因等	対策ほか
1	H21.4.25	16時00分	一次支川 鹿乗川(安城市藤井町地先)	油類(種類、量不明)流出	不明	・鹿乗川にてオイルマット、オイルフェンスによる回収
2	H21.7.23	10時00分	矢作川(碧南市中江町地内)	機械油(量不明)流出	係留していた船から油流出	・矢作川(棚尾橋付近)にてオイルマットによる回収
3	H21.8.25	13時10分	一次支川 鹿乗川 二次支川 西鹿乗川 三次支川 勢井前川(安城市安城町地先)	油類(種類、量不明)流出	不明	・鹿乗川にてオイルフェンス設置、勢井前川にてオイルマットによる回収 ・河川巡視による状況把握の実施
4	H21.10.6	9時10分	一次支川 鹿乗川 二次支川 西鹿乗川 三次支川 勢井前川(安城市桜井町地先)	油類(種類、量不明)流出	不明	・鹿乗川、勢井前川にてオイルマットによる回収 ・河川巡視による状況把握の実施
5	H21.10.22	9時30分	一次支川 鹿乗川 二次支川 矢作支川(岡崎市筒針町地内)	ニゴイ等約1000匹へい死	不明	・水質検査、河川巡視 ・へい死した魚の回収を実施
6	H21.10.29	17時20分	一次支川 鹿乗川(岡崎市昭和町地内)	潤滑油(量不明)流出	工場内において潤滑油ホースの破損による油流出	・鹿乗川(岡崎市昭和町地内、東鹿乗川橋及び里橋付近)オイルマットによる回収 ・鹿乗川(鹿乗川合流点、東鹿乗川橋及び北山橋付近)オイルフェンス設置
7	H21.11.4	10時35分	一次支川 鹿乗川 二次支川 西鹿乗川 三次支川 勢井前川(安城市古井町地先)	油類(種類、量不明)流出	不明	・鹿乗川、勢井前川にてオイルマットによる回収 ・河川巡視による状況把握の実施
8	H21.12.14	14時30分	一次支川 鹿乗川 二次支川 矢作支川(岡崎市筒針町地内)	魚類のへい死(数十匹)	不明	・水質検査、河川巡視 ・へい死した魚の回収を実施
9	H22.2.10	11時30分	一次支川 鹿乗川 二次支川 西鹿乗川 三次支川 山田川 四次支川 山田川支川(安城市柿碓町地内)	軽油(量不明)流出	事業所内にあるトラック燃料タンクの破損による油流出	・西鹿乗川、山田川にてオイルマットによる回収 ・山田川にてオイルフェンス設置
10	H22.2.19	13時00分	矢作川(豊田市勘八町地先)	河川水が白濁	不明	・水質検査、河川巡視
11	H22.3.19	15時00分	一次支川 乙川 二次支川 早川(岡崎市日名北町地先)	鉱油(量不明)流出	不明	・早川、乙川合流点にてオイルマットによる回収 ・乙川合流点にてオイルフェンス設置
12	H22.3.23	15時00分	一次支川 鹿乗川 二次支川 西鹿乗川 三次支川 勢井前川(安城市安城町地先)	油類(種類、量不明)流出	不明	・鹿乗川、勢井前川にてオイルマットによる回収
13	H22.3.26	10時30分	一次支川 乙川 二次支川 早川(岡崎市日名北町地先)	油類(種類、量不明)流出	不明	・早川にてオイルマットによる回収 ・乙川合流点にてオイルフェンス設置

②平成22年度事業報告（水質事故状況）について

平成22年度豊川水系水質事故概要

番号	発生日	発見時刻	発生場所	状況	原因等	対策ほか
1	H22.5.10	8時30分	一次支川 宇連川 二次支川 黄柳川 三次支川 浦梨沢川(新城市下吉田地先)	軽油(量不明)流出	ダンプの転落による燃料の流出	・ダンプ転落箇所(浦梨沢川)でオイルマットによる回収 ・黄柳川にオイルフェンス設置
2	H22.5.25	4時11分	一次支川 野田川(新城市豊栄地先)	機械油(量不明)流出	乗用車の転落による油の流出	・野田川にオイルフェンス設置
3	H22.8.4	5時28分	一次支川 宇利川 二次支川 坂佐川(新城市富岡地先)	塗料(量不明)流出	高速道路の交通事故により積荷の塗料が流出	・坂佐川に土のう設置、吸着マット及びバキュームによる回収
4	H22.8.26	16時10分	一次支川 宇連川 二次支川 黄柳川 三次支川 新戸川(新城市下吉田地先)	軽油(約40~50L)流出	走行中のダンプから車載工具が落下したことにより、燃料タンクが破損し軽油が流出	・新戸川及び黄柳川にオイルフェンス設置 ・新戸川の土砂撤去
5	H22.9.16	15時16分	一次支川 走川(豊川市小坂井町地先)	油類(種類、量不明)流出	不明	・走川にてオイルマットによる回収
6	H23.1.26	13時40分	一次支川 シャラ川(豊川市東上町地先)	軽油(約200L)流出	トラックの燃料タンクをガードパイプにぶつけ破損し、軽油が流出	・シャラ川にてオイルマットによる回収
7	H23.2.10	17時55分	二次支川 東門谷沢川(新城市豊栄地先)	汚水(量不明)流出	工場(生コン)の沈殿池から汚泥が流出	・東門谷沢川にて土のうを設置、汚泥をバキュームで回収

平成22年度矢作川水系水質事故概要

番号	発生日	発見時刻	発生場所	状況	原因等	対策ほか
1	H22.7.23	8時35分	一次支川 鹿乗川 二次支川 矢作支川(岡崎市筒針町地先)	油類(種類、量不明)流出	不明	・鹿乗川にてオイルフェンス設置 ・矢作支川にてオイルマットによる回収
2	H23.1.18	15時40分	一次支川 乙川 二次支川 伊賀川(岡崎市元能見町)	エンジンオイル(約10L)流出	河川内の作業中に重機が転倒し、エンジンオイルが流出	・伊賀川にてオイルマットによる回収