

# 平成 23 年 6 月 17 日 (金) 矢作川ヨシ植え生育状況写真

## ヨシ直植え状況写真

地盤が低いせいか流水の問題か、根が腐りやすく生きているヨシが少ないようです。



## ヨシ根混入土状況写真

「上段」は背丈が低く、雑草も混じってはいますがヨシが一面に多く生えています。

「下段」は上段に比べ植生は粗く、ヨシの育ちも悪いようです。



削った地盤から多くのヨシが生えてきたため、直植えの範囲内に自然ヨシの群生地ができています。

碧南市

中畑橋

矢作川

西尾市

棚尾橋

ヨシ根混入土  
ヨシ直植え  
ヨシポット苗養生  
西尾緑地

23個のポットが枯れたようです。成長が自然のものより遅く、茎も細く、背丈にばらつきが見られます。

## ヨシポット苗養生状況写真



上塚橋