

平成23年8月2日(火) 矢作川ヨシ植え生育状況(台風6号後の詳細確認)写真

台風6号の影響を詳細に確認するため、平成23年8月2日(火)に現地調査を実施しました。

ヨシ直植えについては、流水が直接当たったようで、大半が流出しました。

ヨシ根混入土については、ヨシ根以外の雑草の混入が多く、ヨシが雑草よりも優先して植生している箇所は、全体の1割程度しか見受けられませんでした。

ヨシポット苗の流出等はありませんが、本格的な活着ではないため、自然に植生しているヨシに比べ、緑色はやや薄いです。ポット苗中での根の生育に期待します。

地盤をT.P.0.5mに盤下げし、直接流水が当たらない箇所では、ヨシ根が残っていたこともあり、自然にヨシが再生しました。また、T.P.0.5mの盤下げ箇所では、ヨシ以外の植生はほとんど見られないが、T.P.0.8mの盤下げ箇所では、ヨシ以外の雑草が主体となっていました。

ヨシ直植え状況写真



わずかに残っています。

ヨシ根混入土状況写真



ほとんどが雑草です。

ヨシポット苗養生状況写真



ポット苗は大丈夫ですが、自然に植生しているヨシに比べ、元気はありません。

T.P.0.5m 地盤下げ箇所



自然にヨシが再生しました。

ポット苗養生の前面

