水質事故情報 （令和5年1月～12月）

	河川名		発生 年月日	発生場所	事故の概要	対応策
1	天竜川	天竜川	2023/2/13	天竜川右岸0.8k付近	五島東河輪排水樋管出口付近の水面で油を確認した。	オイルフェンス、オイルマットを設置
2	天竜川	天竜川	2023/3/3	天竜川右岸0.8k付近	五島東河輪排水樋管出口付近の水面で油を確認した。	オイルフェンス、オイルマットを設置
3	天竜川	大入川	2023/4/26	愛知県北設楽郡設楽町津具	大入川漁協組合員が水面に油膜のようなものを発見した。	オイルフェンスを設置、簡易水質調査を実施
4	天竜川	音無川	2023/8/20	長野県茅野市北山	国道152号と県道424号の交差点で大型バスとキャンピングカーの追突事故が発生し、軽油約400リットルが近くを流れる河川に流出した。	オイルマットを設置
5	天竜川	大入川支川	2023/9/15	愛知県北設楽郡豊根村坂宇場葦ノ平	オートキャンプ場のボイラー施設より灯油が流出した。	オイルフェンスを設置
6	天竜川	三峰川	2023/10/20	長野県伊那市高遠町勝間	美和ダム湖内で長野県企業局によるダム浚渫工事を実施していたところ、湖面に気泡と油らしきものが浮上した。	オイルフェンスを設置
7	天竜川	天竜川	2023/12/4	長野県上伊那郡箕輪町中箕輪地内	近隣工場の油水分離槽から油が天竜川に繋がる水路に流出していた。	オイルフェンスを設置
8	天竜川	大千瀬川	2023/12/11	愛知県北設楽郡東栄町中設楽地先	大千瀬川の河川内の岩に白い物質が付着していた。	簡易水質調査を実施