簡易調査結果(1/12)

通し№	団体№	地点№	基本情報								調査項目										モニタリング地点の様子															
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点 天気	天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	調査詳細1 COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5 良）	気温（℃）	水のきれいさ 色（無色1 2 3 4 5 濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5 とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5 強く感じる）	水量 量（多い1 2 3 4 5 ない）	速さ（水面に波がある1 2 3 4 5 流れがない）	ゴミ状況 川面・海面（ない1 2 3 4 5 多い）	水際（ない1 2 3 4 5 多い）	生き物 生き物の種類（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	種類（魚を含む）	植物 水際（たくさん生えている1 2 3 4 5 いない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5 緑がない）	種類	その他（気づいたこと）	感想
1	1	1	伊勢湾再生海域検討会	22	愛知県		R5.8.2	14:00	名古屋港	名古屋港（港外側表層）	晴			4	0.2	0.1	0.2	0.1																			・普段体験ができないことばかりで、有意義な時間でした。 ・初めての体験で親子でワイワイ話しながらやれてよかったです。
2	1	2	伊勢湾再生海域検討会		愛知県		R5.8.2	14:00	名古屋港	名古屋港（港内側表層）	晴			4	0.18	0.06	0.47	0.03																			
3	1	2	伊勢湾再生海域検討会		愛知県		R5.8.2	14:00	名古屋港	名古屋港（港内側底層）	晴			6	0.26	0.07	0.54	0.04																			
4	2	3	岐阜県 環境生活部 環境管理課 水環境係	－	岐阜県		R5.8.9	0:00	木曽川	兼山ダム				2																							
5	2	4	岐阜県 環境生活部 環境管理課 水環境係	－	岐阜県		R5.8.9	0:00	加茂川	本川合流前				4																							
6	2	5	岐阜県 環境生活部 環境管理課 水環境係	－	岐阜県		R5.8.9	0:00	可児川	鳥屋場橋				6																							
7	2	6	岐阜県 環境生活部 環境管理課 水環境係	－	岐阜県		R5.8.9	0:00	新境川	東泉橋				2																							
8	2	7	岐阜県 環境生活部 環境管理課 水環境係	－	岐阜県		R5.8.9	0:00	白川	飛騨川合流前				0																							
9	2	8	岐阜県 環境生活部 環境管理課 水環境係	－	岐阜県		R5.8.2	0:00	長良川	鮎之瀬橋				2																							
10	2	9	岐阜県 環境生活部 環境管理課 水環境係	－	岐阜県		R5.8.2	0:00	板取川	長瀬橋				2																							
11	2	10	岐阜県 環境生活部 環境管理課 水環境係	－	岐阜県		R5.8.2	0:00	武儀川	南武芸橋				2																							
12	2	11	岐阜県 環境生活部 環境管理課 水環境係	－	岐阜県		R5.8.2	0:00	糸貫川	苗田橋				6																							
13	2	12	岐阜県 環境生活部 環境管理課 水環境係	－	岐阜県		R5.8.9	0:00	水門川	八兵衛橋				4																							
14	2	13	岐阜県 環境生活部 環境管理課 水環境係	－	岐阜県		R5.8.2	0:00	土岐川	瑞浪大橋				4																							
15	2	14	岐阜県 環境生活部 環境管理課 水環境係	－	岐阜県		R5.8.2	0:00	小里川	はら子橋				4																							
16	3	15	岐阜県岐南町	6	岐阜県	岐南町	R5.8.14	10:00	一級河川　境川	清六橋上流	曇		28	6	0.2	0.05	2	0.2	5		1	1	1	3	3	1	2	2	3	メダカ、コイ、アメンボ、ヌートリア、蝶（種類不明：黒い蝶）	1	1		調査地点の水辺は、年々雑木が多くなってきている。 中州も大きくなっている感じ	・今年度も夏休み期間中であることから職員の子供たちと一緒になって調査を実施しました。 台風も近づいていることから、前日より大気が不安定で、昨晩はゲリラ豪雨もあり、水の濁りが懸念されましたが、調査当日は水量、水質、流れの状態等、安定しており良い調査結果を得ることが出来ました。 ・昨年度から引き続き調査に参加している児童は手慣れた感じで試薬を扱い、各項目の値を確認してくれました。 若干、水の流れが速く、子供の目では中々水生生物を目視することが困難ではありましたが、良い経験が出来たと思います。 水の大切さを分かってもらうために、今後もできる限り調査に参加して行きたいと思います。
17	4	16	第四管区海上保安本部　警備救難部　環境防災課　中部空港海上保安航空基地	2	愛知県	常滑市	R5.7.6	11:10	常滑港	セントレア地区	晴		26	0	0.2	0.05	0.2	0.02	3		1	1	1	3	4	3	5	3	3		4	4		水質には問題ないが、雨天後にごみが多数流れつく。	
18	4	17	第四管区海上保安本部　警備救難部　環境防災課　衣浦海上保安署	2	愛知県	半田市	R5.8.17	15:00	衣浦港		晴		28	4	0.2	0.03	0.4	0.03	3		2	2		3		3	3	2	2		5	5			
19	4	18	第四管区海上保安本部　警備救難部　環境防災課　三河海上保安署	2	愛知県	豊橋市	R5.7.10	15:50	三河港		曇		28.6	6	0.2	0.02	0	0.05	1		5	5	2	1	4	2	3	3	5	クラゲ	5	5			
20	4	19	第四管区海上保安本部　警備救難部　環境防災課　鳥羽海上保安部	2	愛知県	田原市	R5.8.2	14:20	伊良湖港		晴		25.5	0	0.2	0.005	0	0	4		1	1		3	5	1	1	3	3	クラゲ、ボラ、カニ、フナ虫	5	5		採水したところ、透明かつ無臭であった。	伊良湖について、採水の結果、水質が良いことが分かった。
21	4	20	第四管区海上保安本部　警備救難部　環境防災課　四日市海上保安部	2	三重県	四日市市千歳町	R5.8.21	9:00	四日市港		晴		28.5	4	0.2	0.02	0.5	0.05	3		4	2	2	3	5	2	3	4	3	ボラ	5	5		小枝等の流木が多少浮流している。	水質の変化を観測する観点から、今後も継続して実施し、データの蓄積を図るのが良いと感じた。
22	4	21	第四管区海上保安本部　警備救難部　環境防災課	2	愛知県	名古屋市港区	R5.7.4	9:30	名古屋港	ガーデンふ頭船溜り	晴		23	4	0.2	0.05	0.5	0.02	2		3	2	3			2	2								
23	4	22	第四管区海上保安本部　警備救難部　環境防災課　鳥羽海上保安部	2	三重県	鳥羽市	R5.8.3	14:20	鳥羽港		晴		26	2	0.2	0.005	0	0	2		3	3	1	1	1	3	2	2	1	クロダイ、カニ、クラゲ、エイ	5	5		海の底は見えないが、採水してみると透明で無臭であった。	

簡易調査結果(2/12)

通し№	団体№	地点№	基本情報									調査項目									モニタリング地点の様子														
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点天気	天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	調査詳細1							気温（℃）	水のきれいさ			水量		ゴミ状況		生き物			植物			その他（気づいたこと）	感想
														COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5 良）			色（無色1 2 3 4 5 濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5 とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5 強く感じる）	量（多い1 2 3 4 5 ない）	速さ（水面に波がある1 2 3 4 5 流れがない）	川面・海面（ない1 2 3 4 5 多い）	水際（ない1 2 3 4 5 多い）	生き物の種類（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	種類（魚を含む）	水際（たくさん生えている1 2 3 4 5 いない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5 緑がない）	種類		
24	1	23	CAEA渥美半島環境活動協議会（亀の子隊）	4	愛知県	田原市	R5.8.19	15:50	三河湾	A渥美向山港辺り	晴		33.5	6	0.5	0.02	1	0.05	3		3	3	1	3	2	4	5	1	1		5	4			特になし
25	1	24	CAEA渥美半島環境活動協議会（亀の子隊）	4	愛知県	田原市	R5.8.19	16:17	三河湾	B渥美小中山港辺り	晴		33	6	0.5	0.05	1	0.05	2		3	3	3	1	3	5	5	2	2		5	5			特になし
26	1	25	CAEA渥美半島環境活動協議会（亀の子隊）	4	愛知県	田原市	R5.8.19	16:27	三河湾	C渥美立馬崎辺り	晴		32	0	0.2	0.02	1	0.05	5		1	1	1	1	1	1	5	3	3		5	1			特になし
27	1	26	CAEA渥美半島環境活動協議会（亀の子隊）	4	愛知県	田原市	R5.8.19	16:27	伊勢湾～三河	D渥美西の浜中部電力外側辺り	晴		31.3	2	0.2	0.02	1	0.05	5		1	1	1	1	1	1	5	3	3		5	2			特になし
28	1	27	CAEA渥美半島環境活動協議会（亀の子隊）	4	愛知県	田原市	R5.8.19	16:43	伊勢湾	E渥美西の浜海岸辺り	晴		30.2	2	0.2	0.02	1	0.05	5		1	1	1	1	1	1	5	3	3		5	1			特になし
29	1	28	CAEA渥美半島環境活動協議会（亀の子隊）	4	愛知県	田原市	R5.8.19	15:20	太平洋	F渥美伊良湖港辺り	晴		30	0	0.2	0.02	1	0.05	5		1	1	1	1	1	3	4	1	1		5	3			特になし
30	1	29	CAEA渥美半島環境活動協議会（亀の子隊）	4	愛知県	田原市	R5.8.19	15:35	太平洋	G渥美日出海岸辺り	晴		29.5	0	0.2	0.02	1	0.05	5		1	1	1	1	1	1	1	1	1						特になし
31	1	30	CAEA渥美半島環境活動協議会（亀の子隊）	4	愛知県	田原市	R5.8.19	16:00	太平洋	H渥美土田海岸辺り	晴		30	0	0.2	0.02	1	0.05	5		1	1	1	1	1	1	1	1	1		5	2			特になし
32	1	31	CAEA渥美半島環境活動協議会（亀の子隊）	4	愛知県	田原市	R5.8.19	16:20	太平洋	I赤羽根若見海岸辺り	晴		30	0	0.2	0.02	1	0.05	5		1	1	1	1	1	1	1								特になし
33	1	32	CAEA渥美半島環境活動協議会（亀の子隊）	4	愛知県	田原市	R5.8.19	16:40	太平洋	J赤羽根弥八島辺り	晴		30.5	0	0.2	0.02	1	0.05	5		1	1	1	1	1	1	1								特になし
34	2	33	伊勢湾流域圏再生ネットワーク	2	岐阜県	土岐市土岐津町	R5.8.19	11:10	土岐川		晴		30	4	0.2	0.01	0.2	0.02	3		1	1	1	2	2	1	1	1	1	アメンボ、トンボ、シラハエ等小魚	1	3	ヒルガオ、ヒメジョオン、他雑草	石を詰めた蛇篭が設置してありました。 そのおかげか、小魚が増えたような気がしました。	モニタリングの調査に参加することにより、川への関心を持つきっかけができると思います。 多くの方が参加できると良いと思います。
35	2	34	伊勢湾流域圏再生ネットワーク	2	岐阜県	瑞浪市一色町	R5.8.21	9:20	万尺川		晴		27	6	0.2	0.005	0.2	0.02	4		1	1	1	4	3	3	3	3	2	かめ、コイ、はよ、トンボ、カモ、白サギ	1	3	雑草		
36	2	35	伊勢湾流域圏再生ネットワーク	1	愛知県	尾張旭市東印場	R5.8.26	15:00	天神川（矢田川の支川）		晴		不明	6	0.2	0.01	0.2	0.1	3		2	1	1	3	3	1	1	3	1	小魚の群れ（多い）、アメンボ、シオカラトンボ、糸トンボ	5	3	住宅地と田地の間を流れる小さな河川。掘り込み河道で、護岸はブロック積みで整備されている。所々に階段が設けられているが、草に覆われていて利用されている形跡はない。	流れは早くないく、水量は昨年よりも少ない感じがする。濁りやゴミがないので堤防の上から見るときれいに見える。	今年で5回目です。毎回同じ場所で調査しています。 川の様子や、周辺の環境に特段の変化は見られませんが、水量は昨年より少なく感じました。 R4年に比べて、次の検査項目の数値に変化がありました。 亜硝酸態窒素　R4：0．02　→　R5：0．01 硝酸態窒素　R4：0．02　→　R5：0．01 リン酸態リン　R4：0．2　→　R5：0．1 この川の上流には農業用のため池が幾つかあり、それらが主な水源になっていると思います。 ブロック張りの護岸なので、川に親しむといった要素は少ないのですが、小魚は多く、サギやカワセミを見たこともあります。 清流とは言えませんが、街中を流れる川としてはキレイな方だと思います。※温度計を忘れたので、水温は計れていません。
37	2	36	伊勢湾流域圏再生ネットワーク	3	岐阜県	鈴鹿市庄野町	R5.8.27	14:00	鈴鹿川		晴		24	2	0.2	0.05	0.5	0.05	5		1	2	2	1	1	1	1	5	5		3	3	ススキ、水草	子どもがたくさん泳いでいた	昨年に引き続き、調査に参加しました。
38	3	37	内山川ホタルを守る会（NPO法人グラウンドワーク東海）	6	愛知県	豊橋市	R5.8.18	9:10	内山川	森下橋下流	晴		18	8	0.2	0.02	1	0.2	4		2	2	1	3	3	1	2	2	3	カワニナ、カワムツ	1	3	ジュズダマ		
39	3	38	内山川ホタルを守る会（NPO法人グラウンドワーク東海）	6	愛知県	豊橋市	R5.8.18	10:30	内山川	上境坪橋上流	晴		24	8	0.2	0.02	1	0.2	4		2	2	1	3	1	1	2	2	3	カワニナ、サワガニ、トビケラ、スジエビ、モクズガニ	1	3	ミゾソバ、ジュズダマ	・6月2日の大雨による影響で河床が変化していました。 ・サワガニが減って、スジエビが多く見かけるようになりました。 ・カワニナは足の踏み場のないほどたくさんいました。	今年は6月以降に台風の影響による大雨が多いため、例年に比べ水量も多く流れも早いです。 例年と同じ場所で生き物調査を行ったところ、河床の形状が変わって生き物などが移動してしまっているようです。

簡易調査結果(3/12)

通し№	団体№	地点№	基本情報									調査項目										モニタリング地点の様子														
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点天気	天気(1晴2曇3雨)	水温(℃)	調査詳細1 COD(mg/L)	アンモニウム態窒素 NH4-N(mg/L)	亜硝酸態窒素 NO2-N(mg/L)	硝酸態窒素 NO3-N(mg/L)	りん酸態りん PO4-P(mg/L)	水のきれいさ(悪1 2 3 4 5良)	気温(℃)	水のきれいさ 色(無色1 2 3 4 5濃い)	にごり(澄んでいる1 2 3 4 5とても濁っている)	水のにおい(感じない1 2 3 4 5強く感じる)	水量 量(多い1 2 3 4 5ない)	速さ(水面に波がある1 2 3 4 5流れがない)	ゴミ状況 川面(ない1 2 3 4 5多い)	水際(ない1 2 3 4 5多い)	生き物 生き物の種類(たくさんいる1 2 3 4 5いない)	魚の量(たくさんいる1 2 3 4 5いない)	種類(魚を含む)	植物 水際(たくさん生えている1 2 3 4 5いない)	周辺(木が多く生えている1 2 3 4 5緑がない)	種類	その他(気づいたこと)	感想
40	4	39	内部ホタルの里を育てる会	7	三重県	四日市市	R5.8.31	9:00	波木町	足見川(西浦橋)	晴		24	≧8	0.2	0.005	3	0.1			2	2	1	3	2	3	3	3	3		1	1			
41	4	40	内部ホタルの里を育てる会	7	三重県	四日市市	R5.8.31	9:00	波木町	足見川(わかたけ入口)	晴		24	6	0.2	0.005	1.2	0.2			2	1	1	3	2	2	2	3	3		1	2			
42	4	41	内部ホタルの里を育てる会	7	三重県	四日市市	R5.8.31	9:00	北小松町	鎌谷川	晴		24	4	0.2	0.01	5	0.05			3	3	1	3	2	2	3	2	3		1	1			
43	4	42	内部ホタルの里を育てる会	7	三重県	四日市市	R5.8.31	9:00	北小松町	丁田	晴		24	8	0.2	0.005	1	0.05			2	3	2	2	1	3	3	3	3		1	1			
44	4	43	内部ホタルの里を育てる会	7	三重県	四日市市	R5.8.31	9:00	南小松町	田んぼA	晴		24	≧8	0.2	≦0.005	1	0.02			1	1	1	1	2	3	3	3	3		1	2		自然の雨水(地下水)と内部川から水が引かれている。	
45	4	44	内部ホタルの里を育てる会	7	三重県	四日市市	R5.8.31	9:00	采女が丘町	うつべ農園	晴		24	6	0.2	0.005	1	0.02			1	1	1	1	2	3	3	3	3		1	2			
46	4	45	内部ホタルの里を育てる会	7	三重県	四日市市	R5.8.31	9:00	采女が丘町	農業用水	晴		24	6	0.2	0.005	1	0.02			3	3	2	1	3	3	3	4	5		5	4		周辺の山や田んぼから水が流れてくる。	
47	4	46	内部ホタルの里を育てる会	7	三重県	四日市市	R5.8.31	9:00	采女町	東小学校	晴		24	4	0.2	0.005	2	0.02			1	1	1	2	2	5	5	3	5	アメリカザリガニ、小エビ、カワニナ	3	1		池に落ち葉が多くしずんでいる。	自分達の川の環境が知れて大変良いと思います
48	5	47	NPO法人伊勢湾フォーラム	5	愛知県	名古屋市港区	R5.7.27	10:00	中川運河	いろは橋付近(上表層50cm)	晴		33	4	0.2	0.1	1	0.05	3		2	2	3	3	5	1	1	4	4	藻類が所々に繁殖し、飛び跳ねる魚は見当たらなかった。	5	3	緑地が近くにある。		当日の気温は高く、数年前に比べると水温の上昇もみられているが、CODの値が以前よりよくなり、「汚れている」という範囲となった。透明度については、季節柄あまりよいとは言えず。運河内でのゴミはなく、「清港会」の清掃活動が行き届いているのではと思われたが、まちなかから流出しているゴミの量は多くなり、伊勢湾三河湾の沿岸や砂浜にたどり着いている現状がある。コンビニエンスストアのゴミ箱が店外設置から店内設置をするところが多くなり、車の中で食べたもののゴミをわざわざ店内に捨てる煩わしさがあるのか、車窓から等のポイ捨ては増している。はまちなかのクリーンアップ作戦ももちろん必要ではあるが、そもそも車窓からのポイ捨て、食べ歩きマナーの向上に取り組んでいかないとゴミは増えていくばかりと思った。
49	5	47	NPO法人伊勢湾フォーラム		愛知県	名古屋市港区	R5.7.27	10:00	中川運河	いろは橋付近(上表層1m20cm)	晴		32	4	0.5	0.1	1	0.05	3		2	2	3	3	5	1	1	4	4		5	3			
50	5	48	NPO法人伊勢湾フォーラム	5	愛知県	名古屋市中川区	R5.7.27	10:25	中川運河	小栗橋付近(上表層50cm)	晴		31	6	0.5	0.2	5	0.5	2		3	4	4	3	5	3	4	3	3	工事現場の北側となり、汚濁防止膜の上にアオサギなどが止まっている。アメンボがすいすいと泳ぐ。	2	3			このあたりは工事現場の北となり、太陽が当たらない水面が多くある。透明度も悪く水循環もないようである。またちょうど倉庫の裏となり、ゴミは散らばっていた。
51	5	48	NPO法人伊勢湾フォーラム		愛知県	名古屋市中川区	R5.7.27	10:25	中川運河	小栗橋付近(上表層75cm)	晴		30.5	6	0.5	0.2	5	0.5	2		3	4	4	3	5	3	4	3	3		2	3			
52	6	49	NPO法人木曽三川ごみの会	5	三重県	桑名市長島町福	R5.8.28	9:30	揖斐・長良川左	河口から2.5KP付近	晴		27	4	0.2	0.005	0.5	0.05	4		2	3	2		4	4	3	1	1	干潮時で海と川の魚が入混じる蟹・鯊・蜆・ボラ・縞イサキ稚魚・手長エビ・スジエビ・ウグイ稚魚・アゲハ蜻・シオカラトンボ・鮴・アオサギ・白鷺	4	3	葦・ススキ・柳・クルミ・荒地花笠・シナダレスズメガヤ・セイタカアワダチソウ・タカサゴユリ・ピラカンサス・茨	モニタリングの時間帯の潮汐は中潮の干潮時で水位は低い、本来ならば潮止まり時上流よりの流量で流木等は下流へゆっくり流れている。水温は温かい。透明度は約30cmの薄濁り。岐阜市より長良川環境レンジャー協会の児童が10名程環境調査に来ており協力して環境調査を実施、今回岐阜市より長良川環境レンジャー協会の合同で環境学習を補助した記録を添付いたします。	毎年雨季になり上流部より出水があると、木曽三川河口部に、大量のごみ等が流れてきます。その一部が川岸に漂着します。その頃この行事に地域の児童と参加をさせていただき、児童が環境問題を考えるいい機会ととらえていました。今年もコロナ禍で、児童を交えた活動が出来ず残念に思っています。次年度は、地域児童と参加したいと思います。
53	6	49	NPO法人木曽三川ごみの会		三重県	桑名市長島町福	R5.8.28	9:30	揖斐・長良川左	河口から2.5KP付近				4	0.2	0.005	0.5	0.05	4																
54	6	49	NPO法人木曽三川ごみの会		三重県	桑名市長島町福	R5.8.28	9:30	揖斐・長良川左	河口から2.5KP付近				4	0.2	0.005	0.5	0.05	4																
55	6	49	NPO法人木曽三川ごみの会		三重県	桑名市長島町福	R5.8.28	9:30	揖斐・長良川左	河口から2.5KP付近				6	0.2	0.005	0.5	0.05	4																
56	6	49	NPO法人木曽三川ごみの会		三重県	桑名市長島町福	R5.8.28	9:30	揖斐・長良川左	河口から2.5KP付近							0.46		4																
57	7	50	鶴川を愛する緑の会	2	愛知県	名古屋市緑区鳴	R5.7.16	17:45	鶴川		晴		32	5	0.2	0.1	1	0.1	3		2	2	1	3	3	1	1	5	5	生き物確認できず。	5	4	不明	気温:34.5℃、前日の降水量:0.0mm 、当日の降水量:0.0mm 、前日の天気:晴れ時々曇り、満潮時間:18:08、大潮、透視度:45.0cm ほぼ透明。無臭。 風力階級:1(ビューフォート風力階級)、pH:7.0、水深約1.5m水面を潮の泡? が流れていた。	夏の水質としては、結果も透視度もいつも通りの結果だった。干潮時に比べると海水が上がって来たせいか悪い結果となりました。 生き物もほとんど確認できなかった。水面を汚れではないと思うが、潮の泡?が流れていたのが少し気になった。 大変暑い一日でしたので、橋を渡られる方もほとんどいなかったが、夕方になって一組の親子が興味を持たれて調査の様子しばらく見て行かれました。 慣れ親しんだ地元の川なので、皆さんに関心を持っていただいて、いつまでもきれいな川であってほしいです。

簡易調査結果(4/12)

通し№	団体№	地点№	基本情報									調査項目											モニタリング地点の様子															
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点 天気	天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	調査詳細1 COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5 良）	気温（℃）	水のきれいさ 色（無色1 2 3 4 5 濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5 とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5 強く感じる）	水量 量（多い1 2 3 4 5 ない）	速さ（水面に波がある1 2 3 4 5 流れがない）	ゴミ状況 川面・海面（ない1 2 3 4 5 多い）	水際（ない1 2 3 4 5 多い）	生きの種類（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	種類（魚を含む）	植物 水際（たくさん生えている1 2 3 4 5 いない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5 緑がない）	種類	その他（気づいたこと）	感想
58	7	50	扇川を愛する緑の会	2	愛知県	名古屋市緑区鳴	R5.7.16	11:30	扇川		晴		35	4	0.2	0.005	0.2	0.03	4		1	1	1	3	3	1	1	4	4	いつもいるコイが確認できず。カワウ1羽水面を飛んでいた。カメ2匹体調15～20cm。小魚の群れ（直径40～50cm)体長3～4cm ボラか？	5	4	不明	気温：35.0℃、前日の降水量：0.0mm、当日の降水量：0.0mm、前日の天気：晴れ時々曇り。干潮時間11：08　大潮、透視度：100.0cm　ほぼ透明。無臭。風に乗ってほんの少し泥臭いにおいがした。風力階級：1（ビューフォート風力階級）、pH:6.5、水深約0.3m両岸の砕石の上には、ほとんどゴミは確認できない。 川底にはよく見ればもゴミがある程度。（空き缶）	夏の水質としては、結果も透視度もいつもより若干良い結果だった。橋から見た目では、水深も浅く川底が確認できる。いつもいるコイが確認できなかった。子魚の群れが少し、カメ、カワウが確認出来たが、生き物の種類としては、さびしい感じがした。カワウは、採水地点近くの水面を飛んでいた。川清掃を行っていた数年前より、ゴミが少なくなったように感じた。慣れ親しんだ地元の川なので、皆さんに関心を持っていただいて、いつまでもきれいな川であってほしいです。
59	7	51	扇川を愛する緑の会	2	愛知県	名古屋市緑区藤	R5.7.16	10:30	扇川（水源池：大池）		晴		30	5	0.2	0.005	0.2	0.1	3		2	2	1			1	1	4	5	水面のヒシで水中が確認できない。シオカラトンボが3匹飛んでいた。水面にアメンボが数匹。	4	4	水際は雑草。池の奥にガマの群生（15㎡程度）、ヒシがほぼ水面を覆っている。	気温：36.0℃、前日の降水量：0.0mm、当日の降水量：0.0mm、前日の天気：晴れ時々曇り透視度：68.0cm　ほぼ透明。風がほんの少し有るがほとんどにおいがしない。風力階級：1（ビューフォート風力階級）、pH:7.0ほぼ水面をヒシが覆っており、水の中は確認できない。	夏の水質としては、透視度と共にいつもより若干良い結果だった。1週間ほど前に大量の雨が降ったせいで水質が良くなったか？扇川の水源と言っても街中の池なので、あまり期待はしていないが、きれいであってほしい。　何年か前に、池の浚渫工事をしてからヒシが生えるようになり、今ではほぼ全面を覆うようになり、冬に枯れると池の水が茶色く濁ります。池の環境として、魚などの水中の生き物の生息にとってヒシの繁殖が良いものなのか、悪いのか調べてみたい。　普段から見られる数種類のトンボ（特にイトトンボ）が確認できなかった。
60	8	52	小里川ダム里山教室	6	岐阜県	瑞浪市寺河戸町	R5.7.27	7:15	庄内川上流の	明徳橋	晴		26	5	0.2	0.005	0.2	0.02	4	33	2	3	2	3	2	1	2	3	3	オニチョロ、カワエビ、シラハエ、モロコ、ヨシノボリ	5	5		右岸は堆積土砂の除去工事後なので、植物はごく少ない。ただし水生生物はもどりつつあるようだ。	昨夜の夕立で、各地点ともに、すこし砂濁りであった。地点③の土岐川支流の小里川にかかる孕子橋（はらみこ）で体長約60cm大ナマズをタモで捕えた。餌の水生生物がたくさん居るのだろう。地点④の土岐川上流域の釜戸川の支流の佐々良木川にかかる上平橋で一投の投網で鮎8匹が捕れた。昨年度の中央道バイパスの橋脚設置工事が終わって、水生生物が回復してきたようだ。
61	8	53	小里川ダム里山教室	6	岐阜県	瑞浪市土岐町	R5.7.27	8:05	土岐川の支流	孕子橋	晴		26	3	0.2	0.005	0.2	0.02	4	34	2	3	1	3	1	2	2	1	1	ナマズ、シラハエ、メダカ、ドジョウ、カワエビ、ザリガニ	1	3	ヨシ、クズ、ヤナギ、ヨモギ、ススキ	①河岸堆積土砂除去工事後、草・蔓類が繁茂しているので、調査地点に たどり着くのに、事前に鎌で草刈りが必要になった。②大ナマズが生息できるような水生生物が多くいるのだろう。	
62	8	54	小里川ダム里山教室	6	岐阜県	瑞浪市釜戸町	R5.7.27	9:10	土岐川本流釜	新町屋橋	晴		25	5	0.2	0.005	0.2	0.05	4	32	2	3	2	3	2	3	3	3	3	シラハエ、ムツ、アジメトジョウ、フナ	3	2	ネムノキ、シソ、ヨシ、オニグルミ、ススキ、クズ	①川辺の植物としては、ネムノキ、シソ、ヨシ、オニグルミ、ススキ、クズが見られた。②ギギ、アカザ等の絶滅危惧種は捕獲できなかったが、アジメトジョウが捕獲できた。③アユが放流されていて、アユ釣りをする人がいた。④川の土砂が移動堆積して、昨年度とは川の中州の地形が随分変わっていた。	
63	8	55	小里川ダム里山教室	6	岐阜県	瑞浪市釜戸町	R5.7.27	11:00	釜戸川支流佐	上平橋	曇		26	5	0.2	0.005	0.2	0.05	4	36	2	2	1	3	1	2	3	1	1	サワガニ、カエル、アユ、シラハエ、カワムツ、カワエビ、クロカワムシ	1	3	ヨシ、ツユクサ、ヘクソカズラ	河岸を通るバイパス道路の橋脚設置の工事が終わって、水生生物が増えてきたようだ。	
64	9	56	尾張西部生態系N／WT・海部野川	3	愛知県	名古屋市中村区	R5.8.6	8:45	庄内川下流	横井大橋	晴		20.5	7	0.5	0.02	0.2	0.02	–	31	3	3	1	3	1	1	2	2	–	カワウ、カラス、ドバト3、キジバト2、ムクドリ2、セキレイ、ツバメ	1	3	ヨシ、セイバンモロコシ、オギ、エノキ、クズ	透視度19.55cmビュッホー風力3風向南東感想・提言　台風の影響で風強くバケツ押される	
65	9	57	尾張西部生態系N／WT・海部野川	3	愛知県	名古屋市港区空	R5.8.27	9:20	名古屋港西部	金城東大橋	晴		19	4	0.2	0.02	0.5	0.02	–	28.3	4	3	1	3	1	3	3	3	3	カキ、フジツボ、イガイ、セイゴ（7月初旬頃キスがよくつれたとか）	5	4	セイタカアワダチソウ	透視度23.5cmビュッホー風力1風向西感想・提言　緑色プランクトンが多そう。橋脚間の空地釣り関係ゴミが多い。	

簡易調査結果(5/12)

通し№	団体№	地点№	基本情報 団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点 天気	調査項目 天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	調査詳細1 COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5 良）	気温（℃）	モニタリング地点の様子 水のきれいさ 色（無色1 2 3 4 5 濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5 とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5 強く感じる）	水量 量（多い1 2 3 4 5 ない）	速さ（水面に波がある1 2 3 4 5 流れがない）	ゴミ状況 川面・海面（ない1 2 3 4 5 多い）	水際（ない1 2 3 4 5 多い）	生き物 生き物の種類（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	種類（魚を含む）	植物 水際（たくさん生えている1 2 3 4 5 ない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5 緑がない）	種類	その他（気づいたこと）	感想
66	9	58	尾張西部生態系N／WT・海部野川	3	愛知県	海部郡飛島村金	R5.8.30	10:50	日光川河口	トリトン西大橋	晴		20.2	4	0.2	0.005	0.2	0.02	–	28	3	3	1	3	1	3	3	5	5	フジツボ、イガイ、マガキ※以前に比べ水が淡水化したかカキが死んでいる	5	–	ヤブカラシ、ヨモギ、セイタカアワダチソウ	透視度27.5cmピュッホー風力2 風向南東 感想・提言　上の自動車専用道路・・・	
67	9	59	尾張西部生態系N／WT・海部野川	3	愛知県	海部郡飛島村木	R5.8.30	11:30	イカダ川	第2大橋	曇		20.5	4	0.2	0.005	0.2	0.02	–	30.2	4	3	1	3	1	1	1	5	5	フジツボ、イガイ、マガキの死がいが目立つ ※水路内の淡水化？それとも農業水の残留農薬の影響？	5	3	ネコジャラシ、オギ、ヨモギ、ナンキンハゼ	透視度28.0cmピュッホー風力2 風向南東 感想・提言　魚居ないらしく、釣り師の使った餌が放置…よほど釣れないとみえる	
68	9	60	尾張西部生態系N／WT・海部野川	3	愛知県	弥富市富浜町	R5.8.30	13:45	操出川	排水門	曇		22.2	6	0.4	0.03	0.6	1	–	31	4	3	1	3	1	1	1	4	5	フジツボ、マガキ、シラサギ、カラス3	5	4	コンクリート地面で見当たらず、少しネコジャラシが…生えてる	透視度21.0cmピュッホー風力1 風向西	
69	9	61	尾張西部生態系N／WT・海部野川	3	三重県	桑名市木曽岬町	R5.8.30	14:35	和泉川	夢岬橋	曇		20	≧8	0.3	0.05	0.5	0.1	–	31.8	3	3	1	3	1	1	1	5	5	なし	3	3	セイバンモロコシ、ネコジャラシ、サクラ、オギ、ヨシ	透視度17.0cmピュッホー風力2 風向南南東 感想・提言　鳥や虫の声全く聞こえない。妙な気分になる。	
70	10	62	各務原市生活学校	5	岐阜県	各務原市	R5.8.18	9:00	新境川		曇		25.9	2	0.2	0.05	2	0.2	3		2	3	1	3	3	1	1	3	5	糸トンボ	1	1	雑草	堤防の草刈がしてないので外観がきたない	
71	10	63	各務原市生活学校	5	岐阜県	各務原市	R5.8.18	10:00	大安寺川		曇		26.8	0	0.2	0.02	1	1	4		1	1	1	2	1	1	1	2	5		1	3			
72	10	64	各務原市生活学校	5	岐阜県	各務原市	R5.8.18	11:00	鉄砲川		曇		26.4	0	0.2	0.02	2	2	3		2	3	1	3	5	2	2	2	3	メダカ、こい	5	3			・コロナ禍の関係で、地域での草刈りが出来ていない為か、雑草が生い茂っていた。 ・台風の後の為か、ゴミが少なかった。
73	11	65	金山町生活学校	3	岐阜県	下呂市金山町菅	R5.7.20	10:00	菅田川	菅田橋下	晴			5	–	–	–	0.05	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	ごっちゃく、はえ	–	–	–	流れが速く、前年と変わらずきれいな川でした。	前夜、雨が降ったせいか、きれいに見える川水も多少の汚れがあるのかもと感じました。
74	11	66	金山町生活学校	1	岐阜県	下呂市金山町大	R5.7.31	16:00	飛騨川	金山橋手前、金山振興事務所の	晴			4	–	–	–	0.05	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	鮎	–	–	–	いつものように、おだやかに流れていた。	ずっと晴れた日が続いていたので、水量も少なめだったが、きれいに流れていた。川面には木々がうつっていた。
75	11	67	金山町生活学校	1	岐阜県	下呂市金山町金	R5.8.3	15:00	馬瀬川	リバーサイドスポーツセンター			26	5	–	–	–	0.05	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	鮎	–	–	–	にごりのない水色	数日晴天が続き水量は少ない。気温は36℃、水温は26℃。 見た目にはにごりのない水色。鮎が泳いでいる。
76	11	67	金山町生活学校				R5.8.26	15:00					24	5	–	–	–	0.05	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		一昨日雨が降り、水量が多かった。水色はにごりがないように見えた。多少においがあったようだ。気温は34℃、水温は24℃。
77	12	68	可児市めだかの楽校	30	岐阜県	可児市	R5.8.5	9:45	可児川	可児市役所北側	曇		28.7	6	0.2	0.02	0.2	0.1	3	32.1	3	1	1	2	2	2	1	2	2	シオカラトンボ、サナエトンボ、アメンボ、シジミ、オオシマトビケラ、ヌマエビ、カワニナ、ヒラタドロムシ、カゲロウ、テナガエビ、ヤンマ、ヌマガエル、魚（ヨシノボリ、オイカワ、カワムツ、カダヤシ、ヌマムツ）	3	3	桜、ヨシ		今年度は8月5日（土）に公募の親子、めだかの会員など30名で調査することができました。参加者の方には可児川が海につながっている事、伊勢湾にそそぎこむ川のあちこちで伊勢湾を再生したいと願いプロジェクトに参加している団体があることを話しました。 川で捕れた生き物としては、今年はテナガエビがよく捕れました。調査地点より少し上流で合流する可児川の支流である瀬田川にヌマムツがたくさんいました、という話を聞いていましたが、可児川で見つけたことがありませんでしたが今年は見つけることができました。 植物については、翌週お祭りがあることから、調査地点の川岸がきれいに草刈りがしてあり、詳しくは分かりませんでした。
78	12	68	可児市めだかの楽校											6	0.2	0.02	0.2	0.05	4																

簡易調査結果(6/12)

通し№	団体№	地点№	基本情報									調査項目									モニタリング地点の様子															
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点 天気	天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	調査詳細1 COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5 良）	気温（℃）	水のきれいさ 色（無色1 2 3 4 5 濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5 とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5 強く感じる）	水量 量（多い1 2 3 4 5 ない）	速さ（水面に波がある1 2 3 4 5 流れがない）	ゴミ状況 川面・海面（ない1 2 3 4 5 多い）	水際（ない1 2 3 4 5 多い）	生物 生き物の種類（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	種類（魚を含む）	植物 水際（たくさん生えている1 2 3 4 5 いない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5 緑がない）	種類	その他（気づいたこと）	感想
79	13	69	亀山の自然環境を愛する会	3	三重県	亀山市野村	R5.8.2	10:15	鈴鹿川	忍山大橋下	晴		27	2	0.2	0.05	0.2	0.1	4		1	1	1	4	1	1	2	1	1	カワムツ、オイカワ、ヨシノボリ類、エビ（スジ・ヌマ）、タカハヤ、シマドジョウ、昆虫:タイコウチ、ミズカマキリ、コオイムシ、ハグロトンボ、シオカラトンボ、ヤゴ類、魚:カマツカ、アカザ。（今年はナマズが捕れなかった）	1	2	葦、竹、柳が主	鹿が多い。昼間も見かける様になった。	今回の生き物調査は7月23日亀山市黒山公園（みちくさ）の亀山塾（塾生25名）のイベント「鈴鹿川体験」（同忍山大橋下）での調査結果を代用しました。 今年はこの時期気温高く岸部の植物成長早く、目的岸辺への草刈りは大変だった。また川の構造の「浅・深」状態の変化が多かった。 忍山大橋下流左岸は堤防補強のため堤防－水辺の間に6コほどの「たまり」をコンクリートで作られている。この「たまり」は本流と伏流水でつながり絶好の小魚・稚魚の住家となっていたが、植物の増殖で「たまり」は埋まり、その役目は無に近くなっている。 生物多様性の場所として堤防草刈りの際、この「たまり」は治水だけでなく環境保全のために草刈りをお願いしたい。
80	14	70	川ナビ歩こう会	3	愛知県	愛知県名古屋市	R5.7.19	9:45	堀川	庄内川元杁樋門	曇		28	6	0.2	0.001	0.2	0.02	5		1	1	1	3	1	1	2	2	2	ドジョウ(25)、ナマズ(3)、ブラックバス(4)、カダヤシ(4)、アメリカザリガニ、スジエビ、テナガエビ、ヌマエビ	2	2	水中にオオカナダモ、オオセキショウモの仲間、ハゴロモモ（キンギョモ）、水際にヨシ、キショウブ、周辺にツメイヨシノ、アカメガシワ、ヨモギ、チガヤ	水中の水草が増えている気がします。	
81	14	71	川ナビ歩こう会	3	愛知県	愛知県名古屋市	R5.7.19	10:45	堀川	中土戸橋	曇		26	6	2	0.2	2	0.02	1		5	5	2	3	1	2	2	5	5	アカミミガメ（魚は見えない）	4	2	水中にハゴロモモ（キンギョモ）少し、水際にヨシが少し。周囲にカラムシ、センダンなど。		
82	14	72	川ナビ歩こう会	9	愛知県	愛知県名古屋市	R5.7.23	9:30	堀川	稚児宮人道橋上流	曇		29	6	0.2	0.005	0.2	0.02	5		1	1	1	3	1	1	3	2	2	コイ(5)、フナ(5)、ナマズ(8)、ブラックバス(2)、カダヤシ(4)、ヨシノボリ類(10)、投網によりオイカワ(20)、ニゴイ(8)、カマツカ(6)、アメリカザリガニ、ハグロイトトンボ（ヤゴ）、イトトンボ類（ヤゴ）	2	2	水中にオオカナダモ、オオセキショウモの仲間、周辺にアカメガシワ、イタドリ、ヨモギ、ノイバラ	水中の水草が増えている気がします。また、砂やシルトなどの堆積も以前より多くなっているように感じます。	
83	14	72	川ナビ歩こう会	6	愛知県	愛知県名古屋市	R5.7.30	9:30	堀川	稚児宮人道橋上流	曇		28	6	0.2	0.005	0.2	0.02	5		1	1	1	3	1	1	3	2	2	コイ(3)、フナ(6)、ナマズ(3)、ブラックバス(1)、カダヤシ(2)、ヨシノボリ類(15)、アメリカザリガニ、ハグロイトトンボ（ヤゴ）、イトトンボ類（ヤゴ）※投網調査は未実施	2	2	水中にオオカナダモ、オオセキショウモの仲間、周辺にアカメガシワ、イタドリ、ヨモギ、ノイバラ	水中の水草が増えている気がします。また、砂やシルトなどの堆積も以前より多くなっているように感じます。	
84	15	73	ClearWaterProject	11	愛知県	豊田市	R5.8.21	11:30	矢作川	平戸橋	晴		－	6	0.2	0.01	0.2	0.02	4		1	2	1	3	1	1	1	5	5		2	2			
85	15	74	ClearWaterProject	11	愛知県	名古屋市天白区	R5.8.21	11:30	植田川	塩釜口	晴		－	≧8	0.2	0.1	2	0.02	2		2	2	1	3	3	1	4	3	1	コイ	1	3	不明、ツタ系、ヨシ系		・BODを計測したいので調査キットをいただけると嬉しい。 ・普段から活動しているため、夏季以外も取り組みたく、ご支援いただけると嬉しい。 以下、一緒に実施した方の声。 ・「植田川は汚い」というイメージがあったが、そのイメージ通りにエビデンスが出ると、イメージではなくなるのが実感できて良かった。

簡易調査結果(7/12)

通し№	団体№	地点№	基本情報									調査項目										モニタリング地点の様子															
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点 天気	天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	調査詳細1 COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5良）	気温（℃）	水のきれいさ 色（無色1 2 3 4 5濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5強く感じる）	水量 量（多い1 2 3 4 5ない）	速さ（水面に波がある1 2 3 4 5流れがない）	ゴミ状況 川面・海面（ない1 2 3 4 5多い）	水際（ない1 2 3 4 5多い）	生きの種類（たくさんいる1 2 3 4 5いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5いない）	種類（魚を含む）	植物 水際（たくさん生えている1 2 3 4 5いない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5緑がない）	種類	その他（気づいたこと）	感想
86	16	75	国連支援交流協会名古屋事務局	3	愛知県	蒲郡市	R5.8.28	12:56	竹島(A)	竹島(A)	晴		31	4	0.2	0.005	0.2	0.1	5		1	1	1	1	1	2	1	2	5		5	3	写真参考	虫が多く生息していた。(フナムシなど)	
87	16	76	国連支援交流協会名古屋事務局	3	愛知県	蒲郡市	R5.8.28	13:02	竹島(B)	竹島(B)	晴		31	2	0.2	0.005	0.2	0.02	5		1	1	1	1	1	1	1	2	5		5	3	写真参考	貝殻が多く、海岸に生息する虫が多かった。(フナムシなど)	
88	16	77	国連支援交流協会名古屋事務局	3	三重県	鈴鹿市江島本町	R5.8.28	15:52	白子港(A)	白子港(A)	晴		31	4	0.5	0.02	0.5	0.2	4		1	1	1	1	3	5	5	5	5		5	2	写真参考	・ペットボトル、プラスチック用器などの多く見られた。 ・ジェットスキーの利用者も多かった。	
89	16	78	国連支援交流協会名古屋事務局	3	愛知県	鈴鹿市江島本町	R5.8.28	16:15	白子港(B)	白子港(B)	晴		31	4	0.2	0.01	0.2	0.1	4		1	1	1	1	3	5	5	5	5		5	2	写真参考	ペットボトルなどのゴミが多い。	
90	16	79	国連支援交流協会名古屋事務局	3	愛知県	鈴鹿市江島本町	R5.8.28	15:52	白子港(C)	白子港(C)	晴		31	5	0.2	0.01	0.2	0.1	4		2	4	1	1	3	3	3	5	5		3	3	写真参考	A地点、B地点よりも波も穏やかで、ごみも少ない。	
91	17	80	鯱城・堀川と生活を考える会	1	愛知県	名古屋市港区	R5.8.6	9:00	堀川	港新橋　国道23号線	曇		29	6	2	0.5	2	0.2	3	29	2	2	1	3	5	1	5	5	5	鳥も魚も見当たらない	2	2	草		名古屋港　最大満潮時刻　8:54 2.44m　最大干潮時刻　15:06 0.73m　(中潮)　潮の流れはない 生き物：昨年のようにボラやカワウ・ホシハジロなどが見当たらないのが残念。ヨシなどの植物が豊かに生育していると良い。 昨年、8月7日(日)に比べ、CODは8→6　パックテスト調査項目の数値は変化ない。 右岸の護岸(水際)にごみが集まっている。 生き物豊かな堀川にするには調査を継続し、その結果を多くの市民が知り、身近な川に感心を持つことが肝要。 参加者が一人のため、自宅にて水質検査
92	18	81	白鳥庭園	2	愛知県	名古屋市熱田区	R5.7.25	8:30	堀川		晴		29.9	8	6	0.5	10	0.3	1		5	5	1	4	5	1	1	3	3	ボラ	5	3	クズ、サクラの木(街路樹)など	護岸がコンクリートで囲まれている。	普段通りかかる馴染みのある川が、綺麗でないと感じながらも、改めて数値として汚いことが分かり少し悲しくなりました。 冬場にはボラが大量発生し、それをカワウが食べに来ていたので、その時の水質状態も気になりました。
93	19	82	スティッチ	3	岐阜県	美濃加茂市	R5.8.22	0:00	加瀬田川①		晴		27	2	0.2	0.02	0.2	0.2	3		2	2	1	3	2	1	2	4	4	シラハエ、イトトンボ	1	2	オオカナダモ？クレソン？セキショウ？他		
94	19	82	スティッチ	3	岐阜県	美濃加茂市	R5.8.22	0:00	加瀬田川②		晴		28	6	0.2	0.05	0.2	0.1	3		2	2	1	3	2	1	2	4	4		1	2			
95	20	83	高松干潟を守ろう会	1	三重県	三重郡川越町	R5.8.23	10:58	高松海岸		曇		29	≧8	0.2	0.005	0.2	0.05	3		4	2	2	3	1	5	5	4	4		3	1			予定した調査日が、天候不良で変更が続いた。漂着ゴミが多かった。大雨・台風と続いたので、流木がいたるところに打ち上っていた。 外来植物がめだって多くなった。
96	20	84	高松干潟を守ろう会	1	三重県	三重郡川越町	R5.8.23	10:26	朝明川河口		曇		27	4	0.2	0.005	0.2	0.05	3		3	2	1	1	3	3	4	5	5		5	5			天候不良で調査できず、今日8/23・曇りで30°で調査がしやすいと思い1人で実施した。 ゴミの多さにびっくりした。
97	21	85	引山学区保健環境委員会	6	愛知県	名古屋市名東区	R5.7.27	8:00	香流川		晴		28	≧8	0.2	0.2	5	0.2	2		4	2	2	4	3	2	2	2	2	カメ・コイ・ニゴイ・オイカワ・カマッカ・ヨシノボリ・トンボノヤゴ・俗にシラハエ等	3	3	ススキ・ヨシズ・ヤマグワ・イタドリ・ヨモギ・クズ：春はナノハナ等	・日常、川面に小粒な泡状の物が、紙を溶いた様な白くなった状態で途切れず流れている。 ・昨年は、水に色は無く透明であったが、黄色の色が付いて流れている。今年の調査日には降雨のないうちにと、実施を試みたが半月ほど過去、雨らしきものが降っておらず、どうか？	・最近4～5年前から、気づいたことは、雨が降って間が無く増水し、降っている内水量が多いやめば退く。増水後の水量の引きがとても速く、常の水量に戻ることが早いと実感。 ・大雨の時、鉄砲水の危機を感じる。 ・春夏秋冬を通じて、雨以外の理由なく、異常に水量が変わる事が無い事、渇水がない。常に水量は一定していて、安定量にみえる。 ・水の汚れについて、泥汚れは水田の耕作時期か、河川の工事など考えれば良しとして、泡や色付きなどの汚れが苦になる処。 ・昆虫、両生類、蛇類などは、かなり減っていると思うが、魚類については、やや減って来たかと感じる。 ・草木類は、自然に繁ってきていると思います。菌類の胞子で増える苔の類は、日陰と水分で繁殖。 ・緑道の植樹した桜の木、他手入れは地域の支援も必要に応じ歓迎と参加の要請も次世代のヒトづくり！ゴミの不法投棄や置き去りの瓶・缶・菓子袋・ペットボトルも減少していく啓発に！

簡易調査結果(8/12)

通し№	団体№	地点№	基本情報								調査項目									モニタリング地点の様子															
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点天気	天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	調査詳細1						気温（℃）	水のきれいさ			水量		ゴミ状況		生き物			植物				
														COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5 良）		色（無色1 2 3 4 5 濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5 とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5 強く感じる）	量（多い1 2 3 4 5 ない）	速さ（水面に波がある1 2 3 4 5 流れがない）	川面・海面（ない1 2 3 4 5 多い）	水際（ない1 2 3 4 5 多い）	生き物の種類（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5 いない）	種類（魚を含む）	水際（たくさん生えている1 2 3 4 5 いない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5 緑がない）	種類	（その他気づいたこと）	感想
98	22	86	藤前干潟クリーン大作戦実行委員会	2	愛知県	名古屋市港区	R5.8.7	9:15	新川	新川 新川橋 国道23号線	曇		27.5	4	0.5	0.02	0.5	0.1	4	33	－	1	1	3	5	1	3	5	5	普段釣り人が沢山来るエリアだが、魚は見当たらない。 鳥はダイサギ:2、アオサギ:1、ウ:1、カラス:2	2	3	ヨシ	COD値が4と低く良好。しかし透視度も32cmと低い。	名古屋港 最大満潮時刻 9:45 2.27m 最大干潮時刻 15:39 0.73m(中潮)潮の流れはない 満潮時刻に近い時間に採水・測定しており、名古屋港の水を測定しているのかも知れない。 時期的かと思うが生き物があまり見当たらない。
99	22	87	藤前干潟クリーン大作戦実行委員会	2	愛知県	名古屋市港区	R5.8.7	9:00	庄内川	庄内川 庄内橋 国道23号線	曇		26	5	1	0.05	1	0.1	4	33	2	1	1	3	5	1	3	4	5	ダイサギ:1、ウ:1	1	2	ヨシ	新川と比べCOD、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素の値が高い。	名古屋港 最大満潮時刻 9:45 2.27m 最大干潮時刻 15:39 0.73m(小潮)潮の流れはない 満潮時刻に近い時間に採水・測定しており、名古屋港の水を測定しているのかも知れない。 時期的かと思うが生き物があまり見当たらない。
100	23	88	みどりのまちづくりグループ	4	愛知県	春日井市廻間町	R5.8.18	9:00	庄内川水系・大	大谷川源流	曇		25.6	4	0.2	0.005	0.2	0.02	3	29	3	1	2	2	2	1	1	3	4	ウスバキトンボ・シオカラトンボ・メダカ	1	1	左岸:ウツギ、ヤマザクラ、ヤマボウシ、オニグルミ等13種みどりのまちづくりグループ植樹 右岸:アベマキ、アラカシ 水際:クズ、ササ、セイタカアワダチソウ、ムラサキツユクサ、ヨシ、ワルナスビ	その他調査 気温 29.0℃ 透視度 55゜	暑い日が続き雨も散発的にしか降らないため、畑の作物は悲惨な状態だが、水辺の植物はいつも以上に元気に見える。 例年6月中旬に見られるゲンジボタルが今年は6月初め頃から飛んでいたというのも、この暑さと関係があるのかもしれない。ゴミは全然落ちていなく、流れる水の様子も音も心地よい。
101	23	88	みどりのまちづくりグループ											4	0.5	0.005	0.2	0.05	3																
102	23	89	みどりのまちづくりグループ	4	愛知県	春日井市庄名町	R5.8.18	9:40	庄内川水系・内	泉橋（大谷、内津川合流）	曇		25.3	2	0.2	0.005	0.2	0.2	3	28.4	1	1	1	3	1	1	1	3	4	セグロセキレイ、ツチガエル、モンシロチョウ、シオカラトンボ、ハグロトンボ、アメンボ、メダカ	1	3	エノコログサ、オオマツヨイグサ、クズ、ジュズダマ、ヨシ	その他調査 気温 28.4℃ 透視度 65゜	大谷川との合流部付近は、両岸も川底も自然のままの気持ちのいい場所だが、ごみが捨てられていることが多かった。この日はゴミが全然落ちていなかったので、誰かが拾ってくれているようだ。大谷川ではみどりのまちづくりグループが年1回ゴミ拾いを行っているが、内津川でも清掃活動が広がってくると嬉しい。
103	23	89	みどりのまちづくりグループ											4	0.2	0.005	0.2	0.2	3																
104	23	90	みどりのまちづくりグループ	4	愛知県	春日井市上条河	R5.8.18	11:00	庄内川	上条河畔	晴		27.1	4	0.2	0.02	0.5	0.3	3	30.8	2	1	1	3	4	1	5	3	4	コシアキトンボ、ハグロトンボ、アメンボ	1	3	ヤナギ、イグサ、オオバコ、ヨシ	その他調査 気温 30.8 ℃ 透視度 68 ゜	庄内川の上条河畔林で平成19年から自然体感のイベントを開いていたが、河畔林はほぼ消滅し、ワンドの本流との境の部分が切り離されてしまい、自然観察イベントを開く環境ではなくなったので、令和1年にはイベントを中止した。河川敷が畑耕作や、オートバイの練習場やゴルフの練習場にしか利用されていないのは残念。
105	23	90	みどりのまちづくりグループ											8	0.5	0.02	0.5	0.3	3																
106	23	91	みどりのまちづくりグループ	4	愛知県	春日井市桜佐町	R5.8.18	10:30	庄内川水系・五	五反田橋	晴		28	4	0.5	0.2	3	0.3	3	30.4	3	2	3	3	3	1	4	3	2	ウスバキトンボ、アメンボ、コイ、不明(2cmくらいの魚多数)	3	3	エノキ、アレチノヌスビトハギ、クズ、セイタカアワダチソウ	その他調査 気温 30.4 ℃ 透視度 47 ゜	三方コンクリート護岸のコンクリートの橋の下という殺風景な場所だが、釣り人がいることが多く、この日は堤防を散歩している人が休憩に訪やって来た。花火の後片付けがされていなかったので回収した。(昨年は3カ所目で3袋のゴミを回収、今年は1袋で済んだが、全部が無神経に捨てられたゴミ。)
107	23	91	みどりのまちづくりグループ											4	0.5	0.2	4	0.4	3																
108	24	92	矢田・庄内川をきれいにする会	6	愛知県	名古屋市守山区	R5.7.15	12:08	庄内川	水分橋	晴		26.5	≧8	0.2	0.01	0.2	0.5	3		3	3	2	1	1	2	2				3	3			
109	24	93	矢田・庄内川をきれいにする会	8	愛知県	名古屋市守山区	R5.7.15	11:40	八田川	御幸樋門	曇		32.5	≧8	0.2	≧1	20	0.5	1		3	3	5	1	1	1	3	5	5		3	2		王子製紙廃水口、近くは生き物なし	
110	24	94	矢田・庄内川をきれいにする会	8	愛知県	名古屋市守山区	R5.7.15	11:03	庄内川	松川橋	曇		25.8	4	0	0.02	1	0.1	3		1	1	－	1	1	1	1	4	－		3	3	スジエビ、小ハゼ、ツバメ、モンシロチョウ	透視度:65cm	
111	25	95	養老町女性会議	11	岐阜県	養老町	R5.7.23	9:00	五日市川(上)	五日市川(上)	晴		23	4	0.2	0.02	0.2	0.02	4	28	3	3	2	1	3	3	3	5	5		5	5			
112	25	96	養老町女性会議	11	岐阜県	養老町	R5.7.23	9:00	五日市川(中)	五日市川(中)	晴		23	≧8	0.5	0.005	0.2	0.1	2		3	4	5	1	2	5	5	1	1	鯉	4	2			
113	25	97	養老町女性会議	11	岐阜県	養老町	R5.7.23	9:00	五日市川長池	五日市川長池	晴		23	2	0.5	0.02	0.5	0.05	3		4	3	2	1	3	2	2	4	4	鯉	1	1			岐阜商業高校・生徒3名、先生、保護者が参加、協力。今迄の調査より、こまかく調査、意見交流した。 次回より、生徒の自主的な意志により、それぞれ調査場所を決め、行い、海をきれいにと意見を述べ、心強く感じた。 キットの種類名が小さく、見にくいため、それぞれ種類別にシールを貼り、分けて間違いない様に努めた。 最後は先生に講師もしていただき、意義深い調査の一日でした。12:00までに終わりました。
114	25	98	養老町女性会議	11	岐阜県	養老町	R5.7.23	9:00	金草川	金草川	晴		23	2	2	0.02	1	0.05	4		3	2	2	1	3	3	3	5	5		1				

簡易調査結果(9/12)

通し№	団体№	地点№	基本情報									調査項目										モニタリング地点の様子															
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点天気	天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	調査詳細1							気温（℃）	水のきれいさ			水量		ゴミ状況		生き物			植物					
														COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5良）			色（無色1 2 3 4 5濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5強く感じる）	量（多い1 2 3 4 5ない）	速さ（水面に波がある1 2 3 4 5流れがない）	川面・海面（ない1 2 3 4 5多い）	水際（ない1 2 3 4 5多い）	生き物の種類（たくさんいる1 2 3 4 5いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5いない）	種類（魚を含む）	水際（たくさん生えている1 2 3 4 5いない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5緑がない）	種類	（その他気づいたこと）	感想
115	26	99	養老町生活と環境を考える会	3	岐阜県	養老郡養老町飯	R5.8.1	8:00	小畑川	小畑橋川上300m左岸	晴		28	4	0.2	0.05	0.2	0.1	3			1	2	2	4	5	3	3	3	5	トンボ、バッタ、水すまし	1	2	草	水中の生き物はあまりみかけない。堤防にはトンボ、バッタ、ベニシジミ、水すまし、がいました十日以上の晴天続きで水の流れはなかった	・住民が自分達で調査することが河の現実を知り、自分達の問題として啓発する原動力となると感じた。 ・小畑川堤は地域のボランティアで（40代～50代）草刈をしていただいており、トンボ、バッタなど提にはたくさんいた。
116	26	100	養老町生活と環境を考える会	3	岐阜県	養老郡養老町三	R5.8.1	8:00	牧田川右岸	養老町食肉センター近く	晴		30	6	0.5	0.05	0.5	0.05	2			1	2	3	4	5	3	3	1	2	カラス多数、白サギ多数、小魚少数、水すまし	1	3	ここ数年草や木を伐採されている。低木が生えている。	十日以上の晴天続きで例年の場所は水がな<200m程上流にて調査した。 水のたまりが出来、たくさんの魚がとじこめられ、多数のカラス、白サギが飛来していた。	十日以上の晴天続きで水量が少なくなりいつもより200m以上川上で調査した。水たまりが出来、多数の白さぎが飛来していた。 川の淵には、サッカーボール、ビニール袋、アイロン台などのゴミがありました。 近所の方の魚取り場になっているらしく調査中3人の方がみえました。近所の方の話では「上流にある、製薬会社、製油会社からの廃水で水は汚れているのではないか？」と言っていました。 結果について養老町の広報誌にて町民にお知らせし啓発していきます。
117	27	101	四つ葉会	10	岐阜県	揖斐郡池田町	R5.7.19	8:00	東川	池田小学校東	晴		25	5				0.05													ハグロトンボ、シオカラトンボ、小魚					No.1「県民の感覚による河川調査」とNo.2「パックテスト」の 結果から三つの川を比較すると、きれい順で「杭瀬川＞東川＞中川」となっている。
118	27	102	四つ葉会	10	岐阜県	揖斐郡池田町八	R5.7.19	8:00	中川	中川水郷公園	晴		25	5				0.02													アメンボ、ぼうふら、トンボ、シジミチョウ					
119	27	103	四つ葉会	10	岐阜県	揖斐郡池田町	R5.7.19	8:00	杭瀬川	八幡小学校北	晴		23.5	6				0.05													シオカラトンボ、シジミチョウ					
120	28	104	レッ津！夢みなとプラン推進協議会	2	三重県	津市	R5.8.21	11:30	岩田川河口	岩田川河口	晴		32	4	0.2	0.002	0.2	0.05	4			1	3	1	3	1	1	3	3	3	ボラ	5	5		採取した水に少し細かい浮遊物がみられた。	当協議会では、中部国際空港への高速船アクセス港である「津なぎさまち」周辺の水質環境について、当該取組を通じて継続的に調査を行っている。 今回の調査において採取した水を水道水と比較したところ、目視においては細かい浮遊物が多少みられるものの、着色や濁りは認められず、また、パックテストによる試薬調査においても、各調査項目ともに低値を示し、昨年度の調査結果と比較しても特に大きな変化はなかったことから、水域の環境は良好に保たれていることが確認できた。 伊勢湾流域圏が一体となって、このような調査を実施することは、自然環境の保全意識高揚の観点からも、非常に意義深いことであるため、今後も継続的な取り組みをお願いしたい。
121	29	105	渡し場かもめ会	50	愛知県	高浜市芳川町1丁	R5.8.6	8:15	衣浦港	衣浦港	晴		31	6	0.2	0.005	1	0.1	3			3	3		2	3	3	3	4	3		5	5		今年のゴミの収穫量は60kgであった。前年度に比較してゴミの量が減っていましたが、これは海岸に打ち上げられたゴミが潮が満潮となってもう一度海に放出流されるものです。	調査日は朝早くからハゼ釣りを楽しむ人で賑わっていました。つり日和は、皆さんたくさんのハゼを釣り上げ喜んでいます。 一方、多目的広場の西側海岸では、このように季節ごとに釣りを楽しむ人でにぎやかでありますが、依然とゴミの放置は目立っています。昨年から、ピンセットを使ってマイクロプラスチックを拾う試みをしています。一見、きれいに見える海岸もよく見ると、細かく小さくなったプラスチック等がたくさん落ちていいます。そこで、海の水質だけでなく、マイクロプラスチックにも関心を持ってもらいたいと思います。海をきれいにすることは私たちでは限られています。ゴミを捨てずに家に持ち帰ることを行っていきたい。
122	30	106	清水川を愛する会	20	岐阜県	岐阜市加納八幡	R5.8.20	10:00	新荒田川	加納八幡神社付近	曇		28	≧8	2	0.005	0.5	0.1	3			3	3	2	3	4	2	3	3	2	コイ・カモ・ミシシッピアカミミガメ	2	4	神社の横地点なのでイチョウ・シイの木、上流～下流に向かって。 他の地点では見かけない。	土砂の堆積があり、粗大ゴミなどがうまっている。 川の護岸に草などが茂っている。見た目に美しいとは言えない。 川底にヘドロなのか水草に何か附着している。時折黒いヘドロ状のものが流れている。	・見た目に感じる程、試薬の数字は悪くないのか。 ・すぐ上流に市の下水道処理場がある。水質の数字や時折流れてくる黒いヘドロ状のものと関係あるのか、、、。

簡易調査結果(10/12)

通し№	団体№	地点№	基本情報 団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点 天気	調査項目 天気(1晴 2曇 3雨)	水温(℃)	調査詳細1 COD(mg/L)	アンモニウム態窒素 NH4-N(mg/L)	亜硝酸態窒素 NO2-N(mg/L)	硝酸態窒素 NO3-N(mg/L)	りん酸態りん PO4-P(mg/L)	水のきれいさ(悪1 2 3 4 5 良)	気温(℃)	モニタリング地点の様子 水のきれいさ 色(無色1 2 3 4 5 濃い)	にごり(澄んでいる1 2 3 4 5 とても濁っている)	水のにおい(感じない1 2 3 4 5 強く感じる)	水量 量(多い1 2 3 4 5 ない)	速さ(水面に波がある1 2 3 4 5 流れがない)	ゴミ状況 川面・海面(ない1 2 3 4 5 多い)	水際(ない1 2 3 4 5 多い)	生き物 生き物の種類(たくさんいる1 2 3 4 5 いない)	魚の量(たくさんいる1 2 3 4 5 いない)	種類(魚を含む)	植物 水際(たくさん生えている1 2 3 4 5 いない)	周辺(木が多く生えている1 2 3 4 5 緑がない)	種類	その他(気づいたこと)	感想
123	1	107	神野建設	2	愛知県	田原市伊良湖町	R5.8.9	9:25	三河湾		晴		27	2	0.2	0.01	≦0.2	≦0.02	4		1	1	1	1	5	1	3	5	5	-	5	3	-	-	-
124	1	108	神野建設	2	愛知県	田原市伊川津町	R5.8.9	9:55	三河湾		雨		26	2	0.2	0.01	≦0.2	≦0.02	4		1	1	1	1	5	1	2	5	5	-	5	3	-	-	-
125	1	109	神野建設	2	愛知県	田原市白浜町	R5.8.9	10:25	三河湾		曇		24.5	2	0.2	0.01	≦0.2	≦0.02	4		1	1	1	1	5	2	2	5	5	-	5	3	-	-	-
126	1	110	神野建設	2	愛知県	豊橋市神野新田	R5.8.9	11:10	三河湾		曇		26.6	2	0.2	0.01	≦0.2	≦0.02	4		1	1	1	1	5	1	2	5	5	-	5	3	-	-	-
127	1	111	神野建設	2	愛知県	蒲郡市海陽町	R5.8.9	12:00	三河湾		曇		27	2	0.2	≦0.005	≦0.2	≦0.02	4		1	1	1	1	5	3	3	5	5	-	5	3	-	-	-
128	1	112	神野建設	2	愛知県	蒲郡市西浦町	R5.8.9	13:20	三河湾		曇		27	2	0.2	≦0.005	≦0.2	≦0.02	4		1	1	1	1	5	2	2	5	5	-	5	3	-	-	全個所を通じ水質は良好であった。 また、パックテストでは色の変化がなく測定範囲外なのかわからない物質もあり検査精度に不安が残った。 もう少し低い数値の物があるとより正確に測定できると感じた。 今回は台風6号の影響で時折豪雨となる変わりやすい天気であった。このためか水温が2～3℃低かった。
129	2	113	東芝プラントシステム株式会社	3	愛知県	名古屋市西区堀	R5.8.4	17:45	庄内川	地点① 庄内川　放水路付近	晴		31	≧8	0.5	0.2	1	0.2	3		3	2	1	3	2	1	1	-	-	不明	1	1	種類は不明ですが水際には、雑木や草が多数生息していました	水際に植物が生い茂り、河川に近づける場所が限られているため、あまり流れのない場所での採水となりました。	-
130	2	114	東芝プラントシステム株式会社	3	愛知県	名古屋市西区堀	R5.8.3	18:30	庄内川	地点② 庄内川　新名西橋付近	晴		31	≧8	0.5	0.2	5	0.1	3		3	1	1	3	3	1	1	-	-	不明	3	3	護岸が整備され量は少ないですが雑木や草が生息していました	水際から川を目視した際は少し濁っているように見えましたが、採水したら想像より透明でにおいもありませんでした	平成27年度から参加させていただき今年9回目になりました。 私たちに出来ることはわずかですが、定点モニタリングを継続することで伊勢湾の再生に少しでも寄与できればと思います。 この活動により多くの方が参加され、収集されたデータにより伊勢湾流域圏が再生され次世代に継承されることを願っております。
131	3	115	名古屋みなと建設工事安全連絡協議会	8	愛知県	弥富市	R5.8.4	9:10	名古屋港	弥富ふ頭　海面下0.5m(上層)	晴		29	2	0.2	0.005	0.2	0.02	4		3	3	1	3	2	1	3	5	5	-	5	5	-	-	-
132	3	115	名古屋みなと建設工事安全連絡協議会		愛知県	弥富市	M33.1.0	0:00	名古屋港	弥富ふ頭　海面下1.0m(下層)	晴		28	2	0.2	0.01	0.2	0.02	4		3	3	1	3	2	1	3	5	5	-	5	5	-	-	-
133	3	116	名古屋みなと建設工事安全連絡協議会	8	愛知県	弥富市	R5.8.4	9:10	名古屋港	弥富ふ頭　海面下0.5m(上層)	晴		29.5	4	0.2	0.005	0.2	0.05	4		3	3	1	3	4	1	1	5	5	-	-	-	-	-	-
134	3	116	名古屋みなと建設工事安全連絡協議会		愛知県	弥富市	M33.1.0	0:00	名古屋港	弥富ふ頭　海面下1.0m(下層)	晴		27	2	0.2	0.005	0.2	0.02	4		3	3	1	3	2	1	1	5	5	-	-	-	-	-	-
135	3	117	名古屋みなと建設工事安全連絡協議会	8	愛知県	弥富市	R5.8.4	9:20	名古屋港	高潮鍋田堤　海面下0.5m(上層)	晴		29.5	2	0.2	0.005	0.2	0.02	4		-	-	1	2	2	1	1	5	5	-	-	-	-	-	-
136	3	117	名古屋みなと建設工事安全連絡協議会		愛知県	弥富市	M33.1.0	0:00	名古屋港	高潮鍋田堤　海面下1.0m(下層)	晴		28	2	0.2	0.005	0.2	0.02	4		3	2	1	2	2	1	1	5	5	-	-	-	-	-	-
137	3	118	名古屋みなと建設工事安全連絡協議会	8	愛知県	弥富市	R5.8.4	9:35	名古屋港	西3区　海面下0.5m(上層)	晴		29.5	0	0.2	0.005	0.2	0.02	4		3	3	3	3	2	1	1	5	5	-	-	-	-	-	-
138	3	118	名古屋みなと建設工事安全連絡協議会		愛知県	弥富市	M33.1.0	0:00	名古屋港	西3区　海面下1.0m(下層)	晴		25.5	0	0.2	0.01	0.2	0.02	4		3	3	5	3	2	1	1	5	5	-	-	-	-	-	-
139	4	119	東洋建設株式会社	2	愛知県	東海市新宝町	R5.7.14	11:30	天白川		曇		24	6	2	0.2	1	0.2	2		4	4	1	3	4	2	2	4	3	-	3	3	-	-	-
140	5	120	株式会社東海環境調査	2	三重県	三重郡川越町亀	R5.7.20	11:21	朝明川河口付近		晴		29.2	4	0.2	0.05	0.2	0.05	2		4	4	3	4	1	3	4	4	4	メダカ	5	4	雑草	現場状況 ・潮干狩り客が数人居たが、基本的には人が入る場所ではない。 ・調査した時間は引き潮であった。 ・当日のこの時間は気温32℃	・弊社の馴染みの調査地点で、桑名・四日市市内で海岸漂着物が比較的多めである当地点を選定した。 ・比較的、人が多数集まらないポイントなので、自然の形で採水出来たと思う。 ・調査結果から、比較的水が濁っており、汚染されているように思える。
141	5	121	株式会社東海環境調査	2	三重県	四日市市楠町小	R5.7.14	13:35	吉崎海岸		曇		29.5	4	0.2	0.05	0.2	0.05	4		2	2	1	3	1	3	4	5	5	-	5	3	雑草	現場状況 ・当海岸の場所への進入は容易でなく、数人の釣り客が居た。 ・当日のこの時間は32℃であった。	・周辺の漂着物は灌木・流木が目立ち、その他はプラスチック類が主である。 ・採水した水は濁りがほぼない。
142	1	122	桑名市立光陵中学校　自然科学部	17	三重県	桑名市	R5.7.21	9:15	員弁川		晴		18	4	0.2	0.005	0.2	0.05	4			2	1	3	3	2	2	3	1	ナマズ、アメンボ	4	3	-	比較的大きな個体が少なく、小さな個体が浅瀬に生息していた。また、ゲンゴロウやアメンボなどの虫も多く、植物も周辺が開けた所に良く生息していた。	・山の方にあった雪の影響か、水かさが増しており、更に足場が不安定であったため、調査が難しかった。しかし、部員からは「楽しかった」という感想があった。 ・例年と比べ、水かさと共に、流れが速かった。 ・天気は不安定だった。 ・例年と比べ、作業はスムーズに進んだが、パックテストで異常な値が出ていた。 ・今回は、川魚を数匹、ナマズを一匹捕獲する事ができた。

簡易調査結果(11/12)

基本情報												調査項目									モニタリング地点の様子															
											地点			調査詳細1							水のきれいさ			水量		ゴミ状況		生き物			植物				
通し№	団体№	地点№	団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	天気	天気（1晴 2曇 3雨）	水温（℃）	COD（mg／L）	アンモニウム態窒素 NH4-N（mg／L）	亜硝酸態窒素 NO2-N（mg／L）	硝酸態窒素 NO3-N（mg／L）	りん酸態りん PO4-P（mg／L）	水のきれいさ（悪1 2 3 4 5良）	気温（℃）	色（無色1 2 3 4 5濃い）	にごり（澄んでいる1 2 3 4 5とても濁っている）	水のにおい（感じない1 2 3 4 5強く感じる）	量（多い1 2 3 4 5ない）	速さ（水面に波があるか1 2 3 4 5流れがない）	川面・海面（ない1 2 3 4 5多い）	水際（ない1 2 3 4 5多い）	生き物の種類（たくさんいる1 2 3 4 5いない）	魚の量（たくさんいる1 2 3 4 5いない）	種類（魚を含む）	水際（たくさんある1 2 3 4 5いない）	周辺（木が多く生えている1 2 3 4 5緑がない）	種類	その他（気づいたこと）	感想
143	2	123	菰野町立八風中学校	7	三重県	三重郡菰野町	R5.7.28	9:35	田光川		晴		26	0.2	0.5	0.005	0.2	0.05	3		1	1	1	2	3	1	1	3	1	-	1	1	-	-	幼稚園や学校に近いから、川はちょっと汚いかなと思っていたが、全くそんなことはなく思っていたよりも魚が多く、綺麗でびっくりしました。ゴミも落ちてなかったからよかったです。 生物調査では、最初の方は大きな魚や小さな魚が川全体に広がって泳いでいたけれど、五分位経った内に私達を警戒して川の奥の方の虫取り網が届かないような、端の方にしか泳がなくなっていました。 魚も泳いでいたから急に捕まえられえるから驚いたのではないかと思いました。 メチャクチャ暑かったですが水質調査や生物をとっての観察ができてよかったし、楽しかったです。川のことに少し詳しくなったと思いました。
144	1	124	石井　邦治(柳稲葉山観測所)	2	愛知県	額田郡幸田町	R5.8.20	8:30	拾石川	拾石川	晴		-	≧8	0.2	0.01	0.2	0.2	5		1	1	1	3	2	1	1	3	2	アブラハヤ・ヤゴ・ハグロトンボ	1	1	桜・田	今回も昨年同様「ガサガサ」を実施し、生き物の生態調査を実施しましたが、昨年と比較して生き物の種類・数共に非常に減少しているような気がしました。 昨年はエビカニ類・ヤゴ・タニシなど多くの生き物を捕獲することができたのですが、今回は数匹のヤゴしか捕獲することができませんでした。 調査個所は従来、「ゲンジボタル」の生息地なのですが、本年は生息数が激減しており、来年以降はどうなってしまうのか懸念されています。 6/2の豪雨（総降水量340mm） 8/15の台風（総降水量170mm） 酷暑（平均最高気温・・・6月：27℃　7月：33℃　8月：32℃） 上記のように、今夏は非常に降水量が多く（一度に降る雨の量が非常に多い）、また日平均気温が非常に高い日が続いているので生き物にも様々な影響があったのではないかと推測されます。	-
145	1	125	石井　邦治(柳稲葉山観測所)	2	愛知県	蒲郡市西浦町	R5.8.20	10:00	三河湾	三河湾　松島	晴		-	2	0.2	0.02	0.2	0.1	5		1	1	1	3	3	2	2	3	3	キス・タニシなど	3	3	松	西浦町　松島で水質調査を実施した。 水は澄んでいてきれいでした。 周辺の山には、6/2の豪雨により、がけ崩れが起きている箇所があり、改めて6/2の豪雨の被害の大きさを感じることになりました。	-
146	1	126	石井　邦治(柳稲葉山観測所)	2	愛知県	蒲郡市形原町	R5.8.20	11:30	三河湾	三河湾　春日浦公園	晴		-	0	0.2	0.005	0.2	0.02	4		2	2	2	3	3	1	1	3	3	貝	5	5	-	昨年同様に蒲郡市形原町春日浦公園で水質調査を実施しました。 海岸にはゴミもなく、地域住民の方々のご協力もあるのかわかりりませんが、手入れが行き届いているとの印象を昨年同様感じることが出来ました。 水も濁りもほとんどなく、水質もきれいな状況であると感じました。	昨年に引き続き、「伊勢湾流域圏一斉モニタリング」に参加させていただきありがとうございます。 6/2の記録的豪雨・8/15の台風・この夏の酷暑の影響なのかわかりませんが、各調査個所とも、昨年と比較して生き物の種類・数共に減少している感じをうけました。来年以降、この影響がどのように出てくるのか懸念されます。 調査個所の水質は非常に良好であると思われます。この状態が継続・また、さらに改善されるよう、海岸保全活動などに参加していきたいと思っています。 来年も調査に参加させていただきたいと思いますので。よろしくお願いいたします。

簡易調査結果(12/12)

通し№	団体№	地点№	基本情報									調査項目								モニタリング地点の様子															
			団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	調査時間	河川・湖沼・海域名	地点名	地点天気	天気(1晴 2曇 3雨)	水温(℃)	調査詳細1						気温(℃)	水のきれいさ			水量		ゴミ状況		生き物			植物			その他(気づいたこと)	感想
														COD(mg/L)	アンモニウム態窒素 NH4-N(mg/L)	亜硝酸態窒素 NO2-N(mg/L)	硝酸態窒素 NO3-N(mg/L)	りん酸態りん PO4-P(mg/L)	水のきれいさ(悪1 2 3 4 5良)		色(無色1 2 3 4 5濃い)	にごり(澄んでいる1 2 3 4 5とても濁っている)	水のにおい(感じない1 2 3 4 5強く感じる)	量(多い1 2 3 4 5ない)	速さ(水面に波がある1 2 3 4 5流れがない)	川面・海面(ない1 2 3 4 5多い)	水際(ない1 2 3 4 5多い)	生き物の種類(たくさんいる1 2 3 4 5いない)	魚の量(たくさんいる1 2 3 4 5いない)	種類(魚を含む)	水際(たくさん生えている1 2 3 4 5いない)	周辺(木が多く生えている1 2 3 4 5緑がない)	種類		
147	2	127	藤原 聴(豊川水質調査隊)	4	愛知県	豊橋市	R5.8.22	9:30	豊川	①渡津橋	晴		28	4	0.5	0.05	0.2	0.05	4		3	1	1	1	1	1	3	5	5	見えない	3	3	藻がはえている	意外に水量多く、水も少し色がある程度で、においもなかった。 2・3日前にかなり雨が降った。	3年間、梅田川(R3)、柳生川(R4)と今回(R5)の豊川の観察をすることができ、ありがとうございました。 孫3人も興味をもってきたように思います。 3つの川は、その地域・場所の特徴がよく表れたデータであったと思います。 より良い水環境にして、温暖化も防ぎ、住み良い地域にするために、できることを家族で話し合っていきます。 「川の水調査セット」等ありがとうございました。 皆様のご活躍をおいのり致します。 R5.8.24 藤原聴
148	2	128	藤原 聴(豊川水質調査隊)	4	愛知県	豊橋市	R5.8.22	9:54	豊川	②吉田大橋	晴		26	0	0.2	0.005	0	0.05	4		3	3	1	1	1	2	1	5	5	見えない	1	1	–	囲りは、草木が茂り、水もゆったり流れていた。 鳥、魚は見えず。	–
149	2	129	藤原 聴(豊川水質調査隊)	4	愛知県	豊橋市	R5.8.22	11:15	豊川	③下条橋	晴		27	4	0.2	0.005	0.2	0.02	4		3	2	3	1	1	2	1	5	5	見えない	1	1	–	草木に囲まれて、ゆったりと流れていた。	–
150	2	130	藤原 聴(豊川水質調査隊)	4	愛知県	豊橋市	R5.8.22	11:47	豊川(放水路)	④つかだ橋	晴		31	4	0.5	0.005	0.1	0.1	4		3	1	1	3	1	1	1	5	5	–	1	2	–	放水路であり、他の地点と比べ、水量が少なく、水温も高かった。 川の中にブロックが敷き詰められ、草が繁茂していた。	–
151	2	131	藤原 聴(豊川水質調査隊)	4	愛知県	豊橋市	R5.8.22	12:33	豊川	⑤当古橋	晴		28	0	0.2	0.005	0.2	0.02	4		3	2	1	1	1	2	1	1	5	ウ、サギ	1	1	–	–	–
152	2	132	藤原 聴(豊川水質調査隊)	4	愛知県	豊橋市	R5.8.22	10:35	豊川支流朝倉	⑥飽海橋	晴		27	2	0.2	0.02	0.5	0.1	5		2	1	1	3	3	1	1	3	3	–	1	1	–	ホタルの朝倉川であり、橋の上からは小魚が群れているのが見えた。 水質も他の場所より良好。	–

分析による水質調査(1/2)

通しNo.	団体No.	陸域海域	団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	河川・湖沼・海域名	地点名	天気	水温(℃)	COD(mg/L)	アンモニウム態窒素 NH4-N(mg/L)	亜硝酸態窒素 NO2-N(mg/L)
1	1	陸域	岐阜県可児市(市民部環境課)	-	岐阜県	可児市	R5.8.22	可児川	渕之上橋(B)		28	4.7		
2	1	陸域	岐阜県可児市(市民部環境課)	-	岐阜県	可児市	R5.8.22	可児川	矢作田橋(B)		29.5	5.1		
3	1	陸域	岐阜県可児市(市民部環境課)	-	岐阜県	可児市	R5.8.22	可児川	子守大橋(B)		29.4	4.6		
4	1	陸域	岐阜県可児市(市民部環境課)	-	岐阜県	可児市	R5.8.22	可児川	広見橋(B)		30.4	4.6		
5	1	陸域	岐阜県可児市(市民部環境課)	-	岐阜県	可児市	R5.8.22	可児川	鳥屋場橋(B)		30.3	4.5		
6	1	陸域	岐阜県可児市(市民部環境課)	-	岐阜県	可児市	R5.8.22	可児川	二の井大橋(C)		30.9	4.2		
7	1	陸域	岐阜県可児市(市民部環境課)	-	岐阜県	可児市	R5.8.22	可児川	はね橋(C)		29.9	3.8		
8	1	陸域	岐阜県可児市(市民部環境課)	-	岐阜県	可児市	R5.8.22	瀬田川	山岸小橋		30.1	5.1		
9	1	陸域	岐阜県可児市(市民部環境課)	-	岐阜県	可児市	R5.8.22	中郷川	可児川合流前		29.9	4		
10	1	陸域	岐阜県可児市(市民部環境課)	-	岐阜県	可児市	R5.8.22	姫川	脇田橋		30.7	2.9		
11	1	陸域	岐阜県可児市(市民部環境課)	-	岐阜県	可児市	R5.8.22	久々利川	大森大橋		32.8	5		
12	1	陸域	岐阜県可児市(市民部環境課)	-	岐阜県	可児市	R5.8.22	谷迫間川	可児川合流前		30.5	4.1		
13	1	陸域	岐阜県可児市(市民部環境課)	-	岐阜県	可児市	R5.8.22	横市川	湯之島橋		29.5	3.3		
14	1	陸域	岐阜県可児市(市民部環境課)	-	岐阜県	可児市	R5.8.22	矢戸川	中切川合流前		30	2.7		
15	1	陸域	岐阜県可児市(市民部環境課)	-	岐阜県	可児市	R5.8.22	山座川	国道41号線下		28	4		
16	1	陸域	岐阜県可児市(市民部環境課)	-	岐阜県	可児市	R5.8.22	大森川 上流	立石橋		28.8	2.5		
17	1	陸域	岐阜県可児市(市民部環境課)	-	岐阜県	可児市	R5.8.22	大森川 下流	岩端橋		31.5	3.3		
18	1	陸域	岐阜県可児市(市民部環境課)	-	岐阜県	可児市	R5.8.22	久々利川	森本橋		33.3	4.2		
19	1	陸域	岐阜県可児市(市民部環境課)	-	岐阜県	可児市	R5.8.22	中郷川	二野中橋		32.4	5.9		
20	1	陸域	岐阜県可児市(市民部環境課)	-	岐阜県	可児市	R5.8.22	中切川	駒返橋		27.5	2.89		
21	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	長良川中流	長良橋	晴	27	2		
22	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	長良川下流	穂積大橋	晴	27.3	2.4		
23	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	伊自良川上流	本郷橋	晴	23.7	1.7		
24	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	荒田川	出村	晴	29.5	3.7		
25	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	鳥羽川	寺内橋	晴	29.3	3.6		
26	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	鳥羽川	伊自良川合流前	晴	27	2.5		
27	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	境川上流	高田橋	晴	29.5	3.6		
28	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	境川上流	東辰新橋	晴	29.2	5.3		
29	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	境川下流	境川橋	晴	29	5.6		
30	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	新荒田川	第1祈年橋	晴	29.4	4.8		
31	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	新荒田川	市場橋	晴	29.9	4.8		
32	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	福富川	童子橋	曇	30.6	3.2		
33	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	山田川	長良川合流前	曇	29.7	3.1		
34	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	論田川	日東橋	曇	24.2	2		
35	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	大江川	日置江高桑大橋	晴	27.2	3.9		
36	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	天神川	鳥羽川合流前	晴	26.1	1.5		
37	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	正木川	伊自良川合流前	曇	32	4.2		
38	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	早田川	伊自良川合流前	曇	28.5	1.7		
39	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	板屋川	伊自良川合流前	曇	30.9	2.6		
40	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	両満川	長良川合流前	晴	22.8	2.6		
41	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	清水川	清水橋	晴	21.5	0.8		
42	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	岩戸川	新荒田川合流前	晴	30.5	5.1		
43	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	石田川	岐阜女子大前	晴	29.7	3.2		
44	2	陸域	岐阜市(環境部環境保全課)	-	岐阜県	岐阜市	R5.8.2	新堀川	伊自良川合流前	曇	32.6	6.2		
45	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	土岐川	釜戸町下切(県神川合流前	晴	29.7	3.8		
46	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	土岐川	釜戸町町屋(佐々良木川合	晴	31.1	3.5		
47	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	土岐川	土岐町市原(小里川合流前	晴	28.9	4.1		
48	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	小里川	土岐町益見(土岐川合流前	晴	29.5	4		
49	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	土岐川	土岐町(明徳橋上流)	晴	28.3	3.4		
50	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	土岐川	小田町下小田(和合)	晴	29.7	5.4		
51	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	小里川	稲津町小里(大川川合流前	晴	28.2	3.4		
52	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	小里川	稲津町小里(萩原川合流前	晴	29.9	3.3		
53	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	県神川	釜戸町下荻の下(土岐川合	晴	30.8	7.2		
54	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	佐々良木川	釜戸町上平(土岐川合流前	晴	27.2	2.3		
55	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	足又川	滝吟湖(流入水)	晴	28.4	4.5		
56	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	竜吟湖	余水吐	晴	28.2	5.1		
57	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	不動川	滝吟の滝(釜戸町)	晴	28.4	3.7		
58	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	万尺川	須野志町(土岐川合流前)	晴	29.1	3.1		
59	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	狭間川	松ヶ瀬町(土岐川合流前)	晴	30.1	6		
60	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	猿爪川	陶町猿爪元町(丸二製陶所	晴	29.9	3.5		
61	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	大川川	稲津町小里(小里川合流前	晴	29.9	2.3		
62	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	萩原川	稲津町小里(小里川合流前	晴	28.7	2.7		
63	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	日吉川	白倉川合流地点(本郷橋下	晴	29.5	6.1		
64	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	日吉川	明世町月吉(天狗橋下)	晴	29.6	3.7		
65	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	平岩川	日吉町平尾	晴	28.1	5.5		
66	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	南垣外川	日吉川南垣外橋	晴	29	3.3		
67	3	陸域	岐阜県瑞浪市	-	岐阜県	瑞浪市	R5.7.27	高松川	日吉町	晴	28.1	7.8		
68	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.7.25	伊勢湾	a1(観測深度:0)		27.433			
69	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.7.25	伊勢湾	a2(観測深度:0)		27.718			
70	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.7.25	伊勢湾	a3(観測深度:0)		27.566			
71	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.7.25	伊勢湾	a4(観測深度:0)		27.531			
72	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.7.25	伊勢湾	a5(観測深度:0)		28.195			
73	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.7.25	伊勢湾	a6(観測深度:0)		28.527			
74	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.7.25	伊勢湾	b1(観測深度:0)		28.068			
75	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.7.25	伊勢湾	b2(観測深度:0)		27.918			
76	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.7.25	伊勢湾	b3(観測深度:0)		26.875			
77	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.7.25	伊勢湾	b4(観測深度:0)		27.249			
78	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.7.25	伊勢湾	b5(観測深度:0)		28.171			
79	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.7.25	伊勢湾	b6(観測深度:0)		29.169			
80	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.7.25	伊勢湾	b7(観測深度:0)		28.343			
81	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.8.28	伊勢湾	c1(観測深度:0)		28.358			
82	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.8.28	伊勢湾	c2(観測深度:0)		28.616			
83	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.8.28	伊勢湾	c3(観測深度:0)		29.07			
84	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.8.28	伊勢湾	c4(観測深度:0)		29.398			
85	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.8.28	伊勢湾	c5(観測深度:0)		29.448			
86	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.8.28	伊勢湾	c6(観測深度:0)		29.734			
87	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.8.28	伊勢湾	c7(観測深度:0)		29.691			
88	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.8.28	伊勢湾	c8(観測深度:0)		29.325			
89	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.8.28	伊勢湾	c9(観測深度:0)		29.903			
90	4	海域	第四管区海上保安本部 海洋情報部		愛知県・三重県		R5.8.28	伊勢湾	c10(観測深度:0)		29.098			
91	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	中ノ川	中ノ川橋	晴	29.2			
92	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	田中川	新三行橋	晴	25.6			
93	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	田中川	汐見橋	晴	27.6			
94	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	美濃屋川	美濃屋橋	晴	27			
95	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	安濃川	安濃橋	晴	24.4			
96	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	穴倉川	神社橋	晴	25.8			
97	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	岩田川	五五六橋	晴	27.7			
98	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	相川	新相川橋	晴	28.4			
99	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	天神川	東天神橋	晴	26.6			
100	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	長野川	一峯橋	晴	24.9			
101	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	榊原川	中村橋	晴	24.9			
102	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	蛇川	西浦橋	晴	26.6			
103	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	垣内川	算所橋	晴	23.9			
104	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	山田野川	八幡橋	晴	23.9			
105	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	大村川	沖広橋	晴	24.9			
106	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	三ヶ野川	青野橋	晴	26.6			
107	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	弁天川	坂本橋	晴	25.1			
108	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	波瀬川	八太橋	晴	26.3			
109	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	雲出川	須渕橋	晴	22.6			
110	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	雲出川	赤岩橋	晴	25.1			
111	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	名張川	美杉御杖大橋	晴	21.9			
112	5	陸域	三重県津市		三重県	津市	R5.8.30	名張川	飯垣内橋	晴	21.7			
113	6	海域	四日市港管理組合		三重県	四日市市	R5.8.2		ST-20(上層)		30.6	2.1		
114	6	海域	四日市港管理組合		三重県	四日市市	R5.8.2		ST-21(上層)		30.3	2.1		
115	6	海域	四日市港管理組合		三重県	四日市市	R5.8.2		ST-25(上層)		29.6	2.3		
116	6	海域	四日市港管理組合		三重県	四日市市	R5.8.2		ST-30(上層)		30.3	2.9		
117	6	海域	四日市港管理組合		三重県	四日市市	R5.8.2		ST-31(上層)		30.8	2.4		
118	6	海域	四日市港管理組合		三重県	四日市市	R5.8.2		ST-20,21,30,31 C類型Ⅳ類型			8		
119	6	海域	四日市港管理組合		三重県	四日市市	R5.8.2		ST-25 A類型Ⅲ類型			2		
120	7	海域	知多建設事務所管内(愛知県建設部		愛知県		R5.8.2	衣浦西部	H:上層	曇	32.5	5.3	0.24	<0.01
121	7	海域	知多建設事務所管内(愛知県建設部		愛知県		R5.8.2	衣浦西部	K:上層	曇	32	4.3	0.09	<0.01
122	7	海域	知多建設事務所管内(愛知県建設部		愛知県		R5.8.2	衣浦西部	N:上層	曇	32.3	5.2	0.06	0.01
123	7	海域	知多建設事務所管内(愛知県建設部		愛知県		R5.8.2	衣浦西部	P:上層	曇	32.5	4.7	0.19	0.01
124	8	海域	知立建設事務所管内(愛知県建設部		愛知県		R5.8.2	五箇村川	緒川橋	晴	32.5	9	0.21	0.04
125	8	海域	知立建設事務所管内(愛知県建設部		愛知県		R5.8.2	境川	境川橋	晴	30.5	7.4	0.14	0.04
126	8	海域	知立建設事務所管内(愛知県建設部		愛知県		R5.8.2	逢妻川	市原橋	晴	29	6.4	0.21	0.05
127	8	海域	知立建設事務所管内(愛知県建設部		愛知県		R5.8.2	下り松川	天王橋	晴	32	5.3	0.45	0.12
128	8	海域	知立建設事務所管内(愛知県建設部		愛知県		R5.8.2	猿渡川	猿渡大橋	晴	29	5.1	0.19	0.02
129	8	海域	知立建設事務所管内(愛知県建設部		愛知県		R5.8.2	蜆川	権現橋	晴	30.5	5.8	0.17	0.01
130	8	海域	知立建設事務所管内(愛知県建設部		愛知県		R5.8.2	吹戸川	吹戸川	晴	32	6.5	0.1	0.02
131	8	海域	知立建設事務所管内(愛知県建設部		愛知県		R5.8.2	堀川	堀川橋	晴	30.5	6.1	4.1	0.19
132	8	海域	知立建設事務所管内(愛知県建設部		愛知県		R5.8.2	衣浦	境川・猿渡川合流点	晴	30	5.2	0.16	0.03
133	8	海域	知立建設事務所管内(愛知県建設部		愛知県		R5.8.2	衣浦	A:上層	晴	30.4	5.6	0.11	0.03
134	8	海域	知立建設事務所管内(愛知県建設部		愛知県		R5.8.2	衣浦	I:上層	晴	31.5	5.1	0.01	<0.01
135	8	海域	知立建設事務所管内(愛知県建設部		愛知県		R5.8.2	衣浦	M:上層	晴	31.5	4	<0.01	<0.01
136	9	陸域	一宮建設事務所管内		愛知県		R5.8.18	五条川	広瀬橋	晴	27	4.6	0.09	0.01
137	9	陸域	一宮建設事務所管内		愛知県		R5.8.18	五条川	伝法寺橋	曇	26.5	4.8	0.09	0.02
138	9	陸域	一宮建設事務所管内		愛知県		R5.8.18	青木川	五千橋	曇	26.1	4.1	0.09	0.04
139	9	陸域	一宮建設事務所管内		愛知県		R5.8.3	福田川	秋竹橋	曇	27.5	5.9	0.55	0.069
140	9	陸域	一宮建設事務所管内		愛知県		R5.8.3	領内川	巡見橋	晴	28.6	6.2	0.69	0.036
141	9	陸域	一宮建設事務所管内		愛知県		R5.8.3	善太川	佐屋10号橋	晴	29.3	6.5	0.55	0.06
142	9	陸域	一宮建設事務所管内		愛知県		R5.8.3	日光川	本甲一色橋	曇	26.8	5.2	0.18	0.02
143	9	陸域	一宮建設事務所管内		愛知県		R5.8.3	日光川	大正橋	曇	27.7	4.7	0.18	0.02
144	9	陸域	一宮建設事務所管内		愛知県		R5.8.3	三宅川	雁橋	曇	26.5	5.2	0.28	0.03
145	9	陸域	一宮建設事務所管内		愛知県		R5.8.3	福田川	長田橋	曇	27	4	0.26	0.04
146	9	陸域	一宮建設事務所管内		愛知県		R5.8.3	野府川	江向橋	曇	30.2	5.1	0.24	0.03
147	9	陸域	一宮建設事務所管内		愛知県		R5.8.3	領内川	甲橋	曇	27.4	6.4	0.51	0.02
148	10	陸域	尾張建設事務所管内		愛知県		R5.8.9	矢戸川	大市場橋	晴	28	2.8	<0.05	<0.05
149	10	陸域	尾張建設事務所管内		愛知県		R5.8.9	巾下川	大島橋	晴	28	2.9	<0.05	<0.05
150	10	陸域	尾張建設事務所管内		愛知県		R5.8.9	巾下川	巾下川橋	晴	28	3.9	<0.05	<0.05
151	10	陸域	尾張建設事務所管内		愛知県		R5.8.9	排水機場放流口	大市場排水機場	晴	28	3.3	<0.05	<0.05
152	10	陸域	尾張建設事務所管内		愛知県		R5.8.10	新川西部流域下水道	新川No.3	晴	29	4.7	<0.05	0.07
153	10	陸域	尾張建設事務所管内		愛知県		R5.8.10	新川西部流域下水道	西田中放水路	晴	28	12	4.7	<0.05
154	10	陸域	尾張建設事務所管内		愛知県		R5.8.10	新川西部流域下水道	弁天ポンプ場流入水路	晴	28	8.7	<0.05	0.9
155	10	陸域	尾張建設事務所管内		愛知県		R5.8.10	新川西部流域下水道	二ツ杁ポンプ場流入水路	晴	29	12	3.7	0.75
156	10	陸域	尾張建設事務所管内		愛知県		R5.8.9	新川東部流域下水道	鴨田川 A-1	晴	28	5.8	<0.05	0.05
157	10	陸域	尾張建設事務所管内		愛知県		R5.8.9	新川東部流域下水道	鴨田川 A-2	晴	28.5	5	<0.05	0.05
158	10	陸域	尾張建設事務所管内		愛知県		R5.8.9	新川東部流域下水道	堂前川	晴	28	4.5	<0.05	0.05
159	10	陸域	尾張建設事務所管内		愛知県		R5.8.9	新川東部流域下水道	電車川	晴	28	4.5	<0.05	<0.05
160	11	海域	海部建設事務所管内		愛知県		R5.8.29	名古屋港	St.1下層	晴	29.8	4.3	0.08	0.023
161	11	海域	海部建設事務所管内		愛知県		R5.8.29	名古屋港	St.2下層	晴	27.2	2	0.03	0.22
162	11	海域	海部建設事務所管内		愛知県		R5.8.29	名古屋港	St.3上層	晴	30	5.6	0.01	0.004
163	12	海域	東三河建設事務所管内		愛知県		R5.8.1	豊川	S-2上層	晴	31.8	2.8	0.13	<0.01
164	12	海域	東三河建設事務所管内		愛知県		R5.8.1	豊川	S-4上層	晴	31.3	3.3	0.03	<0.01
165	12	海域	東三河建設事務所管内		愛知県		R5.8.1	豊川	S-5上層	晴	31.7	2.9	0.02	<0.01
166	12	海域	東三河建設事務所管内		愛知県		R5.8.1	豊川	S-8上層	晴	31	2.8	0.08	<0.01
167	12	海域	東三河建設事務所管内		愛知県		R5.8.1	豊川	S-11'上層	晴	31.2	3.6	0.06	<0.01

分析による水質調査(2/2)

通しNo.	団体No.	陸域海域	団体名	参加人数	都道府県名	市区町村名	調査年月日	河川・湖沼・海域名	地点名	天気	水温(℃)	COD(mg/L)	NH4-N(mg/L)	NO2-N(mg/L)	NO3-N(mg/L)	PO4-P(mg/L)	気温(℃)
168	13	陸域	西三河建設事務所管内		愛知県		R5.8.2	北浜川	刈宿橋	晴	31.5	8.4	0.12	0.78	0.86		32
169	13	陸域	西三河建設事務所管内		愛知県		R5.8.2	平坂入江	寺津橋	晴	34	7.3	0.6	0.05	0.43		32.4
170	13	海域	西三河建設事務所管内		愛知県		R5.8.2	衣浦	Q:上層	晴	33.4	4.4	0.22	<0.01	0.29		31.1
171	13	海域	西三河建設事務所管内		愛知県		R5.8.2	衣浦	T:上層	曇	33.5	4.6	0.1	<0.01	0.09		31.8
172	13	海域	西三河建設事務所管内		愛知県		R5.8.2	衣浦	①:上層	晴	33	4.5	0.16	<0.01	0.25		31.2
173	13	海域	西三河建設事務所管内		愛知県		R5.8.2	衣浦	②:上層	曇	33	4.4	0.17	<0.01	0.28		31.5
174	13	海域	西三河建設事務所管内		愛知県		R5.8.2	衣浦	③:上層	曇	33.1	4.6	0.19	<0.01	0.19		31.5
175	13	海域	西三河建設事務所管内		愛知県		R5.8.2	衣浦	④:上層	曇	32.5	4.6	0.21	<0.01	0.06		32
176	13	海域	西三河建設事務所管内		愛知県		R5.8.2	衣浦	⑤:上層	曇	32.6	4.4	0.27	<0.01	0.05		31.2
177	14	海域	伊勢湾再生 事務局				R5.7.26	伊勢湾	調査点1 海面下 0.5m 表層				<0.01	<0.002	<0.01	0.003	
178	14	海域	伊勢湾再生 事務局				R5.7.27	伊勢湾	調査点2 海面下 0.5m 表層				<0.01	<0.002	<0.01	<0.003	
179	14	海域	伊勢湾再生 事務局				R5.7.28	伊勢湾	調査点3 海面下 0.5m 表層				<0.01	<0.002	<0.01	<0.003	
180	14	海域	伊勢湾再生 事務局				R5.8.1	三河湾	調査点4 海面下 0.5m 表層				<0.01	<0.002	<0.01	0.005	
181	14	海域	伊勢湾再生 事務局				R5.8.3	三河湾	調査点5 海面下 0.5m 表層				<0.01	<0.002	<0.01	0.006	
182	14	海域	伊勢湾再生 事務局				R5.7.31	三河湾	調査点6 海面下 0.5m 表層				0.01	<0.002	<0.01	0.003	
183	14	海域	伊勢湾再生 事務局				R5.7.31	三河湾	調査点7 海面下 0.5m 表層				<0.01	<0.002	<0.01	0.006	
184	15	陸域	豊橋河川事務所		愛知県		R5.7.5	豊川	石田	曇	23.4	1.8	0.02				25.2
185	15	陸域	豊橋河川事務所		愛知県		R5.7.5	豊川	江島橋	曇	24	1.8	0.03	0.003	0.41		24.9
186	15	陸域	豊橋河川事務所		愛知県		R5.7.5	豊川	当古橋	曇	24.2	2.2	0.05				24.8
187	15	陸域	豊橋河川事務所		愛知県		R5.7.5	豊川	吉田大橋	曇	26						25.4
188	15	陸域	豊橋河川事務所		愛知県		R5.7.5	豊川放水路	小坂井大橋	曇	27.9	4.8	0.02	<0.002	0.03		26
189	15	陸域	豊橋河川事務所		愛知県		R5.7.5	矢作川	明治用水頭首工	曇	23	2.1	0.03	0.003	0.28		29
190	15	陸域	豊橋河川事務所		愛知県		R5.7.5	矢作川	岩津天神橋	曇	25	2.2	0.02	0.003	0.26		26.1
191	15	陸域	豊橋河川事務所		愛知県		R5.7.5	矢作川	木戸	曇	24.5	2.2	0.02				27
192	15	陸域	豊橋河川事務所		愛知県		R5.7.5	矢作川	米津大橋	曇	24.2	2.3	<0.01	<0.002	0.34		27
193	15	陸域	豊橋河川事務所		愛知県		R5.7.5	矢作川	中畑橋	曇	25						26
194	16	陸域	庄内川河川事務所		岐阜県		R5.8.2	庄内川	多治見橋	晴	28.6	3.2	0.06				32.5
195	16	陸域	庄内川河川事務所		岐阜県		R5.7.5	庄内川	天ヶ橋	曇	23	2.5					24.3
196	16	陸域	庄内川河川事務所		愛知県		R5.7.5	庄内川	城嶺橋	曇	23.6	2.8					25.7
197	16	陸域	庄内川河川事務所		愛知県		R5.7.5	庄内川	大留橋	曇	24.4	2.7					26.1
198	16	陸域	庄内川河川事務所		愛知県		R5.7.5	庄内川	水分橋	曇	25.6	5.5					26.4
199	16	陸域	庄内川河川事務所		愛知県		R5.7.5	庄内川	枇杷島橋	曇	25.6	4.9					26.6
200	16	陸域	庄内川河川事務所		愛知県		R5.8.2	庄内川	庄内新川橋	晴	31.9						32.7
201	16	陸域	庄内川河川事務所		愛知県		R5.7.5	矢田川	天神橋	曇	25.1	4.7					26.2
202	17	陸域	木曽川上流河川事務所		岐阜県		R5.7.19	新境川	米野	晴	26.2	2.6		0.005	0.75		30.6
203	17	陸域	木曽川上流河川事務所		岐阜県		R5.7.19	木曽川	木曽川橋	晴	22.3	1.7	<0.01				32.2
204	17	陸域	木曽川上流河川事務所		岐阜県		R5.7.5	伊自良川	繰船橋	曇	20.6	2.1	0.05	0.004	0.76		28
205	17	陸域	木曽川上流河川事務所		岐阜県		R5.7.5	伊自良川	竹橋	曇	22.1	2.5	0.05	0.011	1.03		27.3
206	17	陸域	木曽川上流河川事務所		岐阜県		R5.7.5	長良川	長良大橋	曇	22	1.6	0.04	0.003	0.45		27.4
207	17	陸域	木曽川上流河川事務所		岐阜県		R5.7.5	長良川	藍川橋	曇	21	1.1	0.03	<0.002	0.28		27
208	17	陸域	木曽川上流河川事務所		岐阜県		R5.7.5	牧田川	横曽根橋	曇	23.4	1.7					24.3
209	17	陸域	木曽川上流河川事務所		岐阜県		R5.7.5	揖斐川	岡島橋	曇	19	1.8					25.6
210	17	陸域	木曽川上流河川事務所		岐阜県		R5.7.5	杭瀬川	高渕橋	曇	23.3	3.3					26.2
211	17	陸域	木曽川上流河川事務所		岐阜県		R5.7.5	根尾川	鷲田橋	曇	23.4	1.5					26.6
212	17	陸域	木曽川上流河川事務所		岐阜県		R5.7.5	根尾川	山口	晴	18.5	0.8					25.3
213	17	陸域	木曽川上流河川事務所		岐阜県		R5.7.5	牧田川	池辺	曇	21.6	1.9					24.4
214	17	陸域	木曽川上流河川事務所		岐阜県		R5.7.5	水門川	二水橋	曇	23.7	3.9					26.3
215	18	陸域	木曽川下流河川事務所		岐阜県		R5.7.5	長良川	南濃大橋	曇	24	1.4	0.02				27
216	18	陸域	木曽川下流河川事務所		岐阜県		R5.7.5	長良川	東海大橋	曇	24.4						26.2
217	18	陸域	木曽川下流河川事務所		三重県		R5.7.5	長良川	伊勢大橋	曇	24						25.4
218	19	陸域	三重河川国道事務所		三重県		R5.7.5	鈴鹿川	勧進橋	晴	22.4	1.8	<0.01	<0.002	0.42		26
219	19	陸域	三重河川国道事務所		三重県		R5.7.5	鈴鹿川	鈴国橋	晴	22.9	1.4	<0.01	<0.002	0.45		26.1
220	19	陸域	三重河川国道事務所		三重県		R5.7.5	鈴鹿川	庄野橋	晴	23.6	1.8	0.01				27
221	19	陸域	三重河川国道事務所		三重県		R5.7.5	鈴鹿川	高岡橋	晴	24.8	2.2	0.01	0.011	2.5		27.2
222	19	陸域	三重河川国道事務所		三重県		R5.7.5	鈴鹿川	小倉橋	雨	24.9	2.2	0.01	0.01	2.36		26.8
223	19	陸域	三重河川国道事務所		三重県		R5.7.5	内部川	河原田橋	雨	25.6	3.2	0.04	0.029	2.16		28.4
224	19	陸域	三重河川国道事務所		三重県		R5.7.5	安楽川	和泉橋	晴	23.1	1.8	0.01	0.007	1.3		26.2
225	19	陸域	三重河川国道事務所		三重県		R5.7.5	雲出川	大仰橋	曇	25.9	2.9	0.03				27
226	19	陸域	三重河川国道事務所		三重県		R5.7.5	雲出川	雲出橋	曇	27.6	3.5	<0.01	0.006	0.66		28.1
227	19	陸域	三重河川国道事務所		三重県		R5.7.5	中村川	小川橋	曇	24.7	2.6	0.02	0.005	0.86		27
228	19	陸域	三重河川国道事務所		三重県		R5.7.5	櫛田川	両郡橋	曇	25.4	2.1	0.02				26.8
229	19	陸域	三重河川国道事務所		三重県		R5.7.5	櫛田川	櫛田橋	曇	26.4	2	0.03	0.003	0.39		26.8
230	19	陸域	三重河川国道事務所		三重県		R5.7.5	櫛田川	松阪東大橋	曇	28						27.1
231	19	陸域	三重河川国道事務所		三重県		R5.7.5	宮川	岩出	曇	23.7	0.9	<0.01				25.3
232	19	陸域	三重河川国道事務所		三重県		R5.7.5	宮川	度会橋	晴	23.7	1.1	<0.01	<0.002	0.49		24.9
233	19	陸域	三重河川国道事務所		三重県		R5.7.5	勢田川	勢田大橋	曇	26.9	5.6	<0.01	0.018	0.32		24.3
234	20	陸域	矢作ダム管理所		愛知県		R5.7.5	矢作川	矢作ダム 貯水池（湖心）	曇	21.2	1.8	0.02	0.003	0.07		23.8
235	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	荒子川	荒子川ポンプ所	曇	26.8	6.4					28.6
236	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	荒子川	境橋	曇	25.8	4.4					27
237	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	中川運河	東海橋	曇	27	8					27.5
238	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	中川運河	長良橋	曇	26.8	9					28
239	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	中川運河	松重ポンプ所	曇	28.2	8					27.6
240	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	堀川	小塩橋	曇	26	7					26.8
241	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	堀川	港新橋	曇	26.8	7.1					27.5
242	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	堀川	猿投橋	曇	24.4	3.2					27
243	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	新堀川	日の出橋	曇	25.8	7					27.7
244	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	山崎川	道徳橋	曇	27.8	7.1					28.4
245	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	山崎川	鼎(かなえ)橋	曇	24.3	3.4					27.6
246	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	天白川	天白橋	曇	26.2	4.7					27.2
247	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	天白川	千鳥橋	曇	27.2	6.1					26
248	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	矢田川	大森橋	曇	24.6	5.6					26.2
249	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	新川	日の出橋	曇	26	4.7					26.5
250	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	植田川	植田橋	曇	26.5	5.3					28
251	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	扇川	鳴海橋	曇	27.6	4					27.4
252	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	鞍流瀬川	梶田橋	曇	28.8	6.2					26.5
253	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	香流川	香流橋	曇	25	5.3					28.7
254	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	戸田川	新東福橋	曇	25.8	8.8					27
255	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	福田川	新西福橋	曇	25.5	5.9					26.5
256	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	牧野池		曇	28.2	9.8					29.2
257	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	猫ヶ洞池		曇	28.8	5.5					27
258	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	大久手池		曇	28	3.2					26.2
259	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	大村池		曇	28.5	8.2					26.8
260	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	緑ヶ池		曇	28.5	5.5					28
261	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	安田池		曇	29	12					25.2
262	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	塚ノ杁池		曇	26.2	9.4					28
263	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	新海池		曇	28.8	9.5					28.2
264	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	琵琶ヶ池		曇	28.2	10					27.2
265	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	蝮池		曇	28.2	8.1					27
266	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	水主ヶ池		曇	27.5	9.4					27
267	21	陸域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	荒池		曇	27.2	8.2					26.5
268	21	海域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	名古屋港・N-1（潮見ふ頭西）	表層	曇	27	7.3					28.8
269	21	海域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	名古屋港・N-10(庄内川河口）	表層	曇	26.4	6.1					27
270	21	海域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	名古屋港・N-11（潮見ふ頭南）	表層	曇	26.2	6.3					25.5
271	21	海域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	名古屋港・N-14（藤前干潟）	表層	曇	25.8	4.8					25.7
272	21	海域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.7.5	名古屋港・M-1(ｶﾞｰﾃﾞﾝふ頭）	表層	曇	27	7.5					27.2
273	21	海域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.8.2	名古屋港・潮見ふ頭	表層	晴	30.8	7.1					33.6
274	21	海域	名古屋市環境局地域環境対策課		愛知県	名古屋市	R5.8.2	名古屋港・金城ふ頭	表層	晴	29	4.3					31.6