



令和8年10月2日

中部地方整備局

中部技術事務所

中部技術事務所構内の土壌調査結果について

1. 概要 : 中部技術事務所構内におきまして、庁舎耐震改修工事着手前に土壌調査を行ったところ、土壌汚染等処理基準値を超える物質が検出されたため、名古屋市へ報告しましたのでお知らせします。
2. 今後の対応 : 今後、名古屋市環境局等関係機関と調整を図り、必要な措置を講じてまいります。
3. 添付資料 : 別紙
4. 配布先 : 中部地方整備局 記者クラブ
5. 問合せ先 : 国土交通省 中部地方整備局 中部技術事務所

副 所 長 かわち 川地 じゅんじ 淳司

技術活用・人材育成課長 こしま 小島 みのる 実

T E L : 052-723-5701 (代表)

F A X : 052-723-5707

別紙

調査箇所



◎：中部地方整備局中部技術事務所
庁舎耐震改修工事予定地

土壌溶出量試験調査結果

特定有害物質	基準値超えの数値	基準値に対する倍率	基準値
鉛	0.012mg/L	1.2倍	0.01mg/L 以下

・鉛以外の特定有害物質につきましては、基準値以下でした。