鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所(番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	3月2日(日) 10時 曇り、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見あたらず。 ・本郷橋より上流側の法面及び河川敷に変化なし。 ・本郷橋より下流側の法面及び河川敷に変化なし。 ・最下流の野球グランドの周辺に約20台の乗用車が駐車されている。野球の練習か？	―	―
	3月 9日(日) 10時 晴、北風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見あたらず。 ・本郷橋より上流側の法面、河川敷は小形の投棄ゴミが散見される以外は変化なし。 ・本郷橋より下流側の法面、河川敷は変化なし。 ・最下流グランド周辺には多数の車乗り入れあり。	―	―
	3月18日(火) 11時 晴、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見あたらず。 ・範囲内の法面、河川敷には大きな変化なし。 ・範囲内の南側斜面には野草の新芽が顔を出し、部分的に緑色に変わりつつある。 ・最下流グランドには数人の人影あり。	―	―
	3月22日(土) 11時 晴、北風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見あたらず。 ・範囲内の法面、河川敷に大きな変化なし。 ・範囲内河川敷及び河道には雑木や竹が生い茂り、増水した場合に水流の障害になりそうであり、今の内に伐採など手を打てないものか？	―	―
	3月31日(月) 10時 晴、北風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見あたらず。 ・範囲内の法面、河川敷に大きな変化なし。 ・法面及び河川敷は一面の枯草であったが、ようやく半分くらいが緑色に変化してきた。	―	―

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所(番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	3月2日(日)	異常なし 河原田橋より下流400m程度から撮影した。雨が降らないためだいぶ水量がないように思われる。 周囲の草木は枯れているため周囲にごみがあるかどうか比較的わかりやすい。		ー
②	3月 8日(土)	異常なし 河原田橋付近で撮影。水量はやはり少ない。気になるのは、川沿いの草木が青々としてきているのがわかる。気温はまだ上がらないが、徐々に春へ向かっている感じがわかる。		ー
③	3月16日(日)	異常なし 6．0km付近を撮影。雨が降ったので、川に水が流れているのがわかる。1か月前まで石の川状態であったので久しぶりである。 川沿いには青々とした草も見える。先月だったか小動物がいたので注意深く見ている。		ー
④	3月20日(木)	異常なし 河原田橋下流から撮影した。3月2日と比較して、水量は少ないのと、天気がいい日が多くなってきたように思われる。近年線状降水帯などで急激な雨により増水も考えられこの川でどのくらいの量の雨が降ったら洪水を引き起こすのかがわからない。		ー

【鈴鹿川水系】　鈴鹿川①　内部川①