


【鈴鹿川水系】


活動範囲【1】
内部川（右）
（0.0km）四日市市川尻町（鈴鹿川合流点付近）から
（6.0km）四日市市南小松町（前川橋付近）まで
活動範囲【2】
鈴鹿川派川（右）
（2.2km）四日市市楠町南五味塚から
（4.0km）四日市市楠町南川（鈴鹿川合流点付近）まで
鈴鹿川（右）
（5.2km）鈴鹿市楠町（鈴鹿大橋付近）から
（6.6km）鈴鹿市高岡町（高岡橋付近）まで
活動範囲【3】
鈴鹿川（右）
（6.6km）鈴鹿市高岡町（高岡橋付近）から
（11.2km）鈴鹿市弓削町（定五郎橋付近）まで
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
河原田橋水質観測地点
鈴鹿雨量観測所
南川水位・流量観測所
高岡水位・流量観測所
高岡橋水質観測地点
小倉橋水質観測地点
大臣管理区間
海岸区域
磯津漁港区域
鈴鹿川
鈴鹿川派川
内部川
楠総合支所
国土交通省 三重河川国道事務所 鈴鹿出張所
バイパス
見見川
鎌谷川
浪瀬川
伊勢鉄道
環状線

【鈴鹿川水系】


活動範囲【3】
鈴鹿川（右）
（6.6km）鈴鹿市高岡町（高岡橋付近）から
（11.2km）鈴鹿市弓削町（定五郎橋付近）まで
活動範囲【4】
鈴鹿川（右）
（11.2km）鈴鹿市弓削町（定五郎橋付近）から
（14.0km）鈴鹿市庄野町（汲川原橋付近）まで
鈴鹿市
亀山市
亀山JCT
安楽川
八島川
御幣川
川崎水位・流量観測所
庄野橋水質観測地点
中富田水位・流量観測所
中富田水質観測地点
和泉橋水質観測地点
関西本線
近鉄
蒲川
椎山川
井川
綿川
⑫
⑬
⑭
⑮

【鈴鹿川水系】


亀山P．AスマートIC
亀山バイパス
椋川
亀山Ⅰ．C
椋川
竜川
亀山市役所
亀山鈴鹿線
亀山白山線
関支所
小野川
大岡寺橋(市)
大岡寺用水ひ管
神辺大橋(市)
鈴鹿川橋(国)
落針用水井堰
砂防堰3号
日原排水ひ管
山下橋(市)
山下排水ひ管
守口排水機
福良沖排水機
砂防堰2号
砂防堰1号
灰原排水機
忍山大橋(市)
野村橋(市)
忍山橋(市)
野村第1排水ひ門
亀山保健区排水処理装置
東御幸排水ひ管
鹿島排水ひ管
井和小排水管
井尻用水ひ管
亀山大橋
井尻頭首工
亀山市上水道関第2水源排水路
勧進橋(県)
木下橋(市)
鍋田揚水機
木下用水堰
関ＪＣＴ
大臣管理区間
古庭第3用水ひ管
古庭用水ひ管
古庭排水ひ管
古庭第2用水ひ管
古庭第1用水ひ管
勧進橋水質観測地点
海本揚水機
海本用水ひ管
排水管(中山排水管)
亀山水位・流量・雨量観測
神排水ひ管
亀山橋(県)
東台用水ひ管
東台頭首工
鈴鹿川橋梁(JR)
鹿島橋(県)
鈴
鹿
川
伊勢自動車
津市
津関線
伊勢大橋
⑯
⑰
⑱
⑲
活動範囲【5】
鈴鹿川(左右)
(21.0km)亀山市市本町(鹿島橋付近)から
(22.0km)亀山市海本町(天神排水樋管付近)まで

令和８年9月　　河川愛護モニター報告書【鈴鹿川水系】

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

場所(番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
①	９月２日（水）	**異常なし**	河原田橋付近を撮影する。 雨が降っているような感じで水量はある。 最近日が落ちてくるのが早く感じる。 周囲には草木が青々としてごみが見えない。		ー
②	９月20日（日）	**異常なし**	同じく河原田橋付近を撮影。 9/2の写真と比べても川の水は少ない。 水面から草木が見られ、川底も見えそう。		ー
③	９月23日（水）	**異常なし**	1.6km付近であろうか、下流から上流を撮影した。 干上がった部分が川の端に見られ水量の少なさが分かる。 雨なども降っているが、それ以上に暑さなどが影響しているのだろうか。		ー
④	９月27日（日）	**異常なし**	同じ位置から3回目の投稿である。 やはり水量は少ない。台風の影響がもっとあると思い、みたら水量は少ないままである。 かなり日が早く落ちるようになった。		ー

令和８年9月　　河川愛護モニター報告書【鈴鹿川水系】

鈴鹿川水系鈴鹿川派川右岸(近鉄線付近～高岡橋付近)

場所(番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
⑤	9月1日(火)	**異常なし**	・区域内異常なし ・ごみの投棄も特になし (鈴鹿大橋西側から撮影) ・暑さのせいか法面草も枯れてまだら		ー
⑥	9月6日(日)	**異常なし**	・楠町水源付近でキツネと再遭遇 ・派川堤内側で栗が例年より多く実っている		ー
⑦	9月10日(木)	**異常なし**	・区域内異常なし ・大雨の後で小段脇に多くのごみが漂着 (伊勢鉄道東方から西向き撮影) ・大雨の翌日で増水した状態が継続		ー
⑧	9月20日(日)	**異常なし**	・区域内異常なし ・雨天が続き細かいゴミも漂着 (高岡橋から撮影) ・水位観測所付近も細かいゴミ漂着		ー

令和８年9月　　河川愛護モニター報告書【鈴鹿川水系】

鈴鹿川水系鈴鹿川右岸(高岡橋付近～定五郎橋付近)

場所(番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
⑨	9月13日(日)	異常なし	**高岡橋西付近:巡回状況:特に異常なし** この時期は秋雨前線の影響か水位が高く、その影響か、ペットボトルが河岸に集まっています。		ー
⑩	9月19日(土)	異常なし	**木田橋上下流域:異常なし** 特に異常はありません。連日の雨のため水嵩が増していました。		ー
⑪	9月23日(水)	異常なし	**木田橋　上流　自転車道:特に異常なし** 彼岸花が咲き乱れています。 自転車専用道路も、除草されて整備されていました。 **堤防内側の自転車道における雑草の繁茂について** 木田側付近の堤防内側自転車道において、雑草の繁茂に伴い道路が塞がれ、通行に支障が生じていましたが、除草作業により整備されていました。 川の氾濫防止のための中州の除草作業が開始されていました。 **巡回状況**: 除草作業が実施されていました。作業後の状況に特に異常はありません。 **河川の生物への影響について** 多くの種類の鳥類が生息していました。除草による生態系の変化も考えられます。	 	ー

令和８年9月　　河川愛護モニター報告書【鈴鹿川水系】

鈴鹿川水系鈴鹿川右岸(定五郎橋付近～汲川原橋付近)

場所(番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
⑫	９月２日(水)	異常なし	14時半ごろ　曇り 川の水量は多く流れ速い。 川にバケツの様な物を置いて，何かを採っている人がいた。 周囲の草は，先月に比べて茶色く枯れている様だった。		ー
⑬	９月１１日(金)	異常なし	午前10時ごろ　雨 雨で河川敷の遊歩道が水が溜まって，水路の様になっている。 川の水は多く茶色っぽく濁っている。流れも速い。 人は誰もおらず周辺は静か。		ー
⑭	９月１７日(木)	異常なし	14時半ごろ　晴れ とても蒸し暑い日。 草が凄い勢いで伸びており，川岸近くに行ってもあまり水面は見えない。流れは速く水は濁っている。 水鳥が数羽いた。		ー
⑮	９月２５日(金)	異常なし	14時ごろ　晴れ とても暑い日。 草が伸びており，水面は見にくい。水の量は多く，流れも速く，深さもありそうだった。 草刈りのランドカーが1台河川敷で作業をしていた。		ー

令和８年９月　　河川愛護モニター報告書【鈴鹿川水系】

鈴鹿川水系鈴鹿川左右岸(鹿島橋付近～天神排水樋管付近)

場所(番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
⑯	９月３日(木)	**異常なし**	本日は小雨模様、堤防道付近に弁当ゴミ発見。(拾って処分済) ７月からの放置物は現状のままであった。更に、新たな放置物を発見。		河川水位が下がった為、再度巡視にて確認→土砂に埋もれており回収不可 経過観察
⑰	９月10日(木)	**異常なし**	昨日の降雨の影響でか、前回より水量が大幅に増し勢いも大。 沿道の雑草の伸びが気になる。 弁当のゴミが捨てられており拾って持ち帰り処分した。		―
⑱	９月18日(金)	**異常なし**	異常なし。 特に前回の状況と変化は無かったが、堤防道路を這うように伸長する蔦等の草が気になる。景観が悪いのみならず、ゴミが捨てられていても気づき難いので除草の必要性を強く感じる。		―
⑲	９月30日(水)	**異常なし**	降雨による影響か、水勢、水位、水量は増加。 以前から放置されている容器は、タンクか土管のような物。 ゴミ発見、危険な場所であったので未処理。また、看板が生い茂る木の枝葉に阻まれて見え難く、このままでは看板が見えなくなるかも。		―