お 知 ら せ

揖斐川町東横山地内地すべりについて（第9報）

1. 場 所 岐 阜 県 揖 斐 郡 揖 斐 川 町 大 字 東 横 山 地 内
2. 概 要 （5月13日18時現在）

現時点では、その後、大規模な崩壊は起きておりません。

なお、本日午前中に実施された地すべり専門家等による現地調査の結果、

 - ・崩壊形態から見て国道303号まで影響が及ぶことは考えにくく、通行止めの必要はないこと。
 - ・現在、河道を閉鎖している土砂は、水流によって自然に侵食され流出している。
 - ・土砂の崩落が続いているので、引き続き監視が必要。

との所見を得ています。

今後さらなる崩壊が発生する可能性があるため、引き続き厳重に監視し情報を発信しますので、今後の情報に十分ご注意ください。
3. 現時点の対応状況
 - ・国土交通省中部地方整備局
非常体制を継続中。
 - ・国土交通省木曾川上流・下流河川事務所
崩壊直後より河川利用者に注意を呼びかける河川パトロールを実施し、現時点で異常がないことを確認。
 - ・岐阜県県土整備部
非常体制を継続中。
 - ・現地の国土交通省越美山系砂防事務所及び岐阜県揖斐土木事務所
今後とも注意深く監視するとともに、河川の安全確保に努める。
4. 今後の対応
今後、新たな崩壊により完全に揖斐川がせき止められた場合には、一時的に上流横山ダムの放流を停止し、二次災害防止を図りつつ仮排水路に着手する予定。
5. 配布先 中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、三重県政記者クラブ
6. 問い合わせ先
 - 国土交通省 中部地方整備局 河川部 広域水管理官 高橋 洋一
TEL 052-953-8148(代)
 - 国土交通省 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 設計係長 森 敦史
TEL 0585-22-2161(代)
 - 岐 阜 県 県 土 整 備 部 河 川 課 課 長 補 佐 山 口 公 永
TEL 058-272-1111(内線3728)
 - 岐 阜 県 県 土 整 備 部 砂 防 課 技 術 主 査 武 藤 良 幸
TEL 058-272-1111(内線3744)