


モニター報告書

報　告　日	令和　8年 9月 18日
報　告　者	河川愛護モニター　佐藤　輝彦
報告・場所	担当範囲 ：　矢田川・庄内川　　左右岸　　2.4km～3.8km
写真① その他	  令和8年9月17日13:30 庄内川ふれあい橋から上流に向かって。 （左側の写真）橋より高い木が、枝葉が触れるほど近くにあります。（地面から橋の手すりまで、約11メートル。） 橋より高い木が河川敷に成育しているのは、とても珍しい事です！ （右側の写真）8日の増水時に、河川敷に出来た水の流れによって薙ぎ倒された植物です。


モニター報告書

報　告　日	令和　8年 9月 18日
報　告　者	河川愛護モニター　佐藤　輝彦
報告・場所	担当範囲 ：　矢田川・庄内川　　左右岸　　2.4km～3.8km
写真② その他	  令和8年9月17日13:50 矢田川ふれあい橋下流に向かって。 (左側の写真)左岸で増水によって薙ぎ倒された木。 (右側の写真)右岸で増水によって薙ぎ倒された木。 流れに近い樹木の根張りは緩くて浅いと思われますが、生木を根こそぎ薙ぎ倒す水流のパワーに驚かされます。

モニター報告書

報　告　日	令和　8年 9月 18日
報　告　者	河川愛護モニター　佐藤　輝彦
報告・場所	担当範囲 ： 矢田川・庄内川　左右岸　2.4km～3.8km
写真③ その他	 令和8年9月17日13:55 ふれあい橋左岸を上流に向かって。 高水敷に作った階段と手すりに、引っかかったゴミ。 河原の人工物の悪影響が一目で分かります！

【位置図】


連絡箇所（９月分）
新川中橋
（一般国道４１号）
庄内川橋梁（名高速）
庄内川
矢田川橋梁（名高速）
矢田川
ふれあい橋
①②ともにこの範囲内
ですが、詳細な位置は
不明です
③