NEWS RELEASE

令和4年7月11日
（第1報　18:00時点）
豊川水系水質汚濁対策連絡協議会

豊川放水路小坂井排水機場付近の油膜について

～排水機場付近において油膜が確認されました～

- 7 月 11 日（月）9 時 45 分頃、豊川市小坂井町地先の豊川放水路・小坂井排水機場付近において、定期点検で少量の油膜が確認されました。
- 油膜を確認後、直ちにオイルフェンス・オイルマットを設置し、フェンス外への拡散や下流への流出は生じていません。
- 発生原因は、小坂井排水機場の排水ポンプの燃料配管の損傷によるものです。
- すでに流出は止まっています。

○ 資　　料 ： 位置図　別紙のとおり

○ 問合せ先 ： 豊川水系水質汚濁対策連絡協議会事務局
国土交通省 豊橋河川事務所
副所長　田中、建設専門官　林
0532－48－8105

位　置　図

別紙



出典：国土地理院