NEWS RELEASE

令和4年7月15日
（第2報　9:00時点）
豊川水系水質汚濁対策連絡協議会

豊川放水路小坂井排水機場付近の油膜について

～油膜を回収し、監視を継続しています～

- 7 月 11 日（月）9 時 45 分頃、豊川市小坂井町地先の豊川放水路・小坂井排水機場付近において、定期点検で少量の油膜が確認されました。
- 発生原因である、損傷した排水ポンプの燃料配管の部品を交換するとともに、オイルフェンス・オイルマットを設置し、油膜の回収を行っています。
- 引き続きオイルフェンスを残置し、監視を継続しています。

○ 資　　料 ： 位置図　別紙のとおり

○ 問合せ先 ： 豊川水系水質汚濁対策連絡協議会事務局
国土交通省 豊橋河川事務所
副所長　田中、建設専門官　林
0532－48－8105

位　置　図

別紙



出典：国土地理院