NEWS RELEASE

令和4年8月1日
（第3報：最終報　16：00時点）
豊川水系水質汚濁対策連絡協議会

豊川放水路小坂井排水機場付近の油膜について

～水質事故の対応を終了～

●7月11日（月）9時45分頃、豊川市小坂井町地先の豊川放水路・小坂井排水機場付近において、定期点検で少量の油膜が確認されました。

● 同日に、発生原因である損傷した排水ポンプの燃料配管の部品を交換するとともに、オイルフェンス・オイルマットを設置し、油膜の回収を行いました。

● 小坂井排水機場内調整池に流出した油の量は、推定で最大40Lですが、7月15日までに全て回収し、その後、監視を継続してきました。

● 排水機場内から調整池内に油が流出した原因箇所の補修を、7月29日に完了しました。

● 以上の状況から、本件、水質事故の対応を終了しました。

○ 問合せ先 ： 豊川水系水質汚濁対策連絡協議会事務局
国土交通省 豊橋河川事務所
副所長 田中、建設専門官 林
0532－48－8105