

# 堤防の緊急点検結果 概要図 ＜木曽川下流＞

## 木曽川下流管内図

1.0 0.5 0 1.0 2.0 3.0 4.0

※要対策区間については、今後、背後地の人口、資産等を踏まえ、優先順位をつけながら選択と集中によるハード対策を実施予定。  
※併せて、地方公共団体と連携を図り、実践的なハザードマップの整備を推進するとともに、台風などの出水時には重点的に水防活動を実施。

### 点検結果(要対策) 凡例


- 堤防への浸透
- パイピング
- 流下能力の不足箇所

### ＜緊急点検結果＞

(単位: km)

直轄河川 堤防延長	点検対象 堤防延長	要対策延長 ※	内訳			水衝部等の 侵食に対する 安全性
			堤防への浸透 に対する安全性	パイピング	流下能力の 不足箇所 ※	
153.8	138.0	68.5 ※	11.2	11.2	57.3	—

※堤防高不足!断面不足が重複計上



木曽川下流河川事務所管理区間