

## お知らせ

1. 件名 木曽三川は、5月の記録的な少雨を受け河川流況が悪化しています。

2. 概要 東海地方では5月以降、降雨が極端に少ない傾向が続いています。このため、木曽川、長良川、揖斐川の流況が悪化しており、6月4日には、揖斐川の支川である根尾川において瀬切れが確認されています。揖斐川の万石地点では、6月4日に基準濁水流量（濁水の目安としている流量）を下回り、河川流量が徐々に減少する傾向となっています。6月6日には上流の徳山ダムより「河川環境の保全」のための補給を開始し、6月10日には毎秒7m<sup>3</sup>の補給を行っており、これにより万石地点では毎秒20m<sup>3</sup>の流量を確保しています。

基準濁水流量	
成戸地点（岐阜県海津市海津町成戸）	50 m <sup>3</sup> /s
忠節地点（岐阜県岐阜市忠節町）	26 m <sup>3</sup> /s
万石地点（岐阜県大垣市万石）	30 m <sup>3</sup> /s



3. 配付資料 別添のとおり

4. 同時配布 岐阜県政記者クラブ

5. 問い合わせ 国土交通省中部地方整備局  
木曽川上流河川事務所

担当：副 所 長 稲葉 傑  
流水調整課長 福澤 誠  
TEL 058-251-1321  
FAX 058-251-4301