

～めざそう 災害に強い土岐川・庄内川～

岐阜県 同時発表

平成29年 4月18日
国土交通省中部地方整備局
庄内川河川事務所

「土岐川左岸堤防（多治見市平和町4丁目地先）における ヒ素検出について」

1 概要

土岐川左岸堤防（多治見市平和町4丁目地先）において、築堤工事着手前に土壌調査を行ったところ、土壌汚染対策法に基づく土壌溶出量基準を超える物質が検出されたため、岐阜県東濃県事務所へ報告しましたのでお知らせします。

調査箇所と調査結果：別紙参照

2 今後の対応

今後、岐阜県東濃県事務所等関係機関と調整を図り、必要な措置を講じてまいります。

3 添付資料

別紙

4 配布先

中部地方整備局記者クラブ
多治見市政記者クラブ

問合せ先

国土交通省中部地方整備局庄内川河川事務所
副所長 水野 徹
工務課長 川嶋 浩一
電話（052）914-6711（代表）
FAX（052）914-6784

調査地点



土壌溶出量試験調査結果

	特定有害物質	調査結果	基準値に対する倍率	土壌溶出量基準
地点A	ヒ素	0.011mg/L	1.1倍	0.01mg/L以下
地点B	ヒ素	0.091mg/L	9.1倍	
地点C	ヒ素	0.21mg/L	21倍	
地点D	ヒ素	0.003mg/L	基準値以下	
地点E	ヒ素	0.16mg/L	16倍	

- 今回工事を行う箇所の5地点で調査を行ったところ、4地点で土壌溶出量基準を超過しました。
- ヒ素以外の特定有害物質につきましては、土壌溶出量基準以下でした。