

平成29年11月17日
国土交通省 中部地方整備局
静岡国道事務所

国道通行規制情報【第5報】

国道1号BP上り線 しみず おきつあずまちょう 清水区興津東町 本復旧工事のお知らせ

1. 内容

落石により、11月11日(土)から11月12日(日)にかけて通行止めを実施し、応急対策等を実施しました下記区間におきまして、恒久的な安全対策(本復旧工事)を実施します。工事に伴い、上り線の車線規制を下記の予定で実施します。

◆目的

恒久的な安全対策(本復旧工事)実施のため

◆工事内容

不安定岩塊の除去及びモルタル吹付

◆通行規制区間

国道1号BP上り線 おきつあずまちょう 興津東町付近(163.2kp~162.9kp)

◆通行規制内容

上り線 2車線のうち1車線を規制

◆通行規制期間

平成29年11月20日(月) ~平成29年12月14日(木)

月曜日~土曜日(日曜祝日を除く) 9時00分~17時00分まで

※天候等現場状況により、通行規制期間が変更となる場合があります。

2. 配布先

静岡県政記者クラブ、静岡市政記者クラブ

3. 問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局 静岡国道事務所 副所長(管理)

管理第二課長

ゆい やすお
油井 康夫
すぎさき みつひろ
杉崎 光広

TEL 054-250-8907

※本資料は、静岡国道事務所のホームページ

<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/index.html>

にてご覧いただけます。

本復旧箇所及び通行規制区間 位置図



○落石箇所との状況と原因



◆原因

落石箇所は岩盤露頭部であり、岩体が気候(気温の変化や雨など)による風化により徐々に脆弱化し、落石に至ったものと推定される。



○落石箇所の対策内容



◆対策

- ・今後の落石の発生源となりうる不安定な岩塊を除去。
- ・モルタルを吹き付けて、岩盤部の風化を防止。

断面図 (イメージ)

