

令和8年 2月 3日
愛知国道事務所

国道302号工事現場内から鉛等が検出されました

国道302号工事現場内（名古屋市守山区川東山）において、基準値を超える「鉛及びその化合物」と「砒素及びその化合物」が検出されたことから名古屋市へ報告しました。

今後、速やかに名古屋市環境局等と調整をはかりながら、必要な措置を講じてまいります。

※[調査結果等についての名古屋市発表資料はこちら](#)