

# 工作物・外構等

## 自転車置場の柱の腐食

### 問題

柱の根本部が錆びにより腐食が進んで、倒壊する恐れがあり、人身又は物損事故も懸念される。



### 対応

工作物の柱の根本部は水が溜まり錆びやすく、腐食による劣化がある。

腐食部分を補修し、補強を行い、場合によっては柱部材を交換するなど行う事により不足の事故等を防止する。

# 工作物・外構等

## 側溝の清掃不足

### 問題

側溝の清掃が不十分な場合、土が詰まって植物等が繁茂し、排水が確保できずあふれることがある。



### 対応

詰まった土を除去し、定期的に清掃を行うことで、排水機能が確保され溢水を防ぐことができる。

特に大雨が予想される場合は事前に確認しておくが良い。