

インターネットでの情報提供	
提供予定日	1月 15日

平成22年1月14日 県政記者クラブ配布資料			
担当課	担当	担当者	電話番号
国土交通省中部地方整備局越美山系砂防事務所	副所長	谷田良三	0585-22-2161
揖斐土木事務所	河川砂防課長	馬場博文	0585-23-1111(340)
揖斐川町産業建設部	次長	古田清	0585-22-2111

揖斐川町坂内川上地内の山腹崩壊について

1. 概要

1月11日午後1時40分頃、揖斐川町坂内振興事務所に地元住民より山腹崩壊の通報があり、坂内振興事務所で調査したところ、揖斐川町坂内川上地内の砂防指定地内において、揖斐川町道坂内八草峠線（冬季通行止区間）の山側法面が崩壊し、その一部が普通河川八草川に流出しているのを確認しました。

これをうけ、12日に越美山系砂防事務所、揖斐土木事務所及び揖斐川町において合同巡視を実施しましたのでその結果をお知らせします。

○位置

岐阜県揖斐川町坂内川上地内（別添位置図参照）

○崩壊規模（推定）

延長 約70m、高さ 約80m、深さ（鉛直方向最大）約10m 崩壊土量 約2万m³

○合同巡視結果

- ・現在、崩壊の状況は沈静化しているものと思われる。しかし、小規模な崩落の可能性があるので、現地に立ち入ることを禁止する。
- ・日々の崩壊地の状況については、目視による観察を定期的実施する。
- ・崩壊の発生原因、調査及び復旧工法については今後、専門家の意見を聞き検討する。
- ・復旧対策については、3機関により調整を図り実施する。
- ・今後、現地に変状等が発生した場合、3機関ですみやかに協議し、地元住民に対し情報提供を行う。

揖斐川町坂内地内川上地区の山腹崩壊位置



坂内川上地内 山腹崩壊



町道 坂内八草峠線

八草川下流より上流を望む



普通河川 八草川

町道 坂内八草峠線

平成22年1月12日 撮影





