

発生・発見日時 令和 3年 6月 5日 13時 30分頃

菊川水系 菊川 (右岸) 河口～0.7k付近

地域住民の方からの連絡によりご報告致します。

1. 菊川右岸 菊川橋下流側50m付近の車両進入規制のポールが以前は2つありましたが

現在は片側1つしかありませんが何故でしょうか？



1については、後日追加で配置させていただきました。また、2についても大部分砂に埋まっておりましたが、掘り起こし、処理しました。

2. 菊川右岸 潮騒橋南の波打ち際に大きな漁網が打ち寄せられていますので

片付けをお願い出来ますでしょうか？



対応後

1



工事名	令和2年度 菊川堤防維持管理工事
工種	河川維持（維持工事）応急維持作業
測点	菊川右岸0.8km

車止め設置 完了

2



工事名	令和2年度 菊川堤防維持管理工事
工種	河川維持（維持工事）
測点	菊川右岸河口

着手前
魚網撤去



工事名	令和2年度 菊川堤防維持管理工事
工種	河川維持（維持工事）
測点	菊川右岸河口

魚網撤去状況



工事名	令和2年度 菊川堤防維持管理工事
工種	河川維持（維持工事）
測点	菊川右岸河口

魚網撤去状況



工事名	令和2年度 菊川堤防維持管理工事
工種	河川維持（維持工事）
測点	菊川右岸河口

魚網撤去状況