

発生・発見日時 令和 4 年 5 月 1 日 10時 30分頃

天 竜 川 (左岸) ( 1. 8 Km)

1.浸食

これからの季節は、突然豪雨による、増水や、氾濫の危険性があります。

過去には、豪雨による、水災害が発生しています。

写真のこの地域も、過去に天竜川の増水により避難した経験があります。

写真のこの箇所も川の流れによる浸食が進んできている様子です。

堤防までは、数百メートルと思われます。氾濫対策は大丈夫でしょうか。

当該箇所は承知しております。高水敷地として堤防からの距離はありますので、今すぐに対策する必要はありませんが、引き続き監視をしていきます。



発生・発見日時 令和 4 年 5 月 22 日 10時 30分頃

天 竜 川 (左岸) (5.0~6.4Km)

1.古味のポイ捨て注意勧告看板

・効果が出ていると思います。大きなゴミはみつか

河輪クリーン作戦時要望があり看板を設置しました。

りません

でした。






効果がありそうなので不法投棄が多い箇所に置きます。

2.寺谷用水



発生・発見日時 令和 4 年 5 月 22 日 11 時 30 分頃  
天 竜 川 (左岸) (5.0~6.4Km)

1.天竜川左岸歩行者自転車道に、草や木がせり出してきて危険でした。



2.堤防にはワラビや、ヨモギ（もぐさ）などいろいろな草花が生息していて、磐田の豊かな自然に溶け込んでいます。訪れる人達は、ワラビ採りを楽しんでいます。

