

発生・発見日時 令和 4年10月20日 10時 00分頃

菊川水系 菊川 (左・右岸) 150号菊川橋-国安橋 (0.8~2.1km)

1. 秋になり空気がだいぶ澄んできたので富士山を確認できる日が多くなってきました。



【150号菊川橋-国安橋】



【国安橋-150号菊川橋】

菊川全体が1枚の写真に入りきらなかったのでパノラマ加工してみました。


国安橋の北側は一番大きく曲がっていることがわかりました。



【国安橋から北を撮影（パノラマ）】

2. 約44万㎡を調査して570枚の写真を使ったオルソ画像を作成しました。

(解像度約3cm/px)



3. ①カ所で護岸ブロックが途切れているところがありました。

周辺のブロックも間隔が広がっていて流出してしまったのでしょうか？



当該箇所は、カーブになっており、一番川の流れの影響を受ける場所であるため、先回の出水でブロックが流出しました。ただし、河床は激しく洗堀されていないため、すぐさま河川管理上の支障はないため、今後巡視等で注視していきます。