

発生・発見日時 令和 5年8月1日～31日

菊川水系 菊川 (14.0～14.4Km)

原因

① 菊川と下前田川の樋門工事が、順調に進行しています。



② 新川橋と仲島橋の間の右岸河川の河川内に大きくなった竹が繁殖



河川パトロール等にて経過観察を行って参ります。