

発生・発見日時 令和 6年 2月 6日 15時 00分頃

天 竜 川 左岸 (27Km) 付近

天竜川 左岸27km浜北大橋付近を調査しました。

周辺を確認すると川側の斜面からの樹木が道路側に伸びており電線を越えて伸びている場所が複数ありました。また、斜面の場所にポイ捨てされたのかゴミが落ちていました。



電線管理者に支障がないか確認します。



発生・発見日時 令和 6年 2月13日 10時 00分頃

天 竜 川 右岸 (18.4Km) 浜北大橋付近

天竜川 右岸18.4km浜北大橋付近を調査しました。

ゴミでは、段ボールの小箱や風により飛んでしまったのかレジャーシートのようなものが落ちていました。橋の直下では橋の点検にて業者の方が点検作業を行っていました。橋の直下では橋の点検にて業者の方が点検作業を行っていました。



橋直下の溜まりへ降りる部分を確認すると、写真○部分で大きくえぐれている場所があります。

今は冬季で雨もあまり降らないので現状のままだとは思いますが今後、大雨が降った場合、更に

陸地側がえぐれて掘れてしまう可能性もあると感じました。また、河川の利用者や溜まりでの遊

漁者の方々が堀に気づかず転落してしまう危険性もあると感じました。また、河川の利用者や溜

まりでの遊漁者の方々が堀に気づかず転落してしまう危険性もあると感じました。



現地を注視してまいります。