

発生・発見日時 令和 8年 2月 5日 11時 00分頃

天 竜 川 右岸 (17.4km) 付近

天竜川 右岸(17.4km) 浜北大橋(浜北側) 付近を見学しました。

浜北大橋直下の浜北側の溜まりではニジマス狙いの遊漁者が数名釣りをしていました。

釣果は、段々と魚が減ってきたこともあり0~1匹の釣果とのことでした。

浜北大橋付近に生えている樹木を見ると橋桁の高さまで伸びてきていました。

枯れてはいませんが、今後さらに伸びると橋より上流側に生えていることもあり、

増水時に万が一倒木した場合、橋脚等に接触する可能性もあると感じました。



橋の直下附近では直火跡、ゴミが散らかっている場所がありました。

その中には、大量のタバコが捨てられていた場所もありました。ゴミは大小問わず

ポイ捨てはいけませんが、特にこの時期は乾燥しており火事が発生しやすいこともあり

タバコのポイ捨ては、絶対にやめていただきたいです。

その他、橋直下の橋脚付近で脚立や工具箱、買い物カートのような物が残置されていま

した。よく浜北大橋直下へ釣りに来る遊漁者の方によると、早朝に通った際には、その

場所に車が止まっており脚立類を使用しており屋間は不在で残置したままにしている人

を1月ころからよく見るとのことでした。



発生・発見日時 令和 8年 2月 24日 13時 20分頃

天 竜 川 右岸 (23.6 km) 付近

天竜川右岸23.6km飛龍大橋付近を見学しました。

本日は、気温が高く最高気温も19℃程となり、2月にしては暖かい日となりました。

ゴミ関連では、橋の直下付近と右岸堤防付近にゴミが散乱している箇所がありました。

設備関連では、橋の法面部分に防除シートのような物が設置されている部分があります

が一部、腐食の影響か剥がれてそのシート片が散らばっている箇所がありました。

全国的に渇水が話題となっていますが、天竜川でも水量が減っており本流の流れも通常

より少ない状況となっています。引き続き節水を心掛けていきたいと思えます。



橋梁管理者へ情報提供いたします。