



フラッシュ操作(アンダーフロー)前後の底層DO

- 伊勢大橋地点、長良川大橋地点ともに、フラッシュ前に比べて底層DOの値が上昇するケースが多く、一定の改善効果が見られる。



注)フラッシュ操作開始基準を見直した平成23年以降のデータを使用した。