



菊川水系 牛淵川支川 黒沢川沿いでは、令和元年東日本台風により黒沢川流域で浸水被害が発生したことから、国土交通省管理区間において、国土交通省浜松河川国道事務所が河道掘削を実施。

その後、菊川水系流域治水プロジェクト リーディング地区黒沢川の対策として、静岡県袋井土木事務所にて「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」により河道掘削(除草)を実施。**令和3年7月2日未明豪雨では、黒沢橋付近で約14cmの水低減効果**があったと推察されます。

位置図



黒沢橋地点



黒沢橋上流 (静岡県袋井土木事務所により実施)



河道掘削(除草)前の状況



河道掘削(除草)後の状況



今回の出水状況

黒沢橋下流

(国土交通省浜松河川国道事務所により実施)



令和2年に河道掘削を実施済み