

## 水質事故情報（平成30年1月～12月）

	河川名		発生年月日	発生場所	事故の概要	対応策
1	揖斐川	揖斐川	2018/1/17	三重県桑名市立田町	軽自動車が河川内へ転落し、ミッションオイルが流出した。	オイルマット・オイルフェンス設置、車の引き上げ
2	長良川	長良川	2018/1/17	岐阜県海津市海津町	交通事故により、河川内へ車が転落し、機械油が流出した。	オイルマット・オイルフェンス設置、車の引き上げ
3	揖斐川	揖斐川	2018/3/22	岐阜県海津市海津町	トレーラーが河川へ転落、水没し、燃料が流出した。	オイルマット・オイルフェンス設置、車両の引き上げ
4	木曾川	木曾川	2018/4/5	三重県桑名市長島町鎌ヶ地	油膜を発見した。	オイルマット・オイルフェンス設置
5	長良川	新堀川	2018/4/24	岐阜県瑞穂市稲里	水路から新堀川へ油類が流出した。	オイルマット・オイルフェンス設置
6	木曾川	木曾川	2018/6/5	愛知県弥富市中山町	鍋田上水門仮排水路で魚が200匹程へい死した。	水質調査
7	揖斐川	道路排水路	2018/6/8	岐阜県海津市帆引新田	温室から道路水路に重油が流出した。	オイルフェンス・吸着マット設置
8	揖斐川	農業用水路	2018/6/11	岐阜県海津市南濃町	農業用水路に油膜が見られた。	吸着マット設置、農業用水路ゲート閉鎖
9	木曾川	山座川	2018/7/9	岐阜県可児市西帷子	事業所のセンサーが故障し、移送ポンプが稼働し続けてタンクから油類が流出した。	オイルマット・オイルフェンス設置
10	長良川	長良川	2018/9/6	三重県桑名市長島町	桑名市の変形護岸内に係留していた船舶が台風の影響で一隻沈没し、油が流出した。	オイルマット・オイルフェンス設置、沈没船引き上げ
11	木曾川	飛騨川	2018/9/7	岐阜県加茂郡川辺町	飛騨川近くの道路で交通事故が発生し、道路側溝を通じて軽油が流出した。	オイルマット設置
12	揖斐川	揖斐川	2018/11/22	岐阜県揖斐郡揖斐川町	乗用車が河川に転落し、エンジンオイルが流出した。	現地調査