

## 水質事故情報（平成31年1月～令和元年12月）

	河川名		発生年月日	発生場所	事故の概要	対応策
1	木曽川	木曽川	2019/1/24	三重県桑名市	停泊していた個人所有の船舶が風にあおられ転覆し、油漏れした。	国：オイルフェンス・オイルマット 原因者：船舶引き上げ
2	木曽川	水路	2019/1/28	岐阜県海津市	水路に油膜を発見した。原因は不明。河川への流出はなし。	市：オイルマット
3	木曽川	木曽川	2019/6/7	三重県桑名郡木曽岬町	河川巡視員が護岸付近で小魚（ボラと推察）の大量斃死（数百～千匹程度）を確認。原因は不明。	簡易水質試験8項目を実施したが異常なし
4	木曽川	根尾川	2019/7/23	岐阜県揖斐郡大野町	降雨の影響で事業所の油水分離槽が越流し油が流出した。	原因者による汚染土壌の移動、排水系統の油回収。河川管理者による根尾川合流部の流出防止対策。
5	木曽川	長良川	2019/8/6	岐阜県海津市礼野	車両が水路に転落した。	車両回収までの間オイルマット等で油流出に備える対策。
6	木曽川	その他	2019/10/21	岐阜県海津市平田町	農業用ボイラー配管部より油漏れした。	流出箇所オイルマット・オイルフェンスを設置。
7	木曽川	津保川	2019/11/9	岐阜県関市	農業用ビニールハウスから暖房用重油約2千ℓが流出した。	県が流出源近くの水路と蜂屋川の合流点や津保川下流にオイルフェンスを設置。
8	木曽川	木曽川	2019/12/20	愛知県愛西市立田町	船頭平閘門木曽川水路内に係留中の船が浸水し油漏れした。	船舶周辺をオイルフェンスで囲い拡散を防止。木曽川水路内の油膜を回収中。所有者に船の撤去を依頼