

## 水質事故情報（令和4年1月～12月）

	河川名		発生年月日	発生場所	事故の概要	対応策
1	木曽川	木曽川	2022/2/2	丸山ダムの堤体左岸付近	丸山ダムに停泊していた作業船が沈没し、ダム湖内で油脂類の漏れ出しを確認。	オイルフェンス、オイルマットを設置、沈没船の引き上げ
2	木曽川	木曽川	2022/5/21	木曽川水系木曽川26k付近の木曽川大堰	水資源機構木曽川大堰監視員が木曽川26k付近の木曽川大堰取水口付近で油が浮いていることを確認。	オイルフェンス、オイルマットを設置
3	木曽川	阿木川	2022/5/25	木曽川水系阿木川ダム	ダム湖内で、魚（鯉、鮒）が約2200匹程度斃死しているのを確認。	巡視や水質検査を実施。異常なし。
4	木曽川	木曽川	2022/5/26	木曽川水系木曽川26k付近の木曽川大堰	木曽川で油らしき物の浮遊を確認。	オイルフェンス、オイルマットを設置
5	長良川	余取川	2022/6/3	余取川（長良川との合流点付近、左岸側）	余取川～長良川との合流点付近にかけて水が白く濁っていることを確認。	白濁水に環境的な問題がないことを確認
6	木曽川	木曽川	2022/6/7	愛知県一宮市東加賀野井町	名神高速・木曽川橋上（左岸側）で交通事故があり、乗用車のオイルが木曽川に流入した。	橋上に漏れたオイルを回収
7	長良川	伊自良川	2022/6/14	岐阜県岐阜市正木南2丁目	乗用車1台が、正木川排水機場前の水路に転落した。	オイルフェンスを設置
8	木曽川	木曽川	2022/6/17	愛知県稲沢市祖父江町馬飼	馬飼頭首工・取水口付近で、油膜を確認。	オイルフェンス、オイルマットを設置
9	木曽川	木曽川	2022/6/23	愛知県稲沢市祖父江町拾野	木曽川の祖父江ワイルドネチャー付近で被膜を確認。	巡視や水質検査を実施。
10	長良川	新犀川	2022/7/14	岐阜県大垣市墨俣町下宿	車両が転落し、河川内に入水した。	オイルフェンス、オイルマットを設置
11	木曽川	木曽川	2022/7/15	愛知県愛西市立田町	堤防維持管理業者が堤防道路を通行中、油らしきものを確認。	オイルフェンス、オイルマットを設置
12	揖斐川	菅野川	2022/7/19	岐阜県安八郡神戸町和泉地内	車両が転落し、河川内に入水した。	オイルフェンスを設置
13	木曽川	長良川	2022/8/1	長良川約30.6kp付近	木曽川水系長良川で一般市民が水面と高水敷に油膜を確認した。	水面：オイルフェンス、オイルマットを設置 高水敷：吸着剤で吸収し、汚染土は撤去。
14	木曽川	飛騨川	2022/8/13～8/14にかけて	高山市久々野町久須母	衛生センターのタンクが破損し、次亜塩素酸ソーダが飛騨川に流出。約1200匹の魚の死骸確認。	タンク内の次亜塩素酸ソーダを回収。河川巡視と水質検査を実施したが異常なし。
15	木曽川	飛騨川	2022/9/9	岐阜県下呂市小川地内（R41本線）	国道41号本線で、大型トラックの単独事故（車両がガードレールに接触）により車両から軽油（燃料）が流出し、側溝を伝って飛騨川へ流出。	国道41号本川上の油脂を回収。オイルマットを設置。
16	木曽川	五六川	2022/10/4	岐阜県瑞穂市十七条950番地付近	機械故障に伴い、排水と共に潤滑油が流出した（水路経由で五六川に流出）。	オイルフェンスを設置。
17	木曽川	木曽川	2022/10/27	岐阜県加茂市坂祝町勝山	近隣住民が自宅倉庫を整理しようとしたところ、中身不明の液体を誤って木曽川に流入させてしまった。流入した場所が入り江のような感じで流れがなく、流入した液体が河川の水で化学反応を起こし、水面が白濁化した。	オイルマットを設置。河川巡視を実施したが異常なし。