

水質事故情報（平成25年1月～12月）

	河川名	発生年月日	発生場所	事故の概要	対応策
1	天竜川支川 太田切川流入水路	H25.1.30	長野県 駒ヶ根市	工場で機械の潤滑油がオーバーフローし、水路に流出した。	流入水路でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
2	天竜川支川 子生沢川流入水路	H25.2.15	長野県 飯島町	トラクターで雪かき中、路肩を踏み外し花卉ハウスの送油管を破損し、重油が水路に流出した。	水路でオイルマット対策を実施。
3	天竜川支川 諏訪湖流入水路	H25.3.1	長野県 下諏訪町	雪の重みで灯油の配管が破損し、灯油約400Lが漏れ、一部が近くの水路に流出した。	水路でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
4	天竜川	H25.3.5	長野県 岡谷市	住民が古い灯油の廃油約4Lを側溝に捨てたことにより、水路を経て天竜川に流出した。	水路でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
5	天竜川流入水路	H25.4.1	長野県 伊那市	水路で油膜が確認された。油の付着したゴミが不法投棄されたものと思われる。	水路でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
6	天竜川	H25.4.1	静岡県 浜松市	八幡樋管付近で稚鮎約12,000匹(累計)のへい死が確認された。	簡易水質検査、採水水質検査、へい死魚の回収、へい死魚の分析及び迷入対策工事を実施。
7	天竜川流入水路	H25.4.24	長野県 箕輪町	事業所で貯蔵タンクからポリタンクに移す際に灯油約100Lがあふれ、一部が水路に流出した。	水路、敷地内でオイルマット対策を実施。
8	天竜川支川 気田川	H25.4.24	静岡県 浜松市	車横転事故によりエンジンオイル最大約40Lが気田川に流出した。	気田川でオイルフェンス、オイルマット対策を実施。
9	天竜川支川 加賀須川流入水路	H25.5.20	長野県 喬木村	水路で魚約100匹のへい死が確認された。	特になし。
10	天竜川流入水路	H25.7.26	長野県 南箕輪村	不法投棄された油類の入ったゴミ袋から油が流出した。	ゴミ袋の回収、オイルマット対策を実施。
11	天竜川支川 太田切川	H25.8.4	長野県 駒ヶ根市	太田切川でアユ等約20匹のへい死が確認された。一過性の酸欠。	簡易水質検査を実施。
12	天竜川支川 金色洞沢川	H25.12.23	長野県 飯田市	灯油タンク小分け作業時にタンクレバーを閉め忘れ、灯油約200Lが水路を経て流出した。	水路でオイルマット対策を実施。