

水質事故情報（平成28年1月～12月）

	河川名	発生年月日	発生場所	事故の概要	対応策
1	天竜川 秋葉湖	H28.2.22	静岡県浜松市	揚砂作業中に重機の作動油のパイプが切れて秋葉湖水面に作動油が流出。	オイルフェンス・オイルマット設置
2	天竜川支川 大泉川	H28.4.2	長野県伊那市	工場内の配管が外れたために次亜塩素酸が流出。	工場から河川までの排水管を洗浄
3	天竜川 天竜川	H28.4.12	静岡県浜松市	追突事故により車1台が川へ転落。少量の油が浮いていることが確認された。	オイルフェンス・オイルマット設置
4	天竜川支川 一雲済川流入水路	H28.6.2	静岡県磐田市	工場がステンレス槽交換時に誤って洗浄後のセレンを含む水を排水した。	工場内の排水処理装置の停止