

水質事故情報(平成27年1月～12月)

	河川名	発生年月日	発生場所	事故の概要	対応策
1	天竜川	H27.1.17	長野県 伊那市	タンクより、灯油移しかえ作業において、灯油が流出、側溝を通じて天竜川本川に流出。	オイルフェンス、オイルマット設置。
2	中山川	H27.4.13	静岡県 浜松市	車の自損事故により油が流出した。吸着マットにて対策。	オイルマット設置。
3	豊田川	H27.7.17	静岡県 浜松市	巡視員が油らしきものを確認した。	オイルマット設置。
4	天竜川	H27.9.4	長野県 岡谷市	工場の食用油のタンクが倒れ、水路を経由し河川へ流出。	オイルフェンス、オイルマット設置
5	清水川	H27.9.29	静岡県 磐田市	鋳造用フッ素入り冷却水の補給の際の操作ミスにより清水川に流出。	巡視。
6	奈根川	H27.11.15	愛知県 東栄町	交通事故により油が流出した。	吸着剤により回収。