

平成20年12月4日
国土交通省中部地方整備局
木曽川上流河川事務所

お知らせ

直轄河川災害復旧事業により洪水による災害箇所の本格復旧を実施します。

平成20年9月に発生した『西濃地方の豪雨による』による直轄河川（国が管理する河川）の災害復旧事業について、11月26日に採択されました。

直轄河川災害復旧事業 : 9箇所 約15.2億円
直轄河川災害関連緊急事業 : 1箇所 約0.6億円

木曽川上流河川事務所管内では、9月2日～3日の西濃地方において豪雨が発生し直轄管理する揖斐川、牧田川、杭瀬川の基準点においては氾濫注意水位（警戒水位）を越えました。

主な被災状況としては、杭瀬川塩田橋付近（大垣市静里町、若森町地区）の堤外家屋において床上浸水5戸、床下浸水26戸の浸水被害が発生しました。


その他の箇所においては、河床洗掘による護岸の沈下や亀裂とともに流出土砂による河道閉塞、根固めブロックの流出、水位上昇による堤防の漏水等の被害が発生しました。

本事務所においては、災害発生後直ちに災害箇所を現地調査し、復旧費の申請を行いました。すべての被災箇所について早期の本格復旧に着手します。

河川名	箇所番号	被災箇所		災害区分		適要
		位置	地先名	種別	延長 m	
揖斐川		右岸 43.2k付近	岐阜県大垣市 津村町地先	根固流出	270	
揖斐川		右岸 52.4k付近	岐阜県揖斐郡 池田町白鳥地先	自然河岸洗掘 低水護岸損傷	393	
揖斐川		右岸 55.6k付近	岐阜県揖斐郡 揖斐川町脛永地先	低水護岸損傷	202	
揖斐川		左岸 57.4k付近	岐阜県揖斐郡 揖斐川町三輪地先	高水護岸損傷	276	
揖斐川		右岸 60.2k付近	岐阜県揖斐郡 揖斐川町荒田地先	根固流出	204	
牧田川		右岸 13.8k付近	岐阜県養老郡 養老町沢田地先	自然河岸洗掘	80	
牧田川		左岸 14.4k付近	岐阜県大垣市 上石津町乙坂地先	自然河岸洗掘	285	
杭瀬川		左岸 2.6k付近	岐阜県大垣市 西大外羽町地先	漏水	500	
杭瀬川		右岸 8.4k付近	岐阜県大垣市 静里町地先	低水護岸損傷	140	
災害復旧事業計		9箇所				
牧田川		左岸 14.0k付近	岐阜県養老郡 養老町沢田地先	河道掘削 (関連災)	1,010	
災害関連緊急事業計		1箇所				

- 配布先：岐阜県政記者クラブ
- 問い合わせ先：国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所
工務課長 山本 泰幸 電話 058-251-1324

木曾川上流管内図
1 0 0.5 1 2 3 4 km



▲ 水位観測所 (警戒水位以下)
▲ 水位観測所 (警戒水位以上)
● 被災箇所

凡 例	
	都 道 府 県 界
	市 町 村 界
	鉄 道 (JR・私 鉄)
	国 道 (主 要 国 道)
	大 臣 管 理 区 間
	頭 首 工・堰・床 固
	ダ ム
	事 務 所
	出 張 所
	基 準 地 点