

担当区間： 多度川0.2k(二郷橋付近)～1.8k(新多度橋付近)

肱江川0.2k(二郷橋付近)～2.0k(新肱江橋付近)

確認日	2026年5月31日(日)
-----	---------------

報告内容



北田用水樋管は川から水田に水が流れていましたが雨が少なく水量がすくないのでは？

北田用水引樋管は開いており、水田に水を入れてました。



水量は少ないようです。

報告内容



画面右奥にR258。肱江川右岸より水田の様子



左奥が赤沢ひ管干潮小さな干潟ができてます。



多度川画面中央が香取樋管5月に入り葦で緑の草原の様です。きっと小動物の天国と思います。
多度川画面中央が香取樋管5月に入り葦で緑の草原の様です。きっと小動物の天国と思います。

報告内容



中須橋からの肱江川上流ですがやはり水量が少ないようです。



多度川 奥がR258やはり水がありません。



香取樋管ではポンプ場の方から川に放水してました。