

平成20年9月9日

セアカゴケグモ緊急追加点検の結果

点検実施期間: 9月4日～8日

木曾川下流河川事務所が管理する側溝では

セアカゴケグモは確認されませんでした

9月3日、揖斐川左岸桑名市長島町地先（1.5^{キロ}付近）の桑名市が管理する道路側溝のグレーチング蓋設置箇所にてセアカゴケグモの生息が確認されたことを受け、木曾川下流河川事務所では、管内（木曾川下流河川事務所が管理する箇所）のグレーチング蓋設置箇所にて緊急点検を行いました。セアカゴケグモの生息は確認されませんでした。

なお、県や市町が管理する河川区域内の側溝については、管理者に点検調査を依頼しております。

点検場所

- ・堤防法尻及び小段付近に布設されている排水側溝
- ・排水機場の構内等に布設されている排水側溝
- ・堤防の坂路部分に布設されている排水側溝



①高潮堤防の川裏排水側溝



②排水機場入口の排水側溝



③堤防の坂路部分の排水側溝



④防災ステーション付近の排水側溝