

お知らせ

庄内川における水質事故について

本日発生した御幸排水樋門（庄内川右岸 八田川合流点付近）から、工場機器の洗浄剤が含まれた排水が庄内川へ流出した事故について、対応状況等をお知らせします。

1. 事故概要

- ① 通報日時 令和元年7月1日（月）12時55分頃（王子製紙(株)より）
- ② 事故発生箇所 王子製紙(株) 春日井工場内（春日井市王子町1）
- ③ 事故概要 王子製紙(株)春日井工場内で薬品コンテナ荷下ろし中、当該薬品1トンコンテナが地面に落下。コンテナ内の薬品が漏洩し、その一部（量は不明）が排水に流れ、雨水下水路を通じ御幸排水樋門から庄内川へ流出した。
- ④ 流出した物質：プレスキープFN-700K
主成分：カチオンポリマー、非イオン性活性剤
- ⑤ 被害の状況
 - ・庄内川右岸22.4k（御幸排水樋門付近）において魚類の斃死（10匹程度）を確認した。
 - ・流入地点下流で取水している庄内用水は雨天増水のため取水停止していたため、影響は確認されていない。

2. 事故対応

国土交通省は、庄内川への流入箇所（御幸排水樋門）付近及びその下流において水質調査、斃死魚類の回収、巡視を行っている。

また、名古屋市においては、水分橋付近等における水質調査を行っている。

【問い合わせ先】 「庄内川水系水質保全連絡協議会」

事務局 庄内川河川事務所

占用調整課長 都築 由明

保全対策官 林 孝治

TEL 052-914-6935（直通）

FAX 052-914-6784