

令和4年12月23日  
国土交通省中部地方整備局  
浜松河川国道事務所

1. 件名 「事故発生状況」に関する発表資料の配付について
2. 概要 本日（23日）9時ころ、20m<sup>3</sup>鋼製水槽を25tラフタークレーンにて揚重（荷上げ）作業中、底面への付着物を取ろうとして2名の作業員が鋼製水槽の下に入り込んだところ、吊っていたワイヤーロープが切れて下敷きとなった。  
9時25分ころ、2名とも心肺停止状態で救急車にて病院に搬送されました。  
事故の詳細については、現在調査中です。
3. 場所 愛知県新城市川合（別添「事故発生箇所位置図」参照）
4. 解禁 指定なし
5. 配布先 静岡県政記者クラブ、浜松市政記者クラブ、愛知県政記者クラブ
6. 問合せ先 国土交通省 中部地方整備局  
浜松河川国道事務所 副 所 長 柴田 康晴  
工務第二課長 阿川 晃章

電話 053-466-0115

# 事故発生箇所位置図

