

平成 18年 5月12日
国土交通省中部地方整備局
岐 阜 県

お 知 ら せ

揖斐川町東横山地内地すべりについて（第3報）

1. 場 所 岐阜県揖斐郡揖斐川町大字東横山地内

2. 概 要 （5月12日13時現在）

地すべりによる崩壊の危険性が高まっています。

地すべりによる伸縮計の値は、累計1039mm（5月12日13：00現在）に達し、時間あたりの伸縮計の値も85mm（5月12日12：00～13：00）を観測し、時間を追うごとに伸縮計の値が大きくなっています。

現地では、8：30頃斜面を保護するコンクリートの裏側から崩壊が発生し、引き続き小規模な落石を伴う崩壊が、5分から10分間隔にて発生しています。

現在は、斜面を保護するコンクリートの上部に亀裂が見られます。

伸縮計：不動点と移動点をピアノ線で結びピアノ線の伸縮によって移動点の移動量を観測する装置

3. 経緯

- 4月10日～12日の降雨により当地区の町道上部斜面にて小規模な崩壊が発生
- 4月21日の国、県の合同調査により、今回の崩壊が大規模な地すべり活動に起因していることを確認。
- 4月28日 第1回記者発表し、伸縮計を設置して観測を開始。
- 5月10日～11日の降雨により、地すべり活動が活発化し継続中。
- 5月11日23時 第2回記者発表

4. 体 制

大規模な崩壊が発生し河道が閉塞した場合には、一時的に上流ダムの放流を停止するとともに、仮排水路を確保する体制を整えております。

5. 配布先 中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ

6. 問い合わせ先

国土交通省	中部地方整備局	河川部	建設専門官	伊藤 誠記
				TEL 052-953-8148(代)
国土交通省	中部地方整備局	越美山系砂防事務所	副所長	大石 誠
				TEL 0585-22-2161(代)
岐 阜 県	県 土 整 備 部	河川課	技術主査	広瀬 隆男
				TEL 058-272-1111(内線3726)
岐 阜 県	県 土 整 備 部	砂防課	課長補佐	棚瀬 秀樹
				TEL 058-272-1111(内線3744)