

平成18年5月12日21時現在
国土交通省中部地方整備局
岐 阜 県

お 知 ら せ

揖斐川町東横山地内地すべりについて（第4報）

1. 場 所 岐阜県揖斐郡揖斐川町大字東横山地内

2. 概 要

~~本日、20時頃、地すべり斜面の一部に崩壊が発生しました。~~

崩壊の規模は、幅20m×高さ20m程度と推定されます。詳細は現在、調査中です。
地すべりによる伸縮計の値は、~~累計1,102mm~~（5月12日14時時点）を最後に、伸縮計ワイヤーの切断により、以降の計測が不能となっています。

現在は、現地における目視観測、監視カメラの画像により注意深く監視しております。

また、本日16時30分より、岐阜県の依頼による下記専門家2名の現地調査が実施され、現在、県揖斐土木事務所において、専門家を含め、国・県による検討会を開催しております。現地調査結果の概要がまとまりしだい、追ってお知らせ致します。

（専門家）

独立行政法人 土木研究所 地すべりチーム 上席研究員 藤沢和範
国土交通省 国土技術政策総合研究所 砂防研究室 主任研究官 水野秀明

3. 被害状況写真等の情報提供

インターネットホームページによる提供

<http://www.saigai.cbr.mlit.go.jp/saigai/index.htm> にデータをアップしました。

個別に電子データが必要な場合は、電子メールアドレス saitai03@cbr.mlit.go.jp まで電子メールにて連絡願います、確認出来次第、写真を添付して返信させていただきます。

その他の方法で入手希望の場合は、中部地方整備局災害対策本部（TEL 052 - 953 - 8256）までご連絡下さい。

4. 配布先 中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、三重県政記者クラブ

5. 問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局 河川部 河川情報管理官 西川 友幸

TEL 052-953-8148(代)

国土交通省 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 副所長 大石 誠

TEL 0585-22-2161(代)

岐 阜 県 県 土 整 備 部 河川課 技術主査 広瀬 隆男

TEL 058-272-1111(内線3726)

岐 阜 県 県 土 整 備 部 砂防課 課長補佐 棚瀬 秀樹

TEL 058-272-1111(内線3744)



法枠の崩壊



地すべりブロック端部での崩落



法枠の崩壊



法枠の崩壊



路上への崩落



地すべりブロック下部と揖斐川の状況



地すべりブロック下部の法枠



地すべり区域遠景



横山ダム

東横山地すべり



久瀬ダム