

お 知 ら せ

揖斐川町東横山地内地すべりについて（第7報）

1. 場 所 岐阜県揖斐郡揖斐川町大字東横山地内

2. 概 要 （5月13日9時現在）

5月13日8時頃に発生した地すべりによる土砂で揖斐川の川幅が約3分の1に狭められています。このため、急激に大量の土砂と川の水が下流に流れ出すことも予想されます。現時点では、人家等への被害は想定されませんが、川にいる人は至急、川の外に出て下さい。

今後、更なる土砂の崩落の場合、現場下流では大量の土砂の流出とともに増水による水位の上昇も予想されます。河川敷や川の中にいる人は川から離れて下さい。

3. 経緯

5月12日20時頃 地すべりの土砂崩落が発生し、町道が埋塞。

5月12日22時38分頃 崩壊土砂が、揖斐川に達し、河川に一部堆積

5月13日8時頃 大規模な地すべりが発生し、崩落土砂が河道に堆積。

4. 今後の対策

中部地方整備局では非常体制に入り、監視の強化をしています。

完全に揖斐川がせき止められた場合、一時的に上流横山ダムの放流を停止し、二次災害防止を図りつつ仮排水路に着手予定。

5. 配布先 中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、三重県政記者クラブ

6. 問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局 河川部 河川情報管理官 西川 友幸

TEL 052-953-8148(代)

国土交通省 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 副所長 大石 誠

TEL 0585-22-2161(代)

岐 阜 県 県 土 整 備 部 河川課 課長補佐 大野 真義

TEL 058-272-1111(内線3723)

岐 阜 県 県 土 整 備 部 砂防課 技術主査 武藤 良幸

TEL 058-272-1111(内線3744)



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10