

事故対策事業の実施例と効果

国道246号裾野市千福南交差点改良事業 (H22.2完了)

【対策前の状況と対策事業の狙い】

国道246号の千福南交差点は、平成17年～平成21年の5年間に追突による**死傷事故が28件発生**、道路空間の再配置による交通事故要因の解消を目指した。

【事故の要因】

交差点部は右折車線を含め片側3車線、走行車線は左折車と直進車が同じ車線を走行、左折車の減速により直進車の走行阻害や追突事故の要因となっていた。

【現地合同点検】


静岡県道路交通環境安全推進連絡会議(静岡県警察、国土交通省、静岡県、静岡市、浜松市、中日本高速道路(株))担当者による現地合同点検を平成21年11月18日に実施。



(現地合同点検実施状況)

【対策内容】

- ◎現地合同点検の結果も踏まえて、対策内容を検討し実施した。
- ・運転者の注意喚起を促すため交差点のカラー化や路面標示を設置した。
- ・道路空間の確保が可能であった御殿場市方面へ向かう車線では、左折車と直進車の通行を分離するため左折レーンを新設した。



【対策前】




【対策後】




◎対策の実施により、事故の要因が解消され追突事故が減少

【対策前】



【対策後】



※ 対策前：平成17年～平成21年の平均

対策後：平成22年

▲ 左折車による直進車阻害状況(長泉町方面からの流入部)


▲ 対策前後の事故件数推移

平成22年度 対策完了箇所位置図

参考2-1

凡例

- 一般国道 (直轄管理区間)
- 一般国道 (直轄管理区間外)
- 東名高速道路
- 新東名高速道路
- 中部横断自動車道
- 有料道路
- 主要地方道
- 一般県道



① 静岡管内道路整備工事

② 静岡東部地区道路整備工事

③ 1号富士管内道路整備工事

⑤ 静岡国道中部地区交通安全施設工事

④ 静岡国道東部地区交通安全施設工事

⑥ 道の駅すばりし関連整備工事

⑦ 谷稲葉簡易パーキング関連整備工事

平成22年度 静岡国道事務所 交通事故・交通安全工事完成箇所一覧

参考2-2

番号	路線	主な工事場所 (地先名 等)	主な事故発生状況	主な事故原因	主な対策内容	工事名
①	1	清見寺IC下りオフランプ (静岡市清水区清見寺地先)	・自動車による追突事故が多く発生。	・速度超過、前方不注意	・下りオフランプ2車線化、路面標示(速度抑制)、標識(追突注意)、案内看板と路面標示によるオフランプの行先の明確化	静岡管内道路整備工事
	1	興津IC交差点 (静岡市清水区興津中町地先)	・自動車による追突事故が多く発生。	・速度超過、前方不注意	・路面標示(速度抑制・注意喚起)、案内看板によりオフランプの行先を明確化、路肩を広げ滞留スペースの確保	
	1	辻1丁目～辻3丁目交差点 (静岡市清水区辻町地先)			・自転車歩行道と車道の段差解消	
	52	小島・但沼単路部 (静岡市清水区小島町・但沼町地先)			・歩道空間の安全性向上(カラー化・歩車道境界ブロック・道路紙・側溝蓋改修)	
②	246	南一色交差点 (駿東郡長泉町南一色地先)	・自動車による追突事故が最も多いが、右折車両が絡む事故も多い。	・速度超過、前方不注意	・路面標示及び看板の設置、路面のカラー化による注意喚起	静岡東部地区道路整備工事
	246	南一色公会堂前交差点 (駿東郡長泉町南一色地先)	・自動車による追突事故が最も多く、上下線の流入部追突事故が多い。	・速度超過、前方不注意	・路面標示及び看板の設置、路面のカラー化による注意喚起	
	246	矢場居交差点 (御殿場市神場地先)	・自動車による追突事故が最も多く、出合頭、右折時と続く。	・速度超過、前方不注意	・路面標示及び看板の設置による注意喚起	
	246	裾野IC入口交差点 (裾野市御宿地先)	・自動車による追突事故が最も多く、下り線の流入部事故が多い。	・速度超過、前方不注意	・路面標示及び看板の設置、路面のカラー化による注意喚起	
③	1	桑原単路部 (田方郡函南町桑原)	・自動車による事故が最も多いが、二輪車関与も4割超える、車両単独が多く、追突・正面衝突と続く。	・速度超過、前方不注意	・路面標示及び看板の設置、路面のカラー化による注意喚起	1号富士管内道路整備工事
	1	東椎路東交差点 (沼津市東椎路地先)	・自動車による追突事故が多く発生。	・速度超過、前方不注意	・路面標示及び看板の設置、路面のカラー化による注意喚起	
④		静岡県内富士川以东の 国道1・138・139・246号の全路線			・交通安全対策上必要不可欠な区画線・防護柵の設置、標識の表示内容見直しに伴う板替え、補修の実施	静岡国道東部地区 交通安全施設工事
⑤		静岡県内富士川以西から 藤枝市内の国道1・52号の全路線			・交通安全対策上必要不可欠な区画線・防護柵の設置、標識の表示内容見直しに伴う板替え、補修の実施	静岡国道中部地区 交通安全施設工事
⑥		須走地区 (駿東郡小山町須走地先)			・過労運転等による事故防止のための道路利用者の休憩、道路に関する情報提供等の場の提供 (駐車場、トイレ、情報提供施設の整備)	道の駅すばしり (須走簡易パーキング) 関連整備工事 ※複数工事あり
⑦		谷稲葉地区 (藤枝市谷稲葉地先)			・過労運転等による事故防止のための道路利用者の休憩の場の提供 (駐車場、トイレの整備)	谷稲葉簡易パーキング 関連整備工事 ※複数工事あり